






1.



2.




3.




4.



5.




6.




7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

Etage

Escalier & dégagement

Un escalier donne accès à l'étage.

La peinture est en état d'usage, des traces noires sont visibles.

L'éclairage naturel est assuré par une croisée à un battant en état d'usage

L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au mur.

Sur le palier les revêtements de sol, murs et plafond sont en bon état.

L'espace de rangement comprend une grande penderie à deux portes coulissantes miroir, dont l'une est cassée, et un débarras difficilement accessible par la présence de nombreux objets au sol.

Ce débarras est éclairé par un vélux.



1.




2.



3.



4.



5.




6.



7.

Chambre 1


Le sol est recouvert de parquet flottant en bon état.
Les murs et le plafond sont recouverts de peinture en bon état.
La chambre est chauffée par un radiateur.
La chambre est équipée d'un climatiseur split fixé au dessus de la porte, avec télécommande
L'éclairage naturel est assuré par une croisée à deux battants pvc, double vitrage, en bon état, équipée
d'un store électrique avec commande murale et par un vélux.
L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.
La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.



2.



3.




4.




5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.


Chambre 2

Le sol est recouvert de parquet flottant en bon état.


Les murs et le plafond sont recouverts de peinture en bon état.

La chambre est chauffée par un radiateur.


La chambre est équipée d'un climatiseur split fixé au dessus de la porte, avec télécommande
L'éclairage naturel est assuré par une croisée à deux battants pvc, double vitrage, en bon état, équipée
d'un store électrique avec commande murale descendée du mur; et par un vélux.
L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond et trois spots.
La porte d'accès à un battant est en bon état.




1.




2.



3.




4.




5.



6.



7.




8.



9.



10.



11.

Cabinet d'aisances

Le sol est recouvert de carrelage en bon état.


Les murs sont recouverts partiellement de faïence et de fibre de verre peinte en bon état.

Au plafond la peinture est en bon état.


L'éclairage artificiel est assuré par un point lumineux au plafond.
Le wc suspendu, avec plaque de commande est en bon état.
Le cabinet d'aisance est équipé d'une VMC électrique
La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.




2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Salle d'eau

Le sol est recouvert de carrelage, plusieurs carreaux sont manquants.

Les murs sont recouverts partiellement de faïence et de peinture en bon état.

Au plafond la peinture est en bon état. Un trou est visible (travaux en cours)

L'éclairage naturel est assuré par un vélux

L'éclairage artificiel est assuré par deux spots au plafond.

La salle d'eau est équipée des éléments suivants :

- une vasque thermo moulée reposant sur un meuble, avec robinetterie en bon état

- un bac de réception de douche, avec robinetterie et porte de douche coulissante en verre en bon état

- un sèche serviettes


La porte d'accès à un battant est en bon état.



1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.




8.



9.



10.



11.



12.



13.

Sous sol

Escalier


Les marches en béton recouvertes de peinture sont en état d'usage
Des travaux sont en cours au sous sol (douche et wc)
Le sol est carrelé.




1.



2.




3.



4.




5.



6.




7.



8.




9.



10.



11.



12.



13.