Le Rapport Officiel de Diagnostic

Aujourd'hui, vous disposez de tous les résultats d'analyse de votre bien effectués par l'un des membres de notre réseau national de diagnostiqueurs certifiés.





Bienvenue chez Diagamter

Vous vendez ou vous louez un bien immobilier. C'est un acte important, notamment en matière d'information aux futurs acquéreurs ou locataires de votre bien.

Ainsi, conscient des responsabilités que cela implique, le rapport de diagnostic est un des éléments clés de l'ensemble des formalités que nous nous devons de remplir. Un élément officiel.

Vous vous doutez certainement que la compétence technique est au cœur de notre métier, celui de diagnostiqueur immobilier, métier à responsabilité élevée.

Les 110 cabinets liés à notre marque, présents sur l'ensemble du territoire national garantissent ainsi par le respect des protocoles qui leur incombent, une fiabilité sans faille de leurs rapports de contrôles et de diagnostics. Ne perdons jamais de vue qu'in fine c'est le diagnostic immobilier qui vous exonère, en tant que particulier; de la garantie des vices cachés fournie à votre acquéreur (ordonnance 8 juin 2005).

Une charte des valeurs guide au quotidien les actions de l'ensemble des membres de notre réseau national et contribue à faire de notre marque Diagamter, une marque « irréprochable pour votre bien ».

Si vous êtes de ceux pour qui l'examplarité est l'un des critères majeurs quant au choix de votre diagnostiqueur, alors, à nous de vous démontrer tout le sens que nous lui donnons.

Merci de la lecture de ce document, que nous avons élaboré pour votre bien.

Président Diagamter France





Synthèse Dossier de Diagnostic Technique




Propriétaire : MOVENTES

Adresse du bien : 26 Square de l'Isoret, 49100 ANGERS

Nature du bien : Maison individuelle (T5) Localisation du bien : Sans objet Numéro de lot : Sans objet

Date du permis de construire : 1966 Date limite de validité: 23/02/2024

Référence client :





Synthèse Dossier de Diagnostic Technique

Ref DIA-CTF04-2308-058

Installation Electrique

Date limite de validité : 23/08/2026

L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle[s] représente[nt]. Nous vous conseillons de lever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié. Les anomalies constatées concernent :

- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- des matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions / Protection mécanique des conducteurs.
- des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Des informations complémentaires sont données, concernant :

- les socles de prises de courant, dispositifs de courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont pu être effectuées.

Installation Gaz

Date limite de validité : 23/08/2026

Aucune anomalie : L'installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.

FRP

Date limite de validité: 23/02/2024

Risque sismique : Zone Faible Risque radon : Significatif

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Zonage du retrait-gonflement des argiles : Aléa Moyen

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.

Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle,
*pour le cac où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cac : de travaux, de changement de
règlementation, dans le cac de diagnostic amiente pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des
grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiente ainsi que le contenu desdites grilles.

Ref.: DIA-CTE04-2300-050
ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue Rene Gaznier - 49000 ANGERS - 02 41 49 26 38 - SIRET : 402 150 532

Dossier : 4 / 83



Les intervenants du dossier

Propriétaire : ANOVENIES

Votre cabinet :

15 avenue René Gasnier, 49000 ANGERS

02 41 43 26 39

angers@diagamter.com

Technicien: Monsieur ANOVENIES AVOVENIES

02 41 43 26 39

AVOVENTES AVOVENTES@diagamter.com



Monsieur AVOVENTES AVOVENTES
Diagnostiqueur certifié

Dossier: 5 / 83

Synthèse dossier Réf DIA-CTE04-2308-058






Rapport DPE	7
Rapport Electricité	23
Rapport Gaz	42
Rapport ERP	48
Attestation d'assurance du dossier	66
Certificat de compétences du dossier	74
Eléments de repérage	77
Conditions particulières DDT	81
Attestation sur l'honneur DDT	82



Dossier: 6 / 83



N°ADEME : 2349E2816654V Etabli le : 25/08/2023

Valable jusqu'au: 24/08/2033

Ce document vous permet de savoir si votre l'ogement est économe en énergie et présenve le climat. Il vous donne égalèment des pistes pour amélioner ses performances et réduire vos factures. Four en sovoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse: 26 Square de l'Isoret 49100 ANGERS

Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : 1966 Surface habitable : 135.17 m²

AVOVENTES

Performance énergétique et climatique

*Dont émissions de gaz
à effet de serre

peu d'émissions de CO₂

B
C
D
E
68 sgco, millan

G
emissions de CO₂
très importantes

Ce Ingement émet 9 203 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 47 686 km parcourus en volture. Le nivon d'émissions dépend principalion ent des types d'énorgies utilisées (bots, électricité, gaz, fionf, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logoment et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chause sanitaire climatication, éclairage, susilizaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 2 740 € et 3 790 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?

Informations diagnostiqueur

ACCORD DIAGNOSTIC

15 avenue René Gasnier 49000 ANGERS tel : 02 41 43 26 39 Diagnostiq AVOVENTES

Nº de certification : 9496451

Organisme de certification : Bureau Veritas


Certification



A faint of the presence of their an interest on a relation at DPC their recovery objective price was a presented to the present of the presen

ACCORD DIAGNOSTIC | Tél : 02 41 43 26 39 | Dossier : DIA-CTE04-2308-058

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par entrées d'air hautes et basses

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



pompe à chaleur




panneaux solaires photovoltaïques



géothermie



chauffage au bois





panneaux solaires thermiques



réseau de chaleur ou de froid vertueux

"Le niveau de confort d'été présenté les s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

	Usage		nation d'énergie énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (Fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
	chauffage	♠ Gaz Naturel	38 491 (38 491 A.F.)	entre 2 320 € et 3 150 €	84 %
4	eau chaude	◆ Electrique ◆ Gaz Naturel	2751 (1196-6.1) 1482 (1482-6.1)	entre 210 € et 300 € entre 80 € et 130 €	8 %
*	refroidissement				0 %R-AVOVEN
8	éclairage	# Electrique	600 (261 é.f.)	entre 40 € et 70 €	2 %
4	auxiliaires	# Electrique	1217 (529 6.6)	entre 90 € et 140 €	3 % S FR-AVOVEN
	totale pour les recensés :	and the same of th	540 kWh (59 kWh e.f.)	entre 2 740 € et 3 790 € par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations

chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consonnations tiées aux auxiers climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau usages (électroménager, appareits électroniques...) ne sont pas comptabilisées. chaude de 125f par jour.

é.f. - énergie finate Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de 🛦 Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation,

d'usage di-dessous

A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -20% sur votre facture soit -679€ par an



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

Astuces

→ Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.

→ Diminuez le chauffage quand

→ Chauffez les chambres à 17° la nuit.

vous n'êtes pas là.

→ Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 125ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

52l consommés en moins par jour, c'est -21% sur votre facture soit -95€ par an

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

ACCORD DIAGNOSTIC | Tel: 02 41 43 26 39 | Dossier: DIA-CTE04-2308-058

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

	description	isolation
1 Murs	Mur ver en blocs de béton creux d'épaisseur ≤ 20 cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure donnant sur l'extérieur / Mur r en blocs de béton creux d'épaisseur ≤ 20 cm avec un doublage rapporté donnant sur l'extérieur / Mur gaen blocs de béton creux d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur l'extérieur / Cloison de plâtre non isolée donnant sur un garage / Mur en blocs de béton creux d'épaisseur ≤ 20 cm avec un doublage rapporté donnant sur l'extérieur / Mur en blocs de béton creux d'épaisseur ≤ 20 cm avec un doublage rapporté avec isolation extérieure (5 cm) donnant sur l'extérieur	insuffisant
Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton non isolé donnant sur un garage	insuffisant
^ Toiture/plafond	Plafond ver 1 structure inconnu (sous combles perdus) non isolé donnant sur un comble faiblement ventilé Combles ver 2 aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) Plafond sur solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation extérieure (12 cm)	insuffisant
Portes et fenêtres	Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques, double vitrage / Portes- fenêtres fixes métal sans rupture de ponts thermiques, double vitrage / Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques, double vitrage / Paroi en polycarbonate, / Fenêtres battantes pvc, double vitrage / Fenêtres battantes bois, simple vitrage / Porte(s) pvc avec double vitrage / Porte(s) bois opaque pleine / Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple	insuffisant

٧٤	Vue d'ensemble des équipements						
		description					
1	Chauffage	Générateur à air chaud à combustion standard installé à partir de 2006 (système individuel)					
400	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 100 L Chauffe-eau gaz à production instantanée installé entre 1990 et 2000					
*	Climatisation	Néant ES FR-AVOVENTES-AVOVENTES ED-AVOVEN					
4	Ventilation	Ventilation par entrées d'air hautes et basses					
(2)	Pilotage	Sans système d'intermittence					

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

		type d'entretien
0	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
Ā	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
0	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
4	Ventilation	Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

ACCORD DIAGNOSTIC | Tél: 02 41 43 26 39 | Dossier: DIA-CTE04-2308-058

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack () de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack () d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 0 + 6 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 0 avant le pack 6). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Lot	Description	Performance recommandée
Mur	Isolation des murs par l'extérieur. Si un ravalement de façade est prévu, effe l'extérieur avec des retours d'isolants au r des baies quand cela est possible. A Travaux pouvant nécessiter une autori	niveau des tableaux R > 4,5 m².K/W
Plafond	Isolation des plafonds par l'extérieur.	R > 7,5 m ³ .K/W
Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / (programmateur, robinets thermostatique	
Eau chaude s	anitaire Remplacer le système actuel par un appar chaleur.	reil de type pompe à COP = 3

R-A	Lot AVOVE	Description Description	Performance recommandée
â	Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42 Uw = 1,3 W/m ² .K
	Plancher	Isolation des planchers en sous face.	R > 3,5 m ³ .K/W
1	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
4	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur, Mettre en place un système Solaire	COP = 3

Commentaires:

Néant


ACCORD DIAGNOSTIC | Tél: 02 41 43 26 39 | Dossier: DIA-CTE04-2308-058

Page 5/16


Dossier: 11 / 83

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre







REPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (ficul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

ACCORD DIAGNOSTIC | Tél: 02 41 43 26 39 | Dossier: DIA-CTE04-2308-058

Page 6/16

Dossier: 12 / 83

DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas Certification 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]

Justificatifs fournis pour établir le DPE Néant

and the

Référence du DPE : DIA-CTE04-2308-058 Date de visite du bien : 24/08/2023 Invarient fiscal du logement : N/A Référence de la parcelle cadastrate ;

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DFE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Les consommations sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est su jette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	٥	Observé / recsuré	49 Maine et Loire
Type de bien	P	Observé / necuré	Maison Individuelle
Année de construction	≈	Estimé	1966
Surface habitable du logement	P	Observe / mesuré	135,17 m²
Nombre de niveaux du lagement	P	Observé / Nesuré	2
Hauteur moyenne sous plafond	P	Observé / reesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
THE PERSON	Surface du mur	P	Observe / rocsure	9,17 m²
	Type de local adjacent	D	Doservé / Toosuré	L'extérieur
	Matériau mur	P	Observé / recsuré	Mur en blocs de béton creux
Mur 1 Nord, Est	Epaisseur mur	D	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	p	Observe / mesure	oui (observation indirecte)
	Année isolation	×	Valeur par defaut	1966
	Doublage rapporté avec lame d'air	P	Observé / mesuré	plus de 15mm, bois, plâtre du brique
NESIER	Surface du mur	P	Observé / mesuré	-12 m²
Mur 2 Sud	Type de local adjacent	p	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	P	Observe / messaré	Mur en blocs de béton creux

ACCORD DIAGNOSTIC | Tél : 02 41 43 26 39 | Dossier : DIA-CTE04-2308-058

Page 7/16

		W.	DN EST	HEAVUVEN LES EN AVUVE
	Epaisseur mur	p	Observé / mosuré	≤ 20 cm
	Isolation	P	Observé / ressuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Vateur par défaut	1948 - 1974
REAVOVE	Doublage rapporté avec lame d'air	D	Observé / nessuré	plus de 15mm, bois, plâtre ou brique
	Surface du mur	D	Observé / mesuré	16,61 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / reosuré	un garage
	Surface Aiu	P	Observé / recturé	53,67 m²
	Etat isolation des parois Aiu	P	Observé / mesuré	nonisolé
Mur 3 Ouest	Surface Aue	P	Observé / recouré	124.32 m²
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Mur en blocs de béton creux
	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	≤ 20 cm
	Isolation	D	Observé / ressuré	non
TAYUYE!	Surface du mur	P	Observé / reesure	9,91 m²
	Type de local adjacent	D	Observé / mosuré	un garage
	Surface Aiu	P	Observé / nickuré	53.67 m²
Mur 4 Quest	Etat isolation des parois Alu	D	Observé / mesuré	non isalé
mor a opest	Surface Aue	D	Observé / mesuré	124.32 m²
	Etat isolation des parois Aue	D	Observé / mosure	non isolé
	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Cloison de plâtre
ENTESE	1solation	P	Observé / ressuré	non was a second
D.AV/AV/EI	Surface du mur	0	Observé / mosuré	36,81 m²
	Type de local adjacent	D	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	D	Observé / mesuré	Mur en blocs de béton creux
Mur 5 Nord, Sud, Est	Epaisseur mur	P	Observé / recturé	≤ 20 cm
H-AYUVE!	Isolation	P	Observé / mosuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valeur par détaut	1948 - 1974
동병사동원교	Doublage rapporté avec lame d'air	P	Observé / mosuré	plus de 15mm, bois, plâtre ou brique
	Surface du mur	D	Observé / reesuré	19,96 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / necure	l'extérieur
	Matériau mur	P	Observé / hiesuré	Mur en blocs de bêton creux
Mur 6 Ouest	Epaissour mur	P	Observé / roosuré	≤ 20 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	E OU THEAVENEN EN HOTAVOY
	Epaisseur isolant	D	Observé / mesuré	E 5 cm = 5 FFF-AV (WEIVES M)
	Doublage rapporté avec lame d'air	D	Observé / meturé	plus de 15mm, bois, plâtre ou brique
NIES-AVI	Surface de plancher bas	P	Observé / resturé	73 m²
	Type de local adjacent	D	Observe / mesure	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / recuré	non isoló
Plancher 1	Périmètre plancher bătiment dépenditif	P	Observé / réesuré	39.16 m
	Surface plancher bâtiment dépenditif	P	Observe / mesore	110.77 m²
	Type de pb	p	Observe / mosure	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	P	Observe / mesure	non S-AVOVEN ESTER-AV
OVERNIES	Surface de plancher bas	D	Observé / mesuré	23,77 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	un garage
	Surface Aiu	P	Observé / mesuré	53.67 m²
	Etat isolation des parois Alu	P	Observé / recturé	non isolé
Plancher 2	Surface Aue	P	Observé / mosuré	124.32 m²
	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mosuré	non isolé
	Type de pb	ρ	Observé / mesuré	Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton
	Isolation: oui / non / inconnue	p	Observé / reosuré	non
	essiles energy	101		FRAVOVENTIESER-AVOV

Page 8/16

		W	EN ESE	REAVUVEN LES ENFAMOVI
	Surface de plancher haut	p	Observé / mesuré	18m²
	Type de local adjacent	P	Observé / reesuré	un comble faiblement ventilé
	Surface Aiu	P	Observé / mesurá	18,1 m²
Plafond 1	Surface Aue	P	Observé / mesuré	25.34 m²
Platond 1	Etat isolation des parois Aue	D	Observé / mesuré	non isolé
	Type de ph	P	Observe / mesure	Plafond structure inconnu (en combles)
	Isolation	P	Observé / reesuné	oui (observation indirecte)
THE COLOR	Année isolation	×	Valour par défaut	1966
ATES I'D	Surface de plancher haut	D	Observe / mesure	0,13 m²
	Type de local adjacent	P	Observé / mosure	l'extérieur (combles aménagés)
Plafond 2	Type de ph	D	Observé / mesuré	Combles aménagés sous rampants
	Isolation	D	Observé / roesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valour par défaut	1966
CAVIIVE	Surface de plancher haut	D	Observé / mesuré	75,46 m²
	Type de local adjacent	p	Observé / mesuré	un comble fortement ventilé
	Surface Aiu	0	Observé / reesuré	75,46 m²
	Surface Aue	P	Observé / recsucé	120.7 m²
Mafond 3	Etat isolation des parois Aue	D	Observé / mesuré	isoté
	Type de ph	Q	Observé / mesuré	Plafond sur solives bois
	Isolation	P	Goservé / mesure	oui
	Epaisseur Isolant	0	Observé / mosuré	12 cm
NTEST	Surface de baies	P	Observé / reosuré	1.58 m²
	Placement	0	THE STREET	Walter Control
	Orientation des baies	-	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Est Nord
		P	Observé / reesuré	
	Inclinaison vitrage	0	Observé / mosuré	vertex
	Type ouverture	Q	Observé / mosure	Fenêtres coulissantes
	Type menuiserie	Ω	Observé / recouré	Métal sans rupteur de ponts thermiques
enêtre 1 Nord	Type de vitrage	0	Observé / mesuré	double vitrage
TAVOVE	Epaisseur Lame air	P	Observé / mesuré	6 mm
	Présence couche peu émissive	0	Observé / ritesuré	non
	Gaz de remplissage Positionnement de la	D	Observe / mesure	Air
	menuiserie	D	Observe / mesure	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	D	Observé / reesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	P	Observe / mesure	Absence de masque proche
	Type de masques tointains	P	Observe / recsure	Absence de masque lointain
THE THE	Surface de baies	۵	Observé / recsuré	1,58 m²
	Placement	D	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Est
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Nord
	Inclination vitrage	O	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observe / reesure	Fenôtres coulissantes
	Type menuiserie	p	Observé / recsuré	Métal sans rupteur de ponts thermiques
	Type de vitrage	p	Observé / roosuré	double vitrage
enêtre 2 Nord	Epaisseur Lame air	p	County / mosure	6 mm
	Présence couche peu émissive	p	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	D	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la			
	menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / ressuré	tp:5 cm
	Type de masques proches	D	Observé / Mesuré	Absence de masque proche
	Tuna da assessar laiataine	P	Observe / mesuré	Absence de masque lointain
JIES FR	Type de masques lointains			

Page 9/16

	Orientation des baies	p	Observé / mosuré	Nord
	Inclinaison vitrage	0	Observé / reesuré	≤ 75°
	Type ouverture	D	Observé / mesuré	Paroi en polycarbonate
	Positionnement de la			Hard Hard Manager
	menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de masques proches	D	Observé / recsuré	Absence de masque proche
NITESE	Type de masques lointains	P	Observé / roesuré	Absence de masque laintain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	2,1m ² //
	Placoment	P	Observé / reesuré	Mur 2 Sud
	Orientation des baies	D	Observé / recturé	Nord
	Inclinaison vitrage	P	Observé / recsuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Doservé / mesuré	PVC
	Type de vitrage	D	Observé / mosuré	double vitrage
enêtre 4 Nord	Epaisseur tame air	P	Observé / mesuré	12 mm
ellette 4 horo	Présence couche peu émissive	p	Observé / mesuré	non S FR-AVIIVENIES-A
	Gaz de remplissage	P	Observé / recsuré	// Air
	Positionnement de La			au nu intérieur
	menuiserie	D	Observé / mesuré	aunu imeneur
	Largeur du dormant menuiserie	D	Observé / mésuré	Lp: 5 cm
	Type volets	D	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	D	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
CAVOVE	Surface de baies	D	Obserué / mesuré	2,1 m²
	Placement	p	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	D	Observé / meturé	vertical
	Type ouverture	D	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	D	Observe / mesure	PVC
		D	Observé / reesure	double vitrage
	Type de vitrage		Observé / mesuré	12 mm
enêtre 5.Sud	Epaissour larne air	0	District Control of	ESSENTED ALTER
	Présence couche peu émissive	0	Doservé/mesuré	non
	Gaz de remplissage Positionnement de la	P	Croserve / mesure	Air
	menuiserie	P	Observé / mosuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp:5 cm
	Type volets	D	Observé / mesuré	Voiets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	p	Observé / recsuré	Absence de masque proche
	Type de masques laintains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
ALLES	Surface de baies	P	Observe / mosure	2,1 m²
	Placement	D	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	D	Observé / reesuré	Sud
			53-6-12-02-1-12-1	
	Inclination vitrage	0	Observé / meturé	vertical
	Type ouverture	P	Observe / mexuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	Q	Observe / neesure	PVC PV AND
enêtre 6 Sud	Type de vitrage	D.	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur tame air	P	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuné	non
	Gaz de remplissage	D	Observé / mesuré	Air Commander of the Co
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / recturé:	au nu intérieur
	Largeur du dormant	Q	Obsavé/mesoré	Lp: 5 cm
	menuiserie Tura volete			THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE CONTRACT O
	Type volets	D	Observé / mesuné	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Page 10/16

	Type de masques tointains	P	Observé / mosuré	Absence de masque lointain
S.ER-AV	Surface de baies	P	Observé / reesuré	1,86 m²
	Placement	D	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Nord Nord
	Inclinaison vitrage	Q	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenètres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / reesuré	PVC
	Type de vitrage	D	Observé / mesuré	double vitrage
VIES ER	Epaisseur lame air	D	Observé / mesuré	12 mm
Fenêtre 7 Nord	Présence couche peu émissive	_	Observé / mosuré	non
		9	ALCOHOLD STATE	D AVENTER ED AVOIT
	Gaz de remplissage Positionnement de la	The same	Observé / mesuré	Air
	menulserie	D	Observe / mesure	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type votets	P	Observe / mesure	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	Q	Observé / mosuré	Absence de masque proche
	Type de masques laintains	P	Observé / recturé	Absence de masque leintain
-AVC1VI-	Surface de baies	D	Observé / mesuré	1.86 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	O	Observé / mesure	Nord
	COMMENSATION OF THE PROPERTY O	-	Andrew State of the State of th	
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observe / reesure	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	D	Observé / mosure	PVC PVC
	Type de vitrage	D.	Observé / mesuré	double vitrage
enêtre 8 Nord	Epaisseur lame air	D	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / moturé	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	P	Observe / presure	au nu intérieur
	Largeur du dormant	P	Observé / mesuré	Lp:5 cm
	Type volets	0	Observé / roesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
		-		
	Type de masques proches	0	Observe / receive	Absence de masque proche
-AVIIVE	Type de masques lointains	ρ	Observé / Nesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	p	Observé / rossuré	0.66 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	D	Observé / mesuré	Nord Service S
	Inclinaison vitrage	P	Observé / reesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
enêtre 9 Nord	Type menuiserie	P	Observé / roesuré	Bois
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	0	Observé / recturé	au nu intérieur
	Largeur du dormant	p	Observé / mosuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	P	Observé / recuiré	Absence de masque proche
	Type de masques tointains	D	Observé / meturé	Absence de masque Isintain
THE PER		-	APPROVED THE STATE OF	0.000
	Surface de baies	0	Observe / Imegure	0,66 m²
	Placement Overseles	P	Claserye / mesure	Mur 5 Nord, Sud, Est
	Orientation des baies	P	Observé / receuré	Nord
Fenêtre 10 Nord	Inclinaison vitrage	D	Observé / mosuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observe / recourse	Boil
	Type de vitrage	p	Observe / ressure	simple vitrage
	Positionnement de la	p	Observé / mesuré	au nu intérieur

Page 11/16

Ligary of de travail Implications District Financial Type of manages proteins District Financial Type of manages proteins District Financial Type of manages proteins District Financial Softscore District Of District Financial Financial Office of District Financial District Control Office of District Financial District Control Office of District Financial District Financial Type of manages District Financial					
Type de maloques proteins D Olssand inscusir Absonce de maloque protein Type de maloques instituta D Olssand inscusir Absonce de maloque instituta D Olssand inscusir Absonce de maloque instituta D Olssand inscusir Absonce de maloque instituta D Olssand inscusir S Olssand inscusi			P	Observé / mosuré	tp:5 cm
Surface de balos D. Charrel / Install Placement D. Glassel / Install Placement D. Glassel / Install Delevation of balos D. Charrel / Install Triclination vitrage D. Charrel / Install Triclination vitrage D. Charrel / Install Type menutere D. Charrel / Install Type menutere D. Charrel / Install Type de vitrage D. Charrel / Install Type de vitr		Type de masques lointains Surface de baios Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Type de masques lointains Surface de baios Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type de masques lointains Surface de baios Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Largeur du dormant menuiserie Type de masques proches Type de masques lointains Surface de baios Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type de masques lointains Surface de baies Placement Orientation des baies Inclinaison vitrage Type de masques proches Type de masques proches Type de masques proches Inglinaison vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Positionnement de la menuiserie Type de masques proches	P	Observé / reesuré	Absence de masque proche
Fiscement D Charve / Freueric Mod 2 Nord, Est December / Freueric		Type de masques lointains	P	Observe / mesure	Absence de masque tointain
Orientation dis bairs D Observi / Incourt Hord Incidence virtual Entirolistics virtual D Observi / Incourt P Professional	R-AVOVE	Surface de baies	D	Observe / mesuré	6,3 m ⁺
Type de malque proche Type de malque proche Type de malque proche de malque proche Type de malque proche Type de malque proche de malque proche Type de virtuge Ty		Placement	P	(Pasarya / reesura	Mur 1 Nord, Est
Type deventure		Orientation des baies	P	Observé / mesuré	- Nord - C - D - A V - N - K L - S - E
Porte-feafer a Nord Porte-fea		Inclinaison vitrage	D	Observé / mesuré	vertical
Type de vibrage		Type ouverture	D	Croservé / recsuré	Portos-fenêtros coulissantes
Porte-feature 2 Nord Possessor Larno air Présence couche pru émissive Présence couche pru émissive Gas de remplissage Dissivé / research Largor de dormant Largor de dormant Increacte Type de malques proche Type de malques proche Pripe de malques proche Pripe de malques l'antains D'Aberrel / research Parcenient D'Observé / research Abserce de masque proche Parcenient D'Observé / research Abserce de masque proche Parcenient D'Observé / research Parcenient D'Observé / research Parcenient D'Observé / research Parcenient Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe sourcaure Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe de malques parcenient D'Observé / research Pripe de malques parcenient Pripe de malques parcenient D'Observé / research D'Observé / rese		Type menuiserie	D	Observé / receuré	Métal sans rupteur de ponts thermiques
Personance course per udmissive Disperse / Institute on non Cax de emplicage Disperse / Institute Air Pesuboranneme et a Disperse / Institute Air Pesuboranneme et a Disperse / Institute Air Pesuboranneme et a Disperse / Institute Air Institute de manut institute Disperse / Institute Air Institute de bairo Disperse / Institute Absence de masque proche Type de masques sonteniam Disperse / Institute Absence de masque proche Personance de bairo Disperse / Institute Absence de masque proche Personance de bairo Disperse / Institute Absence de masque proche Piscencer Disperse / Institute Air Disperse / Institut		Type de vitrage	P	Observé / recsuré	double vitrage
Gaz de remplistage O Observé / Presuré Air Peutonnemente la menusiere Largiur du domaint peutonnemente la menusiere Largiur du domaint peutonnemente la menusiere Largiur du domaint peutonnemente la menusiere Pripe de masques proches O Observé / Presuré Abserce de masque lanitain Orientation des bales O Observé / Presuré Nord Inclination virtage O Observé / Presuré Nord Inclination virtage O Observé / Presuré Metal sons repteur de points thermiques Option de virtage O Observé / Presuré Metal sons repteur de points thermiques Option de virtage O Observé / Presuré Osman Option de virtage Option de virtage O Observé / Presuré Osman Option de virtage Option de virtag	Porte-fenêtre 1 Nord	Epaissour lame air	P	Observé / mosuré	6 mm
Petre-feelers 2 Note Petre-feelers 2 Note Petre-feelers 3 Note Petre-feelers 4 Note Petre-feelers 4 Note Petre-feelers 4 Note Petre-feelers 4 Note Petre-feelers 5 Note Petre-feelers 5 Note Petre-feelers 5 Note Petre-feelers 6 Note Petre-feelers 7 Note Petre-feelers 8 Note Petre-feelers 8 Note Petre-feelers 8 Note Petre-feelers 8 Note Petre-feelers 9 Note		Présence couche peu émissive	P	Doservé / mesuré	non
menulatione Largery of dermans P Observe/ Freueurs Largery of dermans P Observe/ Freueurs Type de masques Lointains D Observe/ Involute Type de masques Lointains D Observe/ Freueurs Absence de masque Institut Surface de balos D Observe/ Freueurs P Descender Type de masques Lointains D Observe/ Freueurs D Observe/ Freueurs Nard D Observe/ Freueurs D Doserve/ Freueurs D Observe/ Freueurs D Observe/ Freueurs D Observe/ Freueurs D Doserve/ Freueurs D Observe/ Freueurs D Observe/ Freueurs D Doserve/ Freueurs D Doser		Gaz de remplissage	D	Observé / mosuré	LAIR COUNTY AND VENTED IN
Largeur du dermant menuscriere D. Observé / Incusuré Lip: 5 cm			p	Observé / ressuré	au nu intérieur
Type de masques proches Type de masques sproches Discrete / Innount Surface de basios Discrete / Innount Hur I Nord, Est Discrete / Innount Discrete / Innount Hur I Nord, Est Discrete / Innount Disc		SAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	0	Observá Imperios	In Semi-
Type de masques laintains D Observé / recuré Absence de masque bioritain Placement D Observé / recuré de Al,3 m² Placement D Observé / recuré Merchant Mer			1000		/CVANALTER-AVOVENITER F A
Surface de baios D Observé / mosuré 4,13 m² Placement D Observé / mosuré Mrs 1 Nord, Est Orientation des baies D Observé / mesuré Nord Inclination vibrage D Observé / mesuré Vertical Inclination vibrage D Observé / mesuré Perse-fenêtres coulissantes Type ouveraire D Observé / mesuré Perse-fenêtres du dissantes Type merulserie D Observé / mesuré Métal sans rupteur de ponts thermiques Type de vitrage D Observé / mesuré double vitrage Epasseur Jame air D Observé / mesuré Air Présence couche peu émissive D Observé / mesuré Air Poutsonnement de la menuséerie D Observé / mesuré Air Type de maques lointains D Observé / mesuré Air Type de maques lointains D Observé / mesuré Malsence de masque proche Type de maques lointains D Observé / mesuré Naterne de masque lointain Deservé / mesuré Malsence Deservé / mesuré Air Deserv			_		
Placement D Observé / mosuré Mur 1 Nord, Est Orientation des bailes D Observé / mosuré Nord Inclination vitrage D Observé / mosuré vertical Type ouverbure D Observé / mosuré Metal sans rupteur de points thermiques Type de vitrage D Observé / mosuré Metal sans rupteur de points thermiques Type de vitrage D Observé / mosuré d duuble vitrage Egasseur tame air D Observé / mosuré d duuble vitrage Egasseur tame air D Observé / mosuré a non Gaz de emplissage D Observé / mosuré a un sintérieur Eurique du diormant menulcine D Observé / mosuré a un sintérieur Eurique du diormant menulcine D Observé / mosuré Absence de masque proche Type de masques proches D Observé / mosuré Absence de masque proche Type de masques sintrains D Observé / mosuré Absence de masque proche Placement D Observé / mosuré Nord, masque lientain Surface de bailes D Observé / mosuré Nord, masque lientain Surface de bailes D Observé / mosuré Nord, masque lientain Placement D Observé / mosuré Nord, masque lientain Placement D Observé / mosuré Nord, masque lientain Placement D Observé / mosuré Nord, masque lientain Pripe duverhure D Observé / mosuré Nord, masque lientain Pripe duverhure D Observé / mosuré Nord, masque lientain Pripe de vitrage D Observé / mosuré Nord, masque lientain Pripe de vitrage D Observé / mosuré Masque lientain Pripe de vitrage D Observé / mosuré Metal sem rupteur de points thermiques Type de vitrage D Observé / mosuré Metal sem rupteur de points thermiques Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Lipis ren Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Lipis ren Type de masques lientains D Observé / mosuré Lipis ren Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Absence de masque proche Type de masques lientains D Observé / mosuré Absence de masque lientain Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Priesuré P Pripe de masque lientain Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Priesuré P Pripe de lientain Pripe de masques lientains D Observé / mosuré Priesuré P Pripe de lientain	NITES FO.	F 3 2 2 2 3 3 3 3 4 5	100	The state of the s	TV-10 March 1997
Orientation des baies D Observé / Incursir Nord Inclination vitrage D Observé / Invaturé vertical Type ouverture D Observé / Invaturé Périté rénêtres coulsesantes Type de vitrage D Observé / Invaturé Métal sans rupteur de points thérmiques Type de vitrage D Observé / Invaturé non Brésence couche pau émissive D Observé / Invaturé non Gaz de rempliscage D Observé / Invaturé au nu lintérieur Litéger du dermant memulière D Observé / Invaturé Litéger du demante proche Type de masques proches D Observé / Invaturé Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de masques stientains D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de vitrage D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de vitrage D Observé / Invaturé Nervica Absence de masque proche Type de vitrage D Observé / Invaturé Nervica Air Pertes renétres fixes Type de vitrage D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Epaisseur Lame air D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Epaisseur Lame air D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Epaisseur Lame air D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Type de vitrage D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Epaisseur Lame air D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Type de masques proche D Observé / Invaturé Nervica dubble vitrage Type de masques proche D Observé / Invaturé Nervica de Pour			-		
Trope ouverance Type de vitrage Perte-feeftre 2 Nord Type de vitrage Possibility / Immunishing Type de vitrage Possibility / Immunishing Type de vitrage Possibility / Immunishing Présence couche peu émissive Possibility / Immunishing Type de masques fonctes Type de masques fonctes Placement Présence de bailes Placement Présence couche peu émissive Possibility / Immunishing Type de masques fonctes Type de masques fonctes Placement Placement Présence de bailes Possibility / Immunishing Type de masques fonctes Placement Présence de bailes Placement Présence de bailes Possibility / Immunishing Placement Possibility / Immunishing Présence couche peu émissive Possibility / Immunishing Possibility / Immuni				The second secon	
Type de virtage					
Peris-feeltre 2 Nord Peris-feeltre 2 Nord Peris-feeltre 2 Nord Peris-seer teme air Présence ceuche peu émissive Dobervé / recurre onn Gaz de remplisage Dobervé / recurre non Positionnement de la menuserie Dobervé / recurre au ru nintérieur Largeur du Gormant Menuserie Dobervé / recurre au ru nintérieur Type de masques proches Dobervé / recurre Absence de masque proche Type de masques proches Dobervé / recurre Nord Placement Dobervé / recurre Nord Placement Dobervé / recurre Nord Placement Dobervé / recurre Nord Pipe de vertrage Dobervé / recurre Métal sans rupteur de points thermiques Prise feelstre 3 Nord Peris-feeltre 3 Nord Présence couche peu émissive Dobervé / recurre dobuble vitrage Episseur Lame air Dobervé / recurre dobuble vitrage Posservé / recurre non Présence couche peu émissive Dobervé / recurre dobuble vitrage Episseur Lame air Dobervé / recurre non Présence couche peu émissive Dobervé / recurre dobuble vitrage Episseur Lame air Dobervé / recurre non Présence couche peu émissive Dobervé / recurre non Présence de porte Dobervé / recurre non Présence de masque proche Largeur proche Type de masques proches Dobervé / recurre non Présence de masque proche Dobervé / recurre non Presence de masque proche Dobervé / recurre non Presence de masque proche Dobervé / recurre non Presence de masque proche Doberv		2010/09/40/40	7	PONS HIS VARIANCE	14. 3. Calculate and the control of
Perte-fenètre 2 Nord Présence couche pau émissive Epaisseur Lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplicage Observé / recurré Positionnement de la menuiserie Largeur du dormant Intégreur Type de masques proches Observé / recurré Type de masques lointains Observé / recurré Type de masques lointains Observé / recurré Placement Observé / recurré Présence de masque lointain Observé / recurré Presente 3 Nord Présence couche peu émissive Observé / recurré Observé / recurré Présence de masque lointain Observé / recurré Présence Présence de masque lointain Observé / recurré Observé / recurré Gaz de remplissage Observé / recurré Rair Présence de masque lointain Observé / recurré Rair Présence de masque lointain Observé / recurré Rair Observé / recurré Air Observé / recurré Largeur du dormant menuiserie Observé / recurré Type de masques proches Observé / recurré Absence de masque lointain Observé / recurré Présence Présence Observé / recurré Absence de masque lointain Observé / recurré Absence de masque lointain Observé / recurré Présence Présence de masque lointain Observé / recurré Absence de masque lointain Observé / recurré Présence Présence de					
Porte-feeltre 2 Nord Epasseur Lame air Q Observé / recturé 6 mm Présence couche peu émissive Q Observé / resturé non Gaz de remplissage Q Observé / resturé au ru intérieur menutiserie Largeur du dormant menutiserie D Observé / recturé Largeur du dormant menutiserie D Observé / recturé Absence de masque proche Type de masques licintains Q Observé / recturé Absence de masque lointain Surface de baies Q Observé / recturé Mur 2 Nord (Est) Placement Q Observé / recturé Nérd Tripe auverture Q Observé / recturé Perte-feelétres fixes Type auverture Q Observé / recturé Perte-feelétres fixes Type de vitrage Q Observé / recturé Perte-feelétres fixes Type de vitrage Q Observé / recturé Perte-feelétres fixes Type de vitrage Q Observé / recturé Onte Descript / recturé Onte recturé Onte Descript / recturé Air Présence couche peu émissive Q Observé / recturé Air Postionnement de la menuiserie Q Observé / recturé Absence de masque proche Type de masques lointains Q Observé / recturé Absence de masque proche Type de masques lointains Q Observé / recturé Absence de masque lointain Price de local adjacent Q Observé / recturé Cexténeur Parceunet Q Observé / recturé Cexténeur Parceunet Q Observé / recturé Cexténeur Porte simple en PyC			-	Control of the Contro	The American Application of the Company of the Comp
Présence couche peu émissive Diseavel / mosuré non Caz de remplicage Diseavel / mosuré au nu intérieur au nu intérieur au nu intérieur menuscere Largeur du dermant menuscere Diseavel / mosuré Lipi 5 cm Diseavel / mosuré Absence de masque proche Type de masques proches Diseavel / mosuré Absence de masque laintain Diseavel / mosuré Absence de masque laintain Diseavel / mosuré Absence de masque laintain Diseavel / mosuré Diseavel Diseavel / mosuré Diseavel / mosuré Diseavel / mosuré Diseavel Diseavel / mosuré Diseavel Dise	Porto-fenêtro 2 Norri				
Gaz de remplistage	REAVOVE		742.1	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	
Positionnement de la menuiserie po Observé / recturé au nu intérieur menuiserie proche placement proche position proche position proche position proche position proche proche procuré procuré procuré proche			-		
menulserie Disserve moture Surface Sur			D	Observe / mesure	Air
Porte-feebtre 3 Nord Partie-feebtre 3 Nord Projection Projectio			P	Observé / mesuré	au nu intérieur
Porte-fenètre 3 Nord Type de masques ticintains Disparel / moturé Absence de masque lointain		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	P	Observé / reesuré	Lp:5 cm
Surface de bailes		Extract Control of the Control of th	D	Obtervé / mesuré	Absence de masque proche
Placement		Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Orientation des baies D. Observe / ressuré Nord	DESTRUCTED AND ADDRESS.	Surface de baies	D	Observé / mosuré	2,24 m²
Inclination vitrage		Placement	p	Observé / mesuré	Mur 1 Nord, Est
Porte-fenêtre 3 Nord Présence couche peu émissive D'Observé / mosuré deubte vitrage Epaisseur Lame air D'Observé / mosuré deubte vitrage Présence couche peu émissive D'Observé / mosuré non Gaz de remplissage D'Observé / mosuré Air Positionnement de la positionnement de la menuiserie au nu intérieur Lagrar de domant proches D'Observé / mosuré Lp: 5 cm Type de masques laintains D'Observé / mosuré Absence de masque proche Type de masques laintains D'Observé / mosuré Absence de masque lointain Surface de porte D'Observé / mosuré Absence de masque lointain Porte 1 Porte 1 Type de local adjacent D'Observé / mosuré Mur 2 Sud Porte simple en PVC		Orientation des baies	D	Observé / mesuré	Nord
Porte-fenêtre 3 Nord Porte-fenêtre 3 Nord Epaisseur Lame air Dobservé / mosuré Epaisseur Lame air Dobservé / mosuré Air Positionnement de la menuiserie Largeur du dormant Dobservé / mosuré Largeur du dormant Dobservé / mosuré Dobservé / mosuré Dobservé / mosuré Dobservé / mosuré Absence de masque proche Type de masques brintains Dobservé / mosuré Absence de masque lointain Porte 1 Porte 1 Type de local adjacent Dobservé / mosuré Posservé / mosuré Posservé / mosuré Dobservé / mosuré Posservé / mosu		Inclinaison vitrage	p	Observé / reesuré	vertical
Porte-fenêtre 3 Nord Epaisseur Lame air Disservé / nosuré Fosseur Lame air Disservé / nosuré non Caz de remptissage Disservé / nosuré Air Positionnement de la menuiserie Largeur du dormant menuiserie Type de masques proches Disservé / nosuré Type de masques lointains Disservé / nosuré Absence de masque proche Type de masques lointains Disservé / nosuré Absence de masque lointain Surface de porte Placement Disservé / nosuré Absence de masque lointain Posservé / nosuré Absence de masque lointain Purce 1 Posservé / nosuré Mur 2 Sud Porte 1 Nature de la menuiserie Disservé / nosuré Porte simple en PVC		Type ouverture	P	Observé / mesuré	Portes-fenêtres fixes
Porte-fenêtre 3 Nord Epaisseur Lame air Présence couche peu émissive Observé / mesure non Gaz de remptissage Observé / mesure Air Positionnement de la menuiserie Largeur du dormant menuiserie Type de masques proches Type de masques lointains Observé / reesure Type de masques lointains Observé / reesure Absence de masque proche Type de masques lointains Observé / reesure Absence de masque lointain Surface de porte Placement Observé / reesure Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent Observé / reesure Porte simple en PVC		Type menuiserie	D	Observé / moturé	Métal sans rupteur de ponts thermiques
Présence couche peu émissive D Observé / mesuré non Gaz de remptissage D Observé / mesuré Air Positionnement de La D Observé / reesuré au nu intérieur Largeur du dormant D Observé / reesuré Lpc 5 cm Type de masques proches D Observé / reesuré Absence de masque proche Type de masques taintains D Observé / reesuré Absence de masque lointain Surface de porte D Observé / reesuré 1,9 m² Placement D Observé / reesuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / reesuré l'extérieur Nature de la menuiserie D Observé / reesuré Porte simple en PVC		Type de vitrage	P	Observé / mesoré	double vitrage
Gaz de remplissage D Observé / recsuré Air Positionnement de la D Observé / recsuré au nu intérieur Largeur du domant D Observé / recsuré Lp: 5 cm Type de masques proches D Observé / recsuré Absence de masque proche Type de masques teintains D Observé / recsuré Absence de masque lointain Surface de porte D Observé / recsuré 1,9 m² Placement D Observé / recsuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / recsuré Porte simple en PVC	Porte-fenêtre 3 Nord	Epaisseur Lame air	D	Observé / reesuré	6 mm
Positionnement de la menuiserie proche procuré placement proche procuré placement procuré placement procuré placement procuré placement procuré placement procuré procuré procuré placement procuré placement procuré placement procuré procur		Présence couche peu émissive	D	Observé / mesuré	nen
menuiserie Largeur du dormant menuiserie Type de masques proches Disservé / ressuré Absence de masque proche Type de masques laintains Disservé / ressuré Absence de masque laintain Surface de porte Placement Disservé / ressuré Placement Disservé / ressuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent Disservé / ressuré Porte simple en PVC Poservé / ressuré Porte simple en PVC		Gaz de remplissage	P	Observé / recturé	Air
Largeur du dormant menuserie Lp: 5 cm Type de masques proches D Observé / nosuré Absence de masque proche Type de masques laintains D Observé / nosuré Absence de masque laintain Surface de porte D Observé / nosuré 1,9 m² Placement D Observé / nosuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / nosuré l'extérieur Nature de la menuserie D Observé / nosuré Porte simple en PVC			p	Observé / rzesucé	au nu intérieur
Type de masques proches D Observé / nosuré Absence de masque proche Type de masques lointains D Observé / ressuré Absence de masque lointain Surface de porte D Coservé / ressuré 1,9 m² Placement D Observé / ressuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / ressuré l'extérieur Nature de la menuiserie D Observé / ressuré Porte simple en PVC		BIGGIO PROCESSOR AND PROCESSOR AND ADDRESS	0	Observed Engeneral	in Sem
Type de masques laintains D Observé / reesuré Absence de masque laintain Surface de porte D Observé / reesuré 1,9 m² Placement D Observé / reesuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / reesuré l'extérieur Nature de la menuiserie D Observé / mesuré Porte simple en PVC		The state of the s	-	CONTRACT DESCRIPTION	
Surface de porte Coservé / recsuré 1,9 m² Placement Coservé / recsuré Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent Coservé / recsuré l'extérieur Nature de la menuiserie Coservé / recsuré Porte simple en PVC				100000000000000000000000000000000000000	
Placement D Observé/moturé Mur 2 Sud Porte 1 Type de local adjacent D Observé / moturé l'extérieur Nature de la menuiserie D Observé / mesuré Porte simple en PVC	MILESER.				Control of the Contro
Porte 1 Type de local adjacent D Observé / rocsuré l'extérieur Nature de la menuiserie D Observé / rocsuré Porte simple en PVC			-		
Nature de la menuiserie D Observé / mesuré Porte simple en PVC	R-AVEVE		-	The Party of the Control of the Cont	
	Porte 1				
Type de porte : Disserve / mosure : Porte avec double vitrage				INDESCRIPTION OF THE PARTY OF T	THE PARTY OF THE P
		Type de porte	P	Domine / Motore	Porte avec double vitrage

Page 12/16

	Présence de joints	p	Dosovye / mesure	oui e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	d'étanchéité Positionnement de La		NAME OF TAXABLE PARTY.	
	menuiserie Largeur du dormant	P	Observe / mesure	au nu intérieur
D WWOVE	menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Surface de porte	D	Observé / ressuré	1,69 m²
	Placement	D	Observé / réesure	Mur 3 Ouest
	Type de local adjacent	P	Observé / mosuré	un garage
	Surface Alu	P	Observé / mesuré	53.67 m²
	Etat isolation des parois Alu	P	Observé / recsuré	non isoté
	Surface Aue	D	Observé/meuré	124.32 m²
Porte 2	Etat isolation des parois Aue	D	Observe / meauré	non isoté
	Nature de la menuiserie	P	Observé / mesueé	Porte simple en bois
	Type de porte	0	Observé / rocsuré	Porte opaque pleine
	Présence de joints d'étanchéité	Q	Observe / mesure	non / N/ENTES FR-AVOVEN
	Positionnement de La menuiserie	P	Observé / mosseé	aunu intérieur — A.V.O.V.F.N.T.F.SA.V.C
	Largeur du dormant	Q	Observé / mesuré	Lp:5 cm
P-AVIDVE	menuiserie Surface de porte			
	Surface de porte Placement	Q	Observé / mesuré	1.69 m² Mur 4 Ouest
	Type de local adjacent	P	Observé / resure	
	Surface Alu	P	Observe / mesure	un garage 53.67 m²
	Etat isolation des parois Alu	p	Observé / ressuré	non isolé
	Surface Aue	P	Observé / mesuré	124,32 m²
Porte 3	Etat isolation des parois Aue	P	Observé / mesuré	non isolé
ES-AVOV	Nature de la menuiserie	P	Observé / mesuré	Porte simple en bois
	Type de porte	P	Observé / mosuré	Porte avec 30-60% de vitrage simple
	Présence de joints			
	d'étanchéité	P	Observé / reosuré	non
	Positionnement de La menuiserie	Q	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
E EDUAV	Type de pont thermique	P	Observe / mesure	Mur 2 Sud / Fenêtre 4 Nord
	Type isolation	P	Observé / mesuré	inconnue
Pont Thermique 1	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	5,8m
	Largeur du dormant	D	Observé / mosuré	Lp:5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	P	Observé / mosuré	Mur 2 Sud / Porte 1
	Type isolation	p	Observe / mesure	inconnue
Post Thermique 2	Longueur du PT	P	Diservé / mesuré	5m
The state of the s	Largeur du dormant	P	Observé / mosuré	Lp:5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	P	Observé / mosuré	au nu intérieur
NITES FR	Type de pont thermique		Observé / mesure	Mur 3 Quest / Porte 2
		Q Q	Observé / mesuré	non Holé
Plate Vine	Type isolation	P		4,9 m
Pont Thermique 3	Longueur du PT Largeur du dormant		Observé / moturé	
	menuiserie Lp	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
O VETTOLE	Position menuiseries	P	Diserve / mesure	au nu intérieur
	Type de pont thermique	D	Observé / reesuré	Mur 4 Duest / Porte 3
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isoté
Post Thermique 4	Longueur du PT	D	Observé / mesuré	4,9 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
NIESER	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
Pont Thermique 5	Type de pont thermique	ρ	Observé / receuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 5 Sud
. viii tilesiinique o	Type isolation	D	Observé / mesuré	inconnue
			College Constitution and in	

Page 13/16

	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	5,8m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	p	Observé / mesuré	Lp:5 cm
ENTESE	Position menuiseries	D	Observe / mesure	au nu intérieur
	Type de port thermique	P	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 6 Sud
	Type isolation	D	Doservé / necsuré	inconnue
Pont Thermique 6	Longueur du PT	P	Observé / rocsuré	5,8m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Doservé / ropsuré	Lp:5 cm
NIESER	Position menuiseries	0	Observé / ressuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	P	Observé / ressuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 7 Nord
	Type isolation	P	Observé/mesuré	inconnue
Pont Thermique 7	Longueur du PT	P	Observé / resturé	5,5 m AV/AV/ENTER EB AV/
	Largeur du dormant menuiserie Lp	D	Observé / mesuré	Lp:5 cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
ATT OF TO	Type de pont thermique	P	Observé / recturé	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 8 Nord
	Type isolation	P	Observé / reesuré	inconnue
Pont Thermique 8	Longueur du PT	P	Observé / mosuré	5,5 m
FAVOVE	Largeur du dormant	ρ	Observe / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	۵	Observé / reesuré	au nu intérieur
AOAFMI	Type de pont thermique	٩	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 9 Nord
	Type isolation	P	Observé / mesuré	inconnue
Post Thermique 9	Longueur du PT	p	Observé 7 roosuré	3.3 m
R-AVOVE	Largeur du dormant	P	Observé / mesuré	Lp:5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	Vo	Observé / reesuré	au nu intérieur
NIESE	Type de pont thermique	0	Observé / recsuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Fenêtre 10 Nord
	Type isolation	P	Observe / mesure	inconnue
Post Thermique 10	Longueur du PT	P	Observé / recsuré	3.3m
Professional Control	Largeur du dormant	P	Observé / mesuré	Lp:5 cm
	menuiserie Lp Position menuiseries	P	Croservé / mesure	au nu intérieur
C FD AV	Type PT	P	Observé / reesuré	Mur 1 Nord, Est / Plancher Int.
Post Thermique 11	Type isolation	0	Observé / mesuré	ITI / non isoté
	Longueur du PT	P	Observe / mesure	13,7 m
C FD AL	Type PT	P	Observé / ressuré	Mur 1 Nord, Est / Plancher 1
Post Thermique 12	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / non isoté
ENTESE	Longueur du PT	۵	Observé / mesuré	13,7 m
KAYUYL	Type PT	D	Observe / mesure	Mur 2 Sud / Plancher Int.
Pont Thermique 13	Type isolation	D	Observé / nesuré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT	D	Observé / reesuré	6,7 m
R-AVUVE	Type PT	ρ	Observé / mesuré	Mur 2 Sud / Plancher 1
Post Thermique 14	Type isolation	D	Course / mesure	inconnue / non isolé
	Longueur du PT	P	Coserve / necure	6,7 m
R-AVOVE	Type PT	P	Observé / recuiré	Mur 3 Ouest / Plancher Int.
Pont Thermique 15	Type isolation	P	Observé / meturé	non isolé / non isolé
	Longueur du PT	D	Opservé / mesuré	7,3 m
D ATTAXYEE	Type PT	P	Claservé / mesuré	Mur 3 Quest / Plancher 1
Post Thermique 16	Type isolation	P	Observé / recsuré	non isolé / non isolé
	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	7,3 m
UNICH LE	Type PT	P	Observé / mesuré	Mur 5 Nord, Sud, Est / Refend
Pont Thermique 17	Type isolation	P	Observe / recouré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT	p	Observe / mesure	5 m

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	P	Observe / recsure	Ventilation par entrées d'air hautes et basses
Donnée d'entrée Ventilation Chauffage Eau chaude sanitaire 1	Façades exposées	p	Observé / reesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / recturé	Ventilation par entrées d'air hautes et basses plusieurs mon Installation de chauffage simple Gaz Naturel - Générateur à air chaud à combustion standard installé à partir de 2006 2007 Gaz Naturel mon mon mon Générateur à air chaud à combustion standard installé à partir de 2006 supérieur à 65°C Inconnue central Sans système d'intermittence 2 Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie 8 ou 2 étoiles) 2005 (estimée en fonction de la marque et du modèle) Electrique non production en volume habitable alimentant des pièces contigués accumulation 100 L 1 Gaz Naturel - Chauffe-eau gaz à production instantanée installé entre 1990 et 2000 1995 (estimée en fonction de la marque et du modèle) Gaz Naturel non non non
ENTES ER	Type d'installation de chauffage	P	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur	D	Observe / reesure	
	Année installation générateur	D	Observé / nesuré	2007
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Cper (présence d'une ventouse)	D	Observé / mesuré	non :
	Présence d'une veilleuse	P	Observe / mosure	non SEAVUVENIES EREA
Chauffage	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	P	Crostové / reesuré	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	p	Observé / roccuré	non SER-AVOVENIES-A
	Type émetteur	D	Observé / mosuré	Générateur à air chaud à combustion standard installé à partir de 200
	Température de distribution	p	Observé / mesuré	supérieur à 65℃
	Année installation émetteur	P	Observé / mesuré	Incornue
	Type de chauffage	p	Observé / reesuré	central
	Equipement intermittence	Q	Observé / mesuré	Sans système d'Intermittence
ENTESTA	Nombre de niveaux desservis	D	Observé / mesuré	E 2 LOS EFEAU DENHESKE
	Type générateur	D	Observé / mosuré	
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2005 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
Fau chaude sanitaire 1	Energio utilisée	P	Ciberryé / noesuré	Electrique
CAVUVEN	Chaudière murale	D	Observé / reesire	/ non / / / / / / / / / / / / / / / / /
	Type de distribution	P	Observé / reesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contigués
	Type de production	D	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	0	Observé / nosuré	1001
C ED AVE	Numbre de niveaux desservis	D	Observé / reesijeř	TEO ESTATES
	Type générateur	٥	Observé / mesuré	The state of the s
	Année installation générateur	D	Observir / mesure	1995 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	0	Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Présence d'une veilleuse	P	Observé / mesuré	non
Fau chaude sanitaire 2	Chaudière murate	D	Observé / mosuré	non
VIES-AVI	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / recturé	non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	ρ	Observé / recturé	non
	Type de distribution	0	Observé / reesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contigués
	Type de production	P	Closerué / reosuré	instantanée

ACCORD DIAGNOSTIC | Tel : 02 41 43 26 39 | Dossier : DIA-CTE04-2308-058 Page 15/

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret nº 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société: ACCORD DIAGNOSTIC 15 avenue René Gasnier 49000 ANGERS

Tél.: 02 41 43 26 39 - N°SIREN: 482 15 - Compagnie d'assurance: AXA n° 1148866204

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

N°ADEME 2349E2816654V



ACCORD DIAGNOSTIC | Tél : 02 41 43 26 39 | Dossier : DIA-CTE04-2308-058

Page 16/16

Dossier: 22 / 83







Rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Département	49
Commune	ANGERS
Type d'immeuble	Maison individuelle (T5). Maison R+1.
Adresse	26 Square de l'Isoret, 49100 ANGERS
Référence cadastrale	AVOVENTES AVOVENTES SE
N° logement / Etage / Identifiant fiscal (si connu)	Sans objet
Désignation du lot de (co)propriété	Sans objet
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien indépendent

Année de construction du local et de ses dépendances 1966

Année de réalisation de l'installation électrique 1966

Distributeur d'électricité Engie

Pièces et emplacements non visités

Justification

Sans objet

Identification du donneur d'ordre

Propriétaire

AVOVENTES

Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Opérateur de repérage	Monsieur AVOVENTES AVOVENTES Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS Certification France 60 Avenue du Général de Gaulle Immeuble le Guillaumet 92046 Paris La Défense [Réf : 9496451] le 22/10/2020 jusqu'au 20/09/2027
Nom et raison sociale de l'entreprise	ACCORD DIAGNOSTIC
Adresse de l'entreprise	15 avenue René Gasnier 49000 ANGERS
Numéro de Siret	482 158 532
Désignation de la compagnie d'assurance de l'opérateur	AXA RCP nº 1148866204 - Montant de garantie : 2 000 000 €- Date de validité : 31/12/2023
Commande effectuée le	31/07/2023
Visite réalisée le	24/08/2023 à 14:00

Ref.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Georier - 45000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET : 402 150 522 Rapport Electricité : 1/19 Dossier : 23 / 83





Pièces jointes	Sans objet
Sous-traitance	Sans objet
Durée de validité en cas de vente Durée de validité en cas de location	23/08/2026 23/08/2029
Retour du courrier préliminaire	Non retourné
Appareil électrique	Controleur Fluke

Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituents visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maconnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Ref. : DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 45000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET : 402 150 532 Rapport Electricité : 2/19 Dossier : 24 / 83





Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :
 □ 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. ☑ 2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. ☑ 3. « Dispositif de protection contre les surintensités » adepté à le section des conducteurs, sur chaque circuit. ☑ 4. La lieison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenent une douche ou une baignoire. ☑ 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs evec des éléments sous tensions – Protection mécanique des conducteurs. ☑ 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Installations particulières :
 □ P1, P2, Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement □ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine
Informations complémentaires :
☑ IC. Socies de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

Fait à ANGERS, le 24/08/2023

Cachet de l'entreprise

DIAGENTER

ACCORD DIAGNOSTIC 15 Av René Garrier 49100 ANDERS 761 : CC 21 + 43 39 39 - Fax : CC 41 + 43 07 59 Fox 1: CC 43 - 30 19 71 - 6" VAN 1 0 600 600 674 Set no copieto for 1500 - 47 10 0 600 670 HCC 4840070 402 186 502 - APE 7130 8 Monsieur AVOVENTES AVOVENTES

Signature opérateur





Rapport Electricité : 3/19

Dossier: 25 / 83





Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

S.F.R. AVOVENT	Motifs	Non visible	Non visible	Non visible	Non visible sans démonta ge de l'installation	Abscence du courant à ssigné (Am pères)	Non visible
S-AVOVENTES FR-AVOVENTES-AVOVENT	Observations	La terre permet de protéger les occupants contre les nisques d'électrocution. Elle doit être composée uniquement de fils électriques de couleurs vert et jaune.	Ce dispositif relie le circuit électrique à la terre et permet de protèger les occupants contre les risques d'électrocution. Ses dimensions doivent être adaptées au circuit électrique.	Ce dispositif relie le circuit électrique à la terre et permet de protéger les occupants contre les risques d'électrocution. Il doit avoir des dimensions adaptées pour un bon fonctionnement.	Le conducteur de protection relie un circuit électrique à la terre et participe à la protection des personnes contre les risques d'électrocution. Il doit pour cela être constitué dans sa totalité d'un fil électrique de couleurs vert et jaune.	Les dispositifs de protection doivent avoir des dimensions adaptées pour un bon fonctionnement.	La liaison équipotentielle supplémentaire participe à la protection des personnes, en reliant les parties métalliques entre elles. Elle permet d'éviter toute électrocution dans la salle de bain. Ce dispositif doit répondre à un dimensionnement minimal.
	Libellé des points de contrôle n'eyent pu être vériflés*	Constitution [sauf immeubles collectifs d'habitation]	Présen ce	Caracteristiques techniques	Caractéristiques techniques	Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des conducteurs	Caracteristiques techniques
	Points à examiner	Prise de terre et installation de mise à la terre	Prise de terre et installation de mise à la terre	Prise de terre et installation de mise à la terre	Prise de terre et installation de mise à la terre	Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit	Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche

Rapport Electricité: 4/19 Dossier: 26 / 83

Ret : DN-C/E042308058 ACCHO CI4GNOSTIC - 15 avenue Rent Gasrier - 49000 ANSERS - 02 41 43 28 39 - SRET ; 482 158 532





* selon l'annexe I de l'arrêté du 28 septambre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'Etat de l'installation Intérieure d'Electricité dans les finmeubles à usage d'Habitation

Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Le devoir de conseil de l'opérateur ayant réalisé l'intervention se limite exclusivement dans le cadre du présent rapport aux obligations qui lui incombent, telles qu'indiquées dans la norme NF C16-600 (dernière version en vigueur au jour de l'édition du rapport).

Le tableau suivant détaille les points examinés qui font l'objet d'une anomalie lors du diagnostic.

Nous vous conseillons de supprimer les anomalies identifiées en consultant dans les meilleurs délais un électriclen qualifié.

Ref.: DN-CTEO42308058 ACCRO CIAGNOSTIC - 15 avenue Here Gesrier - 49000 ANGERS - 02 41 43 28 39 - SRET; 482 158 532

Rapport Electricite: 5/19 Dossier: 27 / 83





Domaine conclusion**

no

Het.: DM-CTE042308058 ACCORD DMGNOSTIC - 15 avenue René Gasrier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SRET : 482 159 532

Rapport Electricité : 6/19 Dossier : 28 / 83



	AVOVENTES SERAVOVENTES MENTES FROM AVOVENTES FROM AVOVENTES MENTES FROM AVOVENTES			Prise de terre et installation de mise à la terre	AVO S PR AVO S PR AVO	Prise de terre et Installation de mise à la terre				
NOS NO	TES AVOVEN VENTES FR- FR-AVOVEN TES FR-AVO VENTES FR-	AVOV TES.H VENT AVOV	PRAVES AVENUE	Continuité	NTES AVO ITES NTES AVO	Continuité	AVS VAVS	VER ESTA	AVO AVO AVO	S.V.A.S.V.A
- Chambre 3 Mur B : 2 non continuitals) ou	-Chambre 2 Plafond : 1 luminaire(s) de classe 2. Le diagnostic a été réalise conformément à la réglementation (sans procéder à une dépose des matériels et appareillages), par conséquent, un metériel de classe 2 en place ne nous permet pas d'effectuer le contrôle de continuité/présence du conducteur de protection de son circuit d'alimentation électrique.	 Séjour / Salon Plafond : 2 non continuité[s] ou absence(s) du[des] conducteur(s) de protection du [des] circuit(s] d'alimentation du[des] luminaires(s). 	-Grenier Plafond : 2 non continuité(s) ou absence(s) du[des] conducteur[s] de protection du [des] circuit[s] d'alimentation du[des] luminaires(s).	- Grenier Mur D : 1 non continuité(s) ou absence(s) du(des) conducteur(s) de protection du (des) circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s).	- Palier Mur D : 1 non continuité(s) au absence(s) du(des) conducteur(s) de protection.	- Chambre 3 Mur C : 2 non continuité(s) ou absence(s) du(des) conducteur(s) de protection.	- Chambre 1 Mur B : 2 socie[s] de prise sans broche de terre	- Chambre 1 Mur D : 2 socie(s) de prise sans broche de terre	- Chambre 1 Mur A : 1 socle[s] de prise sens broche de terre	terne
TOUT OUT ON A CONT	FR-AVOVEN VENTES FR AVOVENTES FR AVOVEN VENTES FR- VENTES FR- VENT	A TEST A	la terre.	Le circuit [n'alimentant pas des socies de prises de courant] n'est pas relié à la terre. Tous les circuits (éclairage, eeu chaude sentraire chauffage) doivent être recondés à	La broche de terre doit être un élément métallique situé sur chaque prise électrique. La mesure réalisée a identifié un disefranctionnement	Un(des) socie(s) de prise(s) de courant comporte(nt.) une(des) broche(s) de terre non reliée à la terre.	AVS ROUS AVS ROUS AVS ROUS AVS ROUS ROUS ROUS ROUS ROUS ROUS ROUS ROU	VER THE RESERVE	AVERSON SERVICES	



conducteur de protection de son circuit matériels et apparellages), par conséquent, un dalimentation electrique. conducteur de protection de deffectuer le contrôle de continuité/présence du du[des] conducteur(s) de protection du [des] du[des] canducteur(s) de protection du d'alimentation électrique. deffectuer le controle de continuité/présence du circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s). du(des) canducteur(s) de protection du (des) circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s). absence(s) du(des) conducteur(s) de protection du deffectuer le contrôle de continuité/présence du matériel de classe 2 en place ne nous permet pas réglementation (sans proceder à une dépose des diagnostic a été réalisé conformément à la matériel de classe 2 en place ne nous permet pas réglementation (sans procéder à une dépose des degnostic a été réalisé conformément à circuit(s) dalimentation du(des) luminaires(s). circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s) conducteur metériel de classe 2 en place ne nous permet pas materiels et appareillages), per consequent, un réglementation (sans procéder à une dépose des materials et appareillages), par consequent, un diagnostic a été réalisé conformément à Garage Mur C : 1 luminaire(s) de classe 2. Le - Sas 1 Mur A : 1 non continuité(s) ou absence(s) - Entrée Plafond : 1 non continuité(s) ou absence(s Garage Plafond : 2 luminaire[s] de classe 2, Le Paller Platond : 1 non continuite(s) ou absence(s) WC 2 Plafond : 1 luminaire(s) de classe 2. de protection 90 son circuit son circuit des des

Het.: DM-CTEQ42308058 ACCORD CMGNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 48000 ANDERS - Q2 41 43 26 39 - SRET : 482 158 532

Rapport Electricité : 8/19 Dossier : 30 / 83



Prise de terre et installation de mise à la terre	S FREE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE R	AVO S ER AVO	VENT AVOV AVOV AVOV		S FR VEN R-AVO S FR AVEN AVO	VENTES AVI AVOVENTES TES ER AVIOL VENTES FRA AVOVENTES TES ER AVIOL VENTES FRA
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel- résiduel à haute sensibilité 30mA						
S.FR-AVOVE ENTES FR-A VOVENTES ES.FR-AVOV OVENTES F R-AVOVENT ES.FR.AVOV OVENTES F R-AVOVENT ES.FR.AVOV OVENTES F OVENTES F R-AVOVENT ES.FR.AVOV OVENTES F R-AVOVENT ES.FR.AVOV	- Chambre 1 Plafond : 1 non continuité(s) ou absence(s) du(des) conducteur(s) de protection du (des) circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s).	- Salle d'eau 1 Plafond : 1 non continuité[s] ou absence[s] du[des] conducteur[s] de protection du [des] circuit[s] d'alimentation du[des] luminaires[s].	- Pièce Plafond : 1 non continuité[s] ou absence[s] du[des] conducteur[s] de protection du [des] circuit[s] d'altimentation du[des] luminaires[s].	- Pièce Mur D ; 2 non continuité(s) ou absence(s) du(des) conducteur(s) de protection du (des) circuit(s) d'alimentation du(des) luminaires(s).	- Pièce Plafond : 1 non continuité[s] ou absence[s] du[des] conducteur[s] de protection du [des] circuit[s] d'alimentation du[des] luminaires[s].	- Sas 1 Mur A : 1 luminaire[s] de classe 2. Le diagnostic a été réalise conformément à la réglementation (sans procéder à une dépose des matériel de classe 2 en place ne nous permet pas d'effectuer le contrôle de continuité/présence du conducteur de protection de son circuit d'alimentation électrique.
Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l'installation ne sont pas reliés à la terre, la mesure compensatoire suivante n'est pas correctement mise en œuvre : protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA. Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique	RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE RAVE	S VENT NO STANSON AS S	AVOVE DE LOVE	ENTERAVO RAVO ENTERAV	S.FR. VEN S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.Ven S.	AVOVENTES TES FR-AVOV AVOVENTES TES FR-AVOV VENTES FR- AVOVENTES TES FR-AVOV AVOVENTES TES FR-AVOV AVOVENTES TES FR-AVOV AVOVENTES TES FR-AVOV AVOVENTES TES FR-AVOV

· ÉLECTAICITÉ

conducteurs chaque circuit surintensites adapte a contre Dispositif de protection section SUL

techniques Caractéristiques



Etage 2 Grenier : Fusibles à

broches

Ce type fusible(s) ou de disjoncteur(s) n'est plus administratives. Techniquement, elle ne peut soft économiques, soit techniques, soit peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons rechargeables, coupe-circuit a fusible de type autorise être une solution perenne. lorsque les règles fondamentales de sécurité ne industriel, disjoncteur réglable [fusible à tabatière, à en courant broches

ω

protégeant des circuits terminaux). Certains types de fusibles ou de disjoncteurs ne

des habitations d'aujourd'hui. sont pas adaptés aux installations électriques



- Rez de chaussee Garage : Fusibles à

broches

Het : DN-CTE042308058 ACCORD EMGNOSTIC - 15 avenue René Gasrier - 48000 ANGERS - 02 41 43 28 39 - SRET ; 482 158 532

Rapport Electricité : 10/19 Dossier: 32 / 83



Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	VENITES FR-AVOVENTES AVOVENTES FR-AVOVENTES
Mesure compensatoire	Présence - Continuité	
S.FR-AV ENTES.I VOVEN ES.FR-A OVENTI	Prises 2P	Rez de chaussée Sas 1 : Fusibles à puits
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la mesure compensatoire appliquee dans le cas où la valeur de la résistance électrique est > 2 ohms entre un élément effectivement relie à la liaison équipotentielle supplémentaire et uniquement : les huisseries métalliques de porte	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante [résistance supérieure à 2 ohms]. La liaison équipotentielle supplémentaire participe à la protection des personnes, en reliant les parties métalliques entre elles. Elle permet d'éviter toute électrocution dans la salle de bain.	AVOVENTES FR-AVOVENTES AVOVENTES FR-AVOVENTES FR-AVOVENTE

Het.: DM-C/TE04230B058 ACCORD DMGNOSTIC - 15 avenue René Gasrier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SRET : 482 156 532

Rapport Electricité : 11/19 Dossier : 33 / 83



Prises 2P dans la zone sécurité de la baignaire - Rez de chaussée Salle d'eau 1 : Chauffeau non protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité 30 mA - Grenier Mur D : 2 conducteur(s) non isolé(s). - Chambre 3 Mur B : 2 domino(s). - Chambre 3 Mur B : 2 interrupteur(s) avec fusible à puit
ine sau non haute
administratives. Techniquement, elle ne peut être une solution pérenne. Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce demier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liés aux zones). Dans les salles de bain ou salles d'eau, tout appareil ou matériel électrique doit répondre à des normes de sécurité et de positionnement. Unides] conducteur[s] nu[s] et/ou une(des) partiels accessible(s) est[sont] alimenté sous une tension > 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est(sont) alimenté[s] par une source autre que TBTS. Des dispositifs de protection doivent être installet si des conducteurs électriques nus doivent rester accessibles. L'installation électrique comporte une(des) connexion(s) avec une(des) partie(s) active(s) nue(s) sous tension accessible. Les parties conductrices des éléments électriques doivent être inaccessibles pour que les occupants scient en sécurité à tout instant. L'installation comporte du matériel électrique vétuste. Le matériel électrique ne doit pas être vétuste. Le matériel électrique ne doit pas être vétuste.



constituents, ...



- Grenier Plefond : 2 socie[s] de prise vétuste[s]
- Séjour / Salon Mur A : 1 socie[s] de prise avec porte-fusible à puits
- Séjour / Salon Mur A : 1 socie(s) de prise vétuste(s)
- Séjour / Salon Mur A : 1 interrupteur[s] avec fusible à puit.
- -Chambre 2 Mur D ; 1 sode[s] de prise avec portefusible à puits
- Chambre 2 Mur D : 1 sode(s) de prise vétuste(s)
- -Chambre 2 Mur A: 1 interrupteur(s) avec fusible à puit.

Sejour / Salon Mur D : 1 socie(s) de prise avec

- portefusible à puits - Séjour / Salon Mur D : 1 socle[s] de prise vêtustæ[s]
- Séjour / Salon Mur C : 2 socie[s] de prise avec portefusible à puits
- Séjour / Selon Mur C : 2 socie[s] de prise vétuste[s]

DIAGONTER



ORNORAL SINKS	VATILATION AND THE STATE OF THE	TENER VERNERAL MERCANE	PANALTA THAT YA		OF ZORZANZ	TEAN TOWN TO THE TEAN TOWN TOWN TO THE TEAN TOWN TOWN TO THE TEAN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOW	FERRITARIA PROPERTY OF THE PRO	SHARRANA	STORES OF STORES	AVERXOR XX REVOR	VALUE ALVAL	NOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS ZOS Z	SHAWE SULFANE	AVELOR ESON ESON
-Cuisine Mun C : 1 socie(s) de prise vétuste(s)	- Cuisine Mur C : 1 socie(s) de prise avec porte fusible à puits	- Cuisine Mur A : 1 interrupteur(s] avec fusible à puit.	-Cuisine Mur A : 1 socie[s] de prise vétuste[s]	- Cuisine Mur A : 1 socle(s) de prise avec porte- fusible à puits	-Salle d'eau 2 Mur B: 1 socie(s) de prise vétuste(s)	-Salle d'eau 2 Mur A : 1 Interrupteur(s) avec fusible à puit.	- Paller Mur D : 1 interrupteur(s) avec fusible a puit.	-Palier Mur B : 1 interrupteur(s) avec fusible à puit.	-Palier Mur A : 1 interrupteur(s) avec fusible à puit.	-Chambre 3 Mur A: 1 interrupteur(s) avec fusible è puit.	-Chambre 3 Mur A : 1 socie[s] de prise vétuste[s]	-Chambre 3 Mur A : 1 socle[s] de prise evec parte- fusible à puits	- Chambre 2 Mur A : 1 socie[s] de prise vétuste[s]	- Chambre 2 Mur A : 1 socials) de prise evec porte fusible è puits

DIAGONTER





- Entrée Mur B : 1 socie[s] de prise avec portefusible à puits
- Entrée Mur B : 1 socie(s) de prise vétuste(s)
- Garage Mur C : 5 sode(s) de prise vétuste(s)
- Garage Mur C: 3 interrupteur(s) vetuste(s).
- Pièce Mur A: 1 interrupteur(s) avec fusible à puit.
- -Chambre 1 Mur A : 1 socia[s] de prise avec portefusible à puits
- Chambre 1 Mur A : 1 socie[s] de prise vétuste[s]
- -Chambre 1 Mur A: 1 interrupteur(s) evec fusible à puit.
- -Chambre 1 Mur D : 2 socle[s] de prise vétuste[s]
- Chambre 1 Mur D : 2 socle[s] de prise avec portefusible à puits
- -Chambre 1 Mur B : 2 socle[s] de prise vétuste[s]
- -Chambre 1 Mur B : 1 socle[s] de prise avec portefusible à puits





ਨ	Au moins un socie de prise de courant ne possède pas un puit de 15 mm	行くと言くなりないのではないという。	Socies de prise de courant : type à puits	Informations complémentaires
Ō	Au moins un socie de prise de courant n'est pas de type à obturateur.	S NO	Socies de prise de courant : type obturateur	Informations complémentaires
	L'installation ne possède aucun dispositif de IC protection≤30mA,		Dispositif à courant différentiel-résiduel à heute sensibilité ≤ 30 mA : Protection de l'ensemble de l'installation électrique	complémentaires
	Un(des) conducteur(s) isolé(s) n'est(ne sont) pas 5 placé(s) sur toute sa(leurs) longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa penétration dans le matiériel électrique qu'il alimente. Tous les fils électriques doivent être totalement inaccessibles.	Matériels présentant Matériels présentant des risques de contact risques de contact direct avec des directs : fixations éléments sous tension risques de contact directs : état mécanique du matériel - Grenier Mur D : 2 conducteur(s) non protégé(s) mécaniquement.	Matériels présentant des risques de contact directs : fixations Matériels présentant des risques de contact directs : état mécanique du matériel	Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension

^{*} selon l'annexe I de l'arrêté du 26 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité dans les immeubles à usage d'Habitation .
** Cette colonne reprend les numéros des points à éxaminer en conclusion dans le chapitre 5.

economiques, soit techniques, soit administratives. Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc élécarque lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer plemement pour des resons soit

Observations

La valeur de la résistance de terre est de 6,65 Ohms.

Het.: DW.CTE04230B058 ACCORD DWGNOSTIC - 15 avenue René Gasnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 28 39 - SRET ; 482 159 532

Rapport Electricité : 16/19 Dossier: 38 / 83





Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appereil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut** d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilègie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouille ou immergé.

Le non-respect de celle-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Ref. : DIA-CTE04-2300-050
ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 45000 ANGERS - 02 41 43 28 35 - SIRET : Dossier : 39 / 83





Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareile d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure de courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socies de prise de courant de type à obtureteurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvent entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socies de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Conditions particulières d'exécution

Textes de référence

Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).

Article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Ref.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Georier - 45000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET ; 402 150 522

Rapport Electricité : 18/19

Dossier: 40 / 83





Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

La norme NF C16-600 version Juillet 2017 relative à l'état de l'installation électrique des parties privatives des locaux à usage d'habitation

En cas de location :

Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Loi nº 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Précisions concernant l'état des installations intérieures d'électricité

Le domaine d'application du diagnostic porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation. Le diagnostic concerne l'ensemble des circuits basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation de branchement cituée dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d'utilisation destinés à être reliés à l'installation électrique fixe.

L'intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, tient informé l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension [matériels programmables par exemple] ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc...). Le donneur d'ordre, ou son représentant, signale également au diagnostiqueur les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité [matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.].

Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant :

Fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles,

S'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur,

Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic sont accessibles.

Si l'une des conditions indiquées ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne pourra être réalisé en totalité : le diagnostiqueur signalera alors dans le rapport chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que se responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour prigine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée et lui rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points effectivement vérifiés et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l'installation ainsi qu'au risque de non ré-enclenchement de l'appareil de coupure.

Le diagnostic ne porte pas sur le fonctionnement des installations électriques mais sur son état apparent visant la sécurité des personnes et des biens

Ref.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Georier - 45000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET : 402 150 532

Rapport Electricité : 19/19

Dossier: 41 / 83







Rapport de l'état de l'installation intérieure de Gaz

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure de Gaz. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

A. Désignation du ou des bâtiments

Adresse du bien 26 Square de l'Isoret, 49100 ANGERS Description Sommaire Maison individuelle (T5). Maison R+1. Localisation lot principal Sans objet Désignations des lots Sans objet Références cadastrales Nature et situation de l'immeuble Immeuble bâti, bien indépendant Permis de construire délivré en 1966 Nature du gaz distribué Gaz naturel Distributeur Engle Installation alimentée en gaz Oui

B. Donneur d'ordre

B. Propriétaire

AVOVENTES

B. Titulaire du contrat de fourniture de gaz : De propriétaire autre

Numéro de compteur : 0319B135066919

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Commande effectuée le 31/07/2023

Visite réalisée le 24/08/2023 à 14:00 Raison sociale et nom de l'entreprise ACCORD DIAGNOSTIC

Adresse de l'entreprise 15 avenue René Gasnier 49000 ANGERS

Opérateur de repérage et certification Monsieur MONSIEUR MONTES. Le présent rapport est

établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS Certification France

60 Avenue du Général de Gaulle

Immeuble le Guillaumet 92046 Paris La Défense

(Réf : 94964521) le : 08/12/2020 jusqu'au :

07/12/2027

Assurances AXA RCP nº 1148866204 - Montant de garantie : 2

000 000 € - Date de validité : 31/12/2023

SIRET 482 158 532
Pièces jointes Sans objet
Sous-traitance Sans objet

Appareil gaz CO DIAG KIMO, bombe moussante, détecteur

Durée de validité en cas de vente 23/08/2026
Durée de validité en cas de location 23/08/2029

Norme méthodologique ou spécification technique NFP 45-500 de juillet 2022

utilisée

Ref.: DIA-CTED4-2303-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 45000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET ; 402 150 Rapport Gaz : 1/6 Dossier : 42 / 83





Conclusion du rapport de l'état de l'installation intérieure de gaz

Aucune anomalie

L'installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.

Fait à ANGERS, le 24/08/2023 Cachet de l'entreprise

DIAGINETER

ACORD DIAGNOSTIC
15 Av Rand Garray
40100 ANDERS
T8L: 102 41 40 32 129 - Fax: 102 41 40 07 58
Pox: 100 62 50 97 - 17 40 11 6 600 800 604
Set for capital de 130 9
ROS ANGERSO 430 188 22 - APR P180 8



D. Identification des appareils

Appareil de cuisson Philips 4. feux Chauffe-eau Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury BAYARD 10 Chaudière Aircalo Raccordé Inconnue Chaufferie Chaufferie Néant Néant Non Raccordé Inconnue Chaufferie Néant Néant Néant Néant Néant Non Raccordé Inconnue Chaufferie Néant	taux s de ibilité aque
Chaffoteaux et Maury BAYARD 10	
Chaudière Aircalo Raccordé Inconnue chaufferie Néant	
INTES ER AVOVENTES EL AVOVENTES ER AVI	
Appareil de cuisson Sauter 4 Raccordé Inconnue Cuisine Néant feux	

(1)Cuicinière, table de cuiccon, chauffe-eau, chaudière, radiateur,... (2)Non raccordé-Raccordé-Etanche.

E. Anomalies identifiées

Il n'y a aucune anomalie recensée sur l'installation.

Rapport Gaz : 2/6 Dossier: 43 / 83





F. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et identification des points de contrôles n'ayant pas pu être réalisés

Pièces, bêtiments et emplacements non visités	Justification	
Sans objet	ENTES FRAVOVE	NTES FRAV

G. Constatations diverses

L'installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.

Présentation d'une attestation de vacuité des conduits de fumées datant de moins d'un an : non effectuée.

Présentation d'un contrat d'entretien de la chaudière de moins d'un an : non effectuée.

Présentation des notices d'utilisation du ou des appareils : non effectuée.

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications mineures » dispensent de cette obligation.

H. Conclusion

L'installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.

1.	En	cas	de	DGI:	Actions	de	l'opérateur	de	diagnostic

□ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz □ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de

l'installation ☐ Transmission au Distributeur de gaz par Monsieur Movemes des informations suivantes :

- référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
- Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. En cas d'anomalie 32c : Actions de l'opérateur de diagnostic

- ☐ Transmission au Distributeur de gaz par Monsieur AVOVENTES de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
- Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz» remplie.

Observations

Il est rappelé au donneur d'ordre l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées en cas de présence d'appareils gaz hors table de cuisson. Les appareils d'utilisation ont été mis en marche et arrêtés par Indivision AVOVENTES

Ref. : DIA-CTE04-2309-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET : 482 150 Rapport Gaz : 3/6 Dossier: 44 / 83





Rapport Gaz : 4/6

Dossier: 45 / 83

Conduite à tenir

En cas de présence d'enomalies présentant un Danger Grave et Immédiat :

Risque couvert : L'opérateur de diagnostic doit interrompre immédiatement partiellement ou totalement, l'alimentation en gaz de l'installation, apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les partie(s) condamnée(s), signaler et localiser les anomalies au donneur d'ordre et à l'occupant et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées, adresser le rapport de visite signé ainsi que la Fiche Informative Distributeur de gaz au donneur d'ordre ou à son représentant.

En cas de présence d'anomalies de type A2 :

Risque couvert : L'opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation. Il doit conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les travaux permettant de lever les anomalies relevées.

En cas de présence d'anomalies de type A1 :

Risque couvert : L'opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation. L'installation présentant une anomalie est à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur cette installation.

En cas de présence d'anomalie 32c:

Risque couvert: L'opérateur de diagnostic doit localiser l'anomalie correspondante et la signaler au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature de l'anomalie relevée et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation, adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche Informative Distributeur de gaz, au donneur d'ordre ou à son représentant. Il doit également signaler au donneur d'ordre ou à son représentant que conformément aux dispositions reprises dans la fiche informative l'installation présente une anomalie qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif de sécurité collective, de sa conformité et de son bon fonctionnement. Le diagnostiqueur doit informer le distributeur de gaz des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l'adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut du numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d'enregistrement d'appel.

Conditions particulières d'exécution

Textes de référence

- Articles L271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Articles R271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Norme NF P45-500 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz.
- Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
- Arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1" de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état d'installation intérieure

En cas de location :

- Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
- Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Précisions concernant l'état de l'installation intérieure de gaz

Le diagnostic a pour objet d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

Les exigences techniques faisant l'objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l'état de l'installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée). Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d'installation et autres textes de référence en vigueur.





Le champ d'application du diagnostic porte sur l'installation intérieure de gaz telle que définie dans l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l'installation intérieure de gaz. Cela concerne également les appareils ou groupement d'appareils placés dans un site de production d'énergie (SPE) si il s'agit de production individuelle d'énergie.

En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation fixe.

Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants :

- La tuyauterie fixe ;
- Le raccordement en gaz des appareils ;
- La ventilation des locaux ;
- La combustion.

Le contrôle de l'état du conduit de fumée n'entre pas dans le champ d'application du présent document. Seule la présence du conduit et l'état du conduit de raccordement sont contrôlés.

Le diagnostic ne concerne pas l'alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d'eau chaude sanitaire telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane, le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective [DSC] équipant les installations de VMC GAZ, le contrôle du fonctionnement des fours à gaz, et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la norme NF P 45-500. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation.

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l'étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils. Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité suivant la législation en vigueur, le diagnostiqueur consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur doit :

- Attirer l'attention du donneur d'ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation contrôlée ou non;
- Rappelle au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.
- Conseille le (ou les) occupant(s) d'être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l'installation.

Les robinets de commande d'appareil peuvent être testés notamment pour s'assurer de leur manœuvrabilité. Lors de ces tests, ces robinets de commande peuvent être altérés et donc devenir inopérants, engendrant l'anomalie "au moins un robinet de commande d'appareil n'es pas manœuvrable". Considérant qu'un robinets de commande doit être manœuvrable sans s'altérer, l'opérateur de diagnostic ne serait tenu pour responsable en cas de dégradation de ce robinet de commande d'appareil.

Ce diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'article 21 de l'arrêté du 23 février 2018. Le précent document ne synthétise donc pas en totalité les points de contrôle applicables pour réaliser les audits des installations neuves, et peut distinguer des niveaux d'anomalie différents.

Définitions

Appareil étanche [type C]: Un appareil est dit « étanche » lorsque le circuit de combustion [alimentation en air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés] ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par les circuits de combustion. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brulés à l'extérieur. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.

Ref.: DIA-CTE04-2303-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Georier - 45000 ANGERS - 02 41 43 25 35 - SIRET ; 402 150 530 Rapport Gaz : 5/6 Dossier : 46 / 83





Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche [type B]: Un appareil est dit « raccordé non étanche » ou « raccordé » lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur du bâtiment par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d'évacuation des produits de la combustion. L'air de combustion est prélevé dans le local où il est installé.

Appareil non raccordé (type A): L'appareil est dit « non raccordé » s'il rejette les produits de la combustion dans l'atmosphère du local où il est installé. L'air de combustion est prélevé dans ce même local.

CENR : Chauffe-eau Non Raccordé. L'air de combustion est prélevé dans le local et la combustion issue de l'appareil est libérée directement dans l'atmosphère où il se trouve.

<u>CENR</u> : Chauffe-eau Non Raccordé. L'air de combustion est prélevé dans le local et la combustion issue de l'appareil est libérée directement dans l'atmosphère où il se trouve.

Coupe-tirage: Dispositif d'un appareil raccordé [type B] fonctionnant en tirage naturel, placé sur le circuit d'évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l'appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important. Le coupe-tirage peut aussi faire office d'évacuation réglementaire d'air vicié du local où est installé l'appareil, si la partie supérieure de son entrée est située à au moins 1,80 m au-dessus du sol.

Détendeur : Dispositif qui abaisse la pression du gaz à une valeur prédéterminée.

<u>DSC [Dispositif de Sécurité Collective]</u>: Dispositif qui permet la mise en sécurité des chaudières raccordées à une installation de VMC Gaz en cas d'arrêt de l'extracteur et évite ainsi toute intoxication au monoxyde de carbone.

Installation intérieure de gaz :

- Partie de l'installation située en aval du compteur (compteur non compris) dans le cas d'une alimentation avec compteur provenant d'un réseau ou d'un ou plusieurs récipients; Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil [OCI ou OCA]
- Partie de l'installation située en aval du ou des organes de coupure du ou des récipients dans le cas d'une habitation individuelle alimentée par un ou plusieurs récipients sans compteur

Organe de coupure: Dispositif (vanne, robinet ou obturateur) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par exemple, dans l'arrêté précité, on distingue l'Organe de Coupure Générale (OCG), l'Organe de Coupure Complémentaire (OCC), l'Organe de Coupure Supplémentaire, l'Organe de Coupure de Site (OCS), l'Organe de Coupure Individuelle (OCI) et l'Organe de Coupure d'Appareil (OCA)

<u>Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil</u>: La puissance utile d'un appareil de chaleur ou de froid est la quantité d'énergie reçue par unité de temps par le fluide à chauffer ou refroidir, exprimée en kW. La puissance utile d'un appareil de cogénération est définie comme l'addition de la puissance thermique et de la puissance électrique

<u>Tige-cuisine</u>: Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.


<u>Tuyauteries fixes</u>: Toutes tuyauteries de gaz fixées aux parois jusque et y compris l'organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils. Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable

<u>Tuyau flexible</u> : conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l'alimentation en gaz des appareils

Ref.: DIA-CTE04-2303-050 ACCORD DIA-GNOSTIC - 15 evenue René Gesnier - 45000 ANGERS - 02 41 43 25 35 - SIRET : 402 150

Rapport Gaz : 6/6 Dossier : 47 / 83

Etat des Risques et Pollutions En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.




Date de réalisation : 25 août 2023 (Valable 6 mois) Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : N° DDT49/SUAR PR-AP-2023-015 du 10 juillet 2023.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien 26 Square de l'Hsoret 49100 Angers

Référence(s) cadastrale(s): CH0005

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.





SYNTHESES

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

R-A		Etat des Risques et P	ollutions (E	RP)		
ES.	Votre con	mmune	NEW	Vo	tre immeuble	
Туре	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Concerné	Travaux	Réf
patin	Risque minier	presort A	22/05/2022	nee	non	p.3
PPRn	Mouvement de terrain	presion	22/05/2023	nos	ean	р.3
PPRH	fixon-daylori	approtive	18/10/2000	ner	non	p.4
PRRN	Intendation Barans true (delegatement de roors		23/02/2021	non	non	p.6
83	Pollution des sols	approuvé	0W07/2821	non	/EXIL	p.5
100	Zonage de sismi	sité 2-Falbie (2)	ZEN	oul	TESTE	17/2
e i	Zonage du potentiel ra	don : 2 - Significatif	TEG	oui \	FREE	1

Réf.: DIA-CTE04-2300-050

ACCORD DIAGNOSTIC - 15 avenue René Gesnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET ; 402 150 532

Dossier: 48 / 83



Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS)	Concerné	Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles	Oul	Aléa Moyen
Plan d'Exposition au Bruit ^{er}	Non	LES EXCAVO
Basias, Basol, Icpe	Oui	14 sites* à - de 500 mètres

foe chiffre ne comprend pas les eltre non localisés de la commune.

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

Réf.: DIA-CTE04-2300-050

ACCORD DIAGNOSTIC - 15 svenue René Gésnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET ; 402 150 532

Dossier: 49 / 83

⁽¹⁾ Secreur d'Information sur les Sols

⁽²⁾ Zarage similare de la France d'après l'aunexe des articles RSS3 1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Gécrets e °2010-1255 er n°2010-1255 de 22 octobre 2010 ainsi que par l'Améré de 22 octobre 2010 (nouveilles règles de oprissación paressentipe - CURCICUE a)

⁽³⁾ Situation de l'immediae nu regioni des zones à potentiel radion du territoire hançais définies à l'article (1,1332-29 du code de la santé publique modifié que le Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018, délanitées per l'Améré amemirésisses du 27 juin 2018.

⁽⁴⁾ information cathographique consultable en muide et en tign e il factionne suivante : https://www.geoporalt.gnav.fn/stresses/sion-desposition-es-best pali



Dossier: 50 / 83

	Etat o	les risques c	omplémentaires (Géorisques)
VOVE	Risques	Concerné	Détails
ES FR	TRI: Tomitoire à Pisque important d'inondation	Oui	Présence d'un TRI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.
	AZI : Alfas des Zones Inondables	Oui	Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien
Inondation	PAPI : Programmes d'actions de Prévention des Inondations	Oui	Présence d'un PAPI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.
	Remontées de nappes	Non	FR-AVOVENTES-AVOVENTE
Install	lation nucléaire	Non	AVOVENTES FR. AVOVENTE B. R. AVOVENTES FR. AVOVENTE B. R. AVOVENTES FR. AVOV
Mouve	ement de terrain	Non	AVOVENTES FR-AVOVENTE FRAVOVENTES FR-AVOVENTE
AVOVI TES.FI	BASOL : Sites pollués ou potentiellement pollués	Oui	Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou plusieurs sites identifiés
Pollution des	BASIAS : Sites industriels et activités de service	Oui	Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou plusieurs sites identifiés
ou de l'air	ICPE : Installations industrielles	Oui	Le bien se situe dans un rayon de 1000 mètres d'une ou plusieurs installations identifiées.
Cavita	es souterraines	Non	AVOVENITES FRAVOVENTE TES FRAVOVENTES FRAVO VENTES ES AVAVENTES A
TES E	alisation TMD	Non	AVOVENTES FR-AVOVENTE TES FR-AVOVENTES FR-AVO

Source des données : https://www.georisques.gouv.fr/

25 auch 2023 20 Squam de l'Itacret 49:00 Angers AVOVENTES

SOMMAIRE

Synthèses	-
Imprimé officiel	5
Localisation sur cartographie des risques	6
Procédures ne concernant pas l'immeuble	7
Déclaration de sinistres indemnisés	9
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions	10
Arnexes	11

État des Risques et Pollutions

Cot 4031, 5 recopiling in the vanishing on the facilities, and describe 5 data, inches annexes of uncertaint de works ou de forestion of the hierarchister of 8 date curves, des la premise visite, au potential sequineur par le workson ou de forestion part de la premise de section de la premise de la premise de section de la premise de section de la premise de la premi

imuation du bien immobilier (bâti ou non bâti)	FREAVOVENIES FRA	Document realise to : 25/08/202
Parcelle(s) : CH0005 S Square de l'Heoret 49100 Angers	CHIEO CO AUGUENT	CO CD ALA
ification de l'immauble au regard de plans de prévention des ris	AMERICAN PROPERTY.	ENTENER
L'immeutile est situé dans le périmètre d'un PPRn L'immeutile est situé dans le périmètre d'un PPRn	prescrit appliqué par anticipation	non x
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn	approuvé	coi non x
Les risques naturels pris en compte sont sés à		and Collect of one processing (PTT) one in construor
Inondation Cour Environment	Bestima de napos 🖾 Salmeston munos 💟	Avgastin 15
Mouvement de terrain Mint templo Sécriosacce	TO A Milene DO TO Control I	English Warrigue
Fed de font autre		NA APPLIE
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le s		non .x
al qui, les travais présons par la réglement du PPH routes ant est		eur Careión C
ituation de l'immeuble au regard de plans de prévention des ris	sques miniers (PP/Im)	VIOLENCE PROPERTY.
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm	prescrit	dui non x
L'immeutie est situé dans le périmètre d'un PPRm L'immeutio est situé dans le périmètre d'un PPRm	appliqué par anticipation approuvé	out non 2
Les risques miners pris en compte sort liés à :		pastidipt then present with us is consul-
Risque miniess Atturnium (Efforcement Tassement	Emmuos de par
Patient des sels 13 Potation des Page		BR-AVUVE
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le r	A SECURITY OF THE PROPERTY OF	qui non I
at out, his traveaux provide par let regerment du PPSI maneur and etc	I THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PER	out 📑 /em 📙
llustion de l'Immeuble ou regard de plans de prévention des ris	sques (mchoslogiques (PPRII)	VUVENIE
L'immeutile est situé dans le périmetre d'un PPRI	approuvé	non I
L'Immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI Les risques technologiques pris en compte sont lés à :	prescrit	tius Toker d'are procédum PRR sur is sonnéue
Finant (odustin)	Ethit de surprosson Strict moque	Popoconn
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement		non D
L'immouble est situé en zone de prescription		non C
M to transaction concerns un lagement, les transact plessorts ont At		OU YOU
It is transaction as obtaining as an ingerment, beforeston sur in a suf-expose acus que leur gravée, procubilité et cinénque, est sonne		ary mun
Transmitted and the state of th		
lituation de l'Immeuble au regard du zonage sismique réglemen	HATELE STATE OF THE STATE OF TH	COLUMN TO THE
L'immeuble est situé dans une zone de sismidité dissaire en :	tone 2 A pose 2 D	guille 4 cone 6
Criminostan osi astar dans dire zone de semitate dessere est.	Time ratios Fable Moderne	Slayenge Forts
iltuation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire a po	tentiel radon	VUNENTE
L'immoutile se situe dans une zone à potentiel radon	zon T III	zone 3 (X
	Table Palife and bases de tars	limi Significant
domation mistive aux sinistres indemnisos per l'essurance su	its a une catastrophe NMT (catastrophe naturells, minime ou tec	snologique)
L'immeuble a donné lieu au versement d'une indomnité à la suite d	Tune catastrophe NMT*	aui non
*erlarration & competitin partie vendous Isolanu		
viormation relative a la pollution des sols		
L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (Si	S)	du non S
Sean to advisorance reserve dispussion per facilità perfectives DIGDEPE CICE (144 au 2012)	Still pured school and SE down dispersions	
ituation de l'immeuble au regard du recut du trait de côte (RTC)	DESCRIPTION AND ASSESSMENT	EC CO AND
L'immeuble est aftre sur une commune concernée par le recul du 1	mit de côte et istée par décret	gu non D
L'infimigation ear affus gaze une zons exponsé qui recul du trait de ci.		ENLESES
aux, a horizon d'expession de 2 à 33 ans	oi, à horizon d'exposition de 30 à 100 abs 🔲 💮 🕬 🛄	zonage indisposible
L'immouble est concidire par des prescriptions applicables a cette :		00. 2 tota
L'immeutre est concerne por voir obligation de derectars et de ter-	EN TESTER-AVOVENI	any The Long C
	D AUGUENTED AVOID	CMITTOCK
arties concernens		
Vendeur AVOVENTES	COMMEN DIEKS	A MATHER
VOVEM ESTERATOR	FAIRES TO AVOVENT	
Acquereur	DAVING EXCENSE	A COTO
	m weren as principles perpensary died opposite dara has diene desarrone d'a income provedà	Al annual to the contract of the contract of
Abordon Come originations pare of abbiguities are of respondent parameters particulates, the same resulting part of the contract of the contra		The state of the s

Réf.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 avenue Rané Gaznier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET : 402 150 532



Risque minier

PPRm Risque minier, present le 22/05/2023

Non concerné*

* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques



Mouvement de terrain

PPRn Mouvement de terrain, prescrit le 22/05/2023

Non concerné*

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques







Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRn Inondation, approuvé le 16/10/2009





Le PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau), révisé le 23/02/2021





25 aut: 2023 20 Square de l'Asoret 49100 Angers

HIT. DIA-AVOVENTES

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 09/07/2021







Réf.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 svenue René Gesnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET : 402 150 532

Dossier: 55 / 83



Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque	Debut	Fin	10	Indemnise
Sécheresse et rehydration - Tassements et férentiels	01/04/2022	30/09/2022	0305/2023	0
Par une crue (deportement de cours d'eau) - Par ruissetement et coulée de boue	1900/2021	21/06/2021	02/07/2021	
Per une crue (debordement de cours c'eau) - Per ruissellement et courée de boue	19/09/2020	19/09/2020	0.9/12/2020	
Par una crue (debordament de cours d'aeu) - Par ruissetament at coulée de boue	11/05/2010	11/05/2016	2007/2016	
Par une crue (decordement de cours cheau) - Par ruisse fement et coulée de bique	22/08/2011	22/08/2011	01/12/2011	
Par une crue (débordement de cours d'asu) - Par ruisse lement el coulée de boue	15/07/2003	16/07/2003	19/10/2003	
Socheresse at rehydraterion - Tassements differentiels	01/07/2003	30/09/2003	13/12/2005	
Per una crua (dispondamiani dia cours chasu) - Per russellament at coulée da boua. Mouvement de terrain	25/12/1000	29/12/1909	30/12/1909	0
Par une crue (departement de cours d'eau) - Par ruisselement et courée de boue	10/08/1997	10/08/1997	28/03/1998	
Secheresse of rehydration - Tassements differentiels	01/12/1996	31/08/1908	11/12/1908	
Par une crus (debordement de cours d'aqu) - Par nussellement et coules de bous	17/01/1995	31/01/1966	0802/1995	
Par une crue (debordement de cours c'hau) - Par ruissellement et coulée de boue :	24/07/1994	24/07/1994	24/11/1994	
Per une crue (décordement de cours cheau) - Per russellement et coulée de boue	2007/1994	20/07/1994	31/01/1995	
Par una crue (dabordament de cours d'aqu) - Par russellement et coulee de boue	21/12/1903	15/01/1994	09/07/1904	
Socheresse of rehydratrion - Tassements differentials	01/01/1902	30/11/1996	11/10/1007	
Sécheresse et réhydratition - Tassements différentiels	01/05/1989	31/12/1991	17/10/1902	
Por une crue (dispospement de coura cheau) - Por ruisse fement et coulée de boue	15/01/1988	20/02/1988	21/04/1988	
Par una crus (dispordiament dis cours afeau) - Par nuissoflement et coulée de bous	1104/1983	10/04/1983	1805/1983	
Per une crue (débordement de cours d'hau) : Per ruisse lament et caulée de baue	08/12/1982	31/12/1982	1301/1983	

Pair en avez plus, diverus pred consulter en préfecture ou en moine, le dessire départemental sur les naques insperse, le document d'information communal que les naques inspers et, sur internet, le possal dédié à la prévention des ninsues impers : https://www.goodogues.go.n/fr/

g	Prefecture	: Angers - I	Maine-et	-Loire

Commune : Angers

Adresse de l'immeuble :

26 Square de l?Isoret Parcelle(s) : CH0005 49100 Angers France

Etabli le :	VOVENTES ER AVO ES FR-AVOVENTES		
Vendeur:		Acquéreur :	
SER-AV	AVOVENTES	ENTES-AVOVE	NTES.FR

Ref.: DIA-CTE04-2300-050

ACCORD DIAGNOSTIC - 15 svenue René Gésnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET ; 402 150 532

Dossier: 56 / 83



Dossier : 57 / 83

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par DIAGAMTER ANGERS en date du 25/08/2023 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°DDT49/SUAR/PR-AP-2023-015 en date du 10/07/2023 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8
- Le risque Radon (niveau : significatif)

Sommaire des annexes

- > Arrêté Préfectoral départemental n° DDT49/SUAR/PR-AP-2023-015 du 10 juillet 2023
- ⇒ Cartographies :
- Cartographie réglementaire des procédures PPRm Risque minier, prescrit le 22/05/2023; PPRn Mouvement de terrain, prescrit le 22/05/2023
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismiolé
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur le risque radori

A titre indicant, cas piaces sont jointes au présent rapport.



Égalité Fraternité

Direction Départementale des Territoires

Arrêté Préfectoral N° DDT49/SUAR/PR-AP-2023-015

relatif à l'information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs et les pollutions

Le préfet de Maine-et-Loire Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu le décret n°2022-1289 du 1^{er} octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques ;

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de Préfet de Maine-et-Loire :

AVOVENTES en qualité de

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements ;

Vu les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs respectivement, à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français :

Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition d'un nouveau modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels, miniers et technologiques èt des états de reconnaissance de catastrophe naturelle ou technologique;

Vu l'arrêté préfectoral DDT-SUAR/PR n°2020-03 en date du 18 février 2020 portant identification des communes concernées par l'information acquéreurs / locataires (IAL);

Réf.: DIA-CTED4-2300-050

ACCORD DIAGNOSTIC - 15 avenue René Gésnier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 39 - SIRET ; 402 150 532

Dossier : 58 / 83

Considérant la suppression du titre III de l'article 125-5 du Code de l'environnement par le décret n°2022-1289 du 1° octobre 2022 susvisé ;

Considérant, par suite, qu'un état des risques est valide s'il respecte les dispositions en vigueur des articles L.125-5 et R.125-23 à 27 du Code de l'Environnement;

Considérant, dès lors, qu'il n'est plus nécessaire de promulguer un arrêté préfectoral relatif à la liste des communes où s'applique l'article L.125-5 du Code de l'Environnement, et concernant l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire ;

ARRÊTE

Article 1":

L'arrêté préfectoral DDT-SUAR/PR n°2020-03 du 18 février 2020 portant sur l'identification des communes concernées par l'information acquéreurs/locataires (IAL) est abrogé ainsi que les dossiers communaux d'information y afférents.

Article 2:

Les informations actualisées en fonction de l'évolution des éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques, sont disponibles sur le site national « géorisques », sous le lien suivant : https://www.georisques.gouy.fr et le formulaire « état des risques » peut être généré en ligne avec le nouvel outil ERRIAL, sous le lien suivant : https://errial.georisques.gouy.fr

Article 3:

De plus amples informations sur les risques naturels et technologiques sont fournies sur le site internet des services de l'État de Maine-et-Loire à l'adresse suivante : https://www.maine-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques

Article 4: Mesures de notification et de publicité

- Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes concernées et au président de la chambre départementale des notaires.

 Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, dans un journal du département de Maine-et-Loire, et affiché dans les mairies et dans les établissements publics de coopération intercommunale concernés pendant une durée d'un mois au minimum.

2/3

- Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat des maires et des présidents des établissements publics concernés.
- Le présent arrêté ainsi que les dossiers communaux d'information seront accessibles sur le site internet des services de l'État dans le Maine-et-Loire.

Article 5: Exécution

La secrétaire générale de la Préfecture de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées, les sous-préfets de Cholet, Saumur et Segré-en-Anjou-Bleu, le directeur départemental des Territoires et la directrice de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Angers, le 1.0 JUIL 2023



Pièces annexées :

- Arrêté préfectoral DDT-SUAR/PR nº2020-03 du 18 février 2020

3/3



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Information acquéreur – locataire (IAL – article L.125-5 du CE)

Le zonage sismique sur ma commune

Zonage sismique de la France en vigueut depuis le 1et mai 2011 (art. D. 563-8-1 du code de l'environnement) Zones de sismicité 1 (très faible) 2 (faible) 3 (modérée) 4 (moyenne) 5 (forte)

Le zonage sismique de la France:

Les données de sismicité instrumentale et historique et des calculs de probabilité permettent d'aboutir à l'élaboration d'un zonage sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour un lieu donné, d'être exposé à des secousses telluriques.

Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la sismicité sur le territoire français et a permis d'établir la cartographie ci-contre qui découpe le territoire français en 5 zones de sismicité: très faible, faible, modérée, moyenne, forte. Les constructeurs s'appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des dispositions de constructions adaptées au degré d'exposition au risque sismique.

La réglementation distingue quatre catégories d'importance (selon leur utilisation et leur rôle dans la gestion de crise):

- l bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée
- II bâtiments de faible hauteur, habitations individuelles
- III établissements recevant du public, établissements scolaires, logements sociaux
- IV bâtiments indispensables à la sécurité civile et à la gestion de crise (hôpitaux, casernes de pompiers, préfectures ...)

Pou	ur les bâtiments neufs	1	2	3	4	5 1
1		Aucune exigence				
11	STATE OF THE PARTY	Aucune		Règles C Zone		Règles CPMI-EC8 Zone5
	止	Aucune exigence		Eurocode 8		
m		Aucune exigence	Eurocode 8		AVO TES	
IV		Aucune exigence		Eurocode	8	

Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des travaux :

- en zone 1, aucune règle parasismique n'est imposée ;
- en zone 2, aucune règle parasismique n'est imposée sur les maisons individuelles et les petits bâtiments. Les règles de l'Eurocode 8 sont imposées pour les logements sociaux et les immeubles de grande taille;
- en zone 3 et 4, des règles simplifiées appelées CPMI –EC8 zone 3/4 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles;
- en zone 5, des règles simplifiées appelées CPM1-EC8 zone 5 peuvent s'appliquer pour les maisons individuelles.


Pour connaître, votre zone de sismicité: https:// www.georisques.gouv.fr/ - rubrique « Connaître les risques près de chez moi »

Le moyen le plus sûr pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes parasismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Pour en savoir plus:

Qu'est-ce qu'un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? -> https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme

Que faire en cas de séisme ? -> https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/que-faire-en-cas-de-seisme



Le zonage radon sur ma commune

Le zonage à potentiel radon des sols France métropolitaine



Qu'est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans l'air, le sol, l'eau avec une concentration très variable d'un lieu à l'autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, porosité, ventilation...

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Par contre, dans les espaces clos comme les bâtiments, il peut s'accumuler et atteindre parfois des concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

La concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube d'air (Bq/m³) et le niveau moyen de radon dans l'habitat français est inférieur à 100 Bq/m³. Il existe néanmoins d'importantes disparités liées aux caractéristiques du sol, mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en matière d'aération et de chauffage.

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogène certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

À long terme, l'inhalation du radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac, et on estime qu'environ 3000 décès par an lui sont imputables. Qui plus est, pour une même exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

Comment connaître l'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaître son niveau d'exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l'agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)).

Il est recommandé d'avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bq/m3, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire l'exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

- √ aérer quotidiennement son domicile par l'ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;
- ✓ ne pas obstruer les entrées et les sorties d'air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement;
- ✓ veiller à l'entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.

Les travaux d'aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

- ✓ assurer l'étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux);
- ✓ améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.



Information acquéreur – locataire (IAL – article L.125-5 du CE) sur le risque radon

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol à émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minières...

Il ne permet pas de connaître la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d'émettre certaines recommandations selon son intensité.

Recommandations pour un logement situé dans une commune à potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des pièces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre de détecteurs à placer dépend de la surface du bâtiment, avec a minima deux détecteurs à positionner de préférence dans le séjour et une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bq/m³, aucune action particulière n'apparaît aujourd'hui nécessaire, à l'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de l'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour, pas d'obstruction des systèmes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légèrement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont à réaliser à l'issue de la réalisation des travaux pour vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m²), il est fortement recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont à choisir et à adapter au bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent être mises en œuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de leur coût. À l'issue des trayaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des fenêtres...), il convient de s'assurer du maintien d'un taux de renouvellement de l'air suffisant et d'aérer quotidiennement son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaître l'évolution de sa situation.

Pour en savoir plus - contacts utiles

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.georisques.gouv.fr

Ministère de la santé et de la prévention : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon

Au niveau régional :

ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr

DREAL (logement) : https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres
Informations sur le radon :

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Mai 2023

article L.125-5 du code l'environnement









Sart GALEY - LABAUTHE ASSURANCES

21 Place Dupus 31000 TOULOUSE Tel. 05 62 73 09 09

Email. agence galeylabauthe@axa.fr n° Orias 10 053 214

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société AXA FRANCE représentée par la SARL GALEY - LABAUTHE ASSURANCES atteste que l'entreprise ACCORD DIAGNOSTIC représentée pa AVOVENTES domiciliée 30, avenue Général Patton 49000 ANGERS est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 10925848504 Contrat « Individue) ».
Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées. conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

Photo 360 et visite virtuelle

CQV (Certificat de qualité de vie)

Diagnostic de Performance énergétique 2021 avec mention Diagnostic de Performance énergétique 2021 sans mention

Assainissement non collectif Assainissement collectif

Diagnostic de Performance Energétique sans mention Diagnostic de Performance Energétique avec Mention

Calcul des Tantièmes Etat descriptif de division

Diagnostic Technique Global (DTG)

Constat Amiante Vente sans mention

Dossier Technique Amiante sans mention Dossier Technique Amiante avec mention

Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties

communes)

Contrôle périodique amiante

Diagnostic défiscalisation ancien Normes surface et d'habitabilité

Logement décent

Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures

Dossier Amiante Parties Privatives

Etat des installations intérieures d'Electricité

Etat des instaltations intérieures de Gaz

Etat des Risques et Pollutions Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)

Argiles

ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)

Etat parasitaire Etat relatif à la présence de Termites dans le bati

Mérules

Etats des lieux

Superficie Carrez/Habitable et autres Amiante avant démolition

Diagnostic gestion des déchets ? PEMD Mérules avant démolition

Amiante avant travaux immeubles bâtis

Plomb avant travaux

Plomb ayant demolition

Plomb dans l'eau

Termites avant démolition Attestation de respect de la RT 2012 - RE 2020

Sécurité piscine Examen visuel après travaux de retrait d'amiante

Relevé de plan

Mission de mesures d'activité volumique de radon dans les bâtiments et activités prévus à l'article R 4451-44 du code du travail et chez les

Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :

- Tous dommages corporeis matériels et immatériels consécutifs confondus 12.000.000 € par sinistre
- Faute inexcusable (dommages corporels) 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance
- - Atteinte à l'environnement :
 Tous dommages confondus : 1.000.000 € par année d'assurance
- Dommages immatériels non consécutifs ; 2,000,000 € per année d'assurance
 Dommages aux biens confiés ; 350,000 € per sinistre
- Défense : inclus dans la garantie mise en jeu Recours : 28.354 € par litige

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022

Pour la Sarl GALEY - LABAUTHE ASSURANCES

AXA France LARD.S.A. or operal de 214 799 000 € T22 057 460 R.C.S. Nasterio, TVA influorensembler of TR. 14 T22 057 400 AXA Association 1400 Mistoria. Societé d'America Manomentaire (Exp. 2017) (Sept. 2017) (Sept.

Ref Dossier: 66 / 83







ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

La société DIAGAMTER, organisme de formation nº 73.31.03102.31 atteste que la société :

ACCORD DIAGNOSTIC

a suivi une formation initiale ainsi que des formations complémentaires, et a acquis l'expérience nécessaire pour être autorisé à exercer, sous la marque DIAGAMTER, les activités suivantes :

Autorisations d'exercer - Activités principales

Activités	Autorisation	Mentions restrictives
Plan 2D/3D	OUI	Sans
Photo 360 et visite virtuelle	OUI	Sans
Certificat de Qualité de Vie	OUI	Sans
Règlement de copropriété (Création/modification)	OUI	Sans
Diagnostic de Performance énergétique 2021 avec mention	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Diagnostic de Performance énergétique 2021 sans mention	out	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Assainissement non collectif	OUI	Sans
Assainissement collectif	OUI	Sans
Diagnostic de Performance Energétique sans mention	OUI	Sans
Diagnostic de Performance Energétique avec Mention	OUI	Sans
Constat Amiante Vente sans mention	OUI	Sans
Dossier Technique Amiante sans mention	OUI	Sans
Dossier Technique Amiante avec mention	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)	OUI	Sans
Contrôle périodique amiante	OUI	Sans
Diagnostic défiscalisation ancien	OUI	Sans / Ellipse FR-AV
Normes surface et d'habitabilité	OUI	Sans
Logement décent	OUI	Sans
Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures DRIPP	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Dossier Amiante Parties Privatives	OUI	Sans
Etat des installations intérieures d'Electricité	OUI	Sans

OPUS VERDE - Båt H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Tél.: 05 34 44 50 00 • Fax.: 05 34 44 97 72

Mail.: direction.technique@diagamter.com
#uscr sedate : Dagamter: \$45 au rachtal de \$5 000 eams. RCS Tautous \$411007834
Silet 41105783400020, APE 71128: Assurance 8CP AAA n°114 885 530

8#: Dossier: 67 / 83





DIAGAMTER

ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

Etat des installations intérieures de Gaz	tuo	Conformément à la norme NF P45-500 de juillet 2022
Etat des Risques et Pollutions	OUI	Sans
Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)	OUI	Sans
Argiles	OUI	Sans
ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)	OUI	Sans
Etat parasitaire	OUI	Sans
Etat relatif à la présence de Termites dans le bati	100	Sans
Mérules	OUI	Sans
Etats des lieux	OUI	Sans
Superficie Carrez/Habitable et autres	OUI	Sans
Amiante avant démolition	OUI	Sans
Diagnostic gestion des déchets (PEMD)	OUI	Sans
Mérules avant démolition	OUI	Sans
Amiante avant travaux immeubles bâtis C		Sans
Plomb avant travaux	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Plomb avant démolition	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Plomb dans l'eau	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Termites avant démolition	OUI	Sans
Attestation de respect de la RT 2012 - RE 2020	OUI	Sans
Etat descriptif de division (EDD)	OUI	Sans
Diagnostic Technique Global (DTG)	OUI	Sans
Sécurité piscine	OUI	Sans
Examen visuel après travaux de retrait d'amiante	OUI	Sans
Relevé de plan	OUI	Sans
examen DRIPP après travaux	nen DRIPP après travaux OUI "Sous réserve de l'établissement rapports par un diagnostiqueur f	
Radon suivant le code du travail	100	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Radon sulvant le code de la santé publique	OUI	"Sous réserve de l'établissement des rapports par un diagnostiqueur formé"
Surface corrigée	NON	N TES.ER-AVOVENJE

OPUS VERDE - Bât H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Tél. : 05 34 44 50 00 • Fax. : 05 34 44 97 72

Mail.: direction.technique@diagamter.com
Rawson spools (Chapameer SAS no capta) do 50 000 esinos. RCS Toulinios 94/1007834Sent 41100783-400000 APE 21128 Assurance RCP AXA nº 114 896 530

Ref.: // Dossier: 68 / 83





DIAGAMTER

ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

Audit énergétique tout bâtiment et local	NON	
Amiante génie civil	NON	F
Amiante environnemental	NON	III.
Amiante aéronef	NON	Y
Amiante matériel ferroviaire	NON	H
Amiante navire	NON	W
Audit énergétique logement individuel	NON SERVEN	E
Audit énergétique logement individuel pour des travaux énergétiques	NON	
Amiante industrie	NON	ŦY.
Plomb après travaux	NON	W
repérage HAP sur enrobé avant travaux	NON	-A
repérage polluants BTP avant travaux (fibres céramiques réfractaires, chrome VI, silice, particules minérales allongées)	NON	W
prélèvements pollution des sols	NON	-A
BIM (Building Information Modeling)	NON	
qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)	NON	N.
Certificat de luminosité	NON	A
BatInbox	NON	VE
prélèvement surfacique COVID 19	NON	-A

OPUS VERDE - Bật H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Tél.: 05 34 44 50 00 • Fax.: 05 34 44 97 72
Mall.: direction technique@diagamter.com
Ranco sociale Diagamter. SAS as usotas de 30 000 euros. RCS Tourous 8A11007834.
Sent. 81100783400028 REF F1120 - Associance RCF ANA on 14 889 828

Ref.: Dossier: 69 / 83







ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

Autorisations d'exercer - Activités connexes

Cette attestation ne vaut que si l'expert a souscrit une assurance en RCP en propre.

Date de début d'activité : le 01/08/2005, Fait à Toulouse, le 29/12/2022,

AVOVENTES



OPUS VERDE - Bât H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Tél. : 05 34 44 50 00 • Fax. : 05 34 44 97 72

Mail. : direction.technique@diagamter.com
Aprilor technique@diagamter.com
Specific (Nogamter | Set au capital de 10,000 euros. RCE Touleiros BALLO7/134
Specific (LIDO781400007) | ARC 77128 | Association RCE 604 of 114 800 820







ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

ANNEXE

AVOVENTES

MUIESSE

30, avenue Général Patton 49000 ANGERS

IMPORTANT:

- Les 4 premiers dossiers réalisés sont à envoyer par mail à DIAGAMTER pour validation avant envoi au client.
- Parmi les 4 dossiers précédents, un dossier complet sur papier à en-tête du franchisé est à transmettre par courrier (avec demande de diagnostic).
- Pour les certifications de surface, les relevés de terrain sont à envoyer par fax ou scannés et envoyés par mail.
- D'une manière générale, tout nouveau diagnostic réalisé devra être envoyé à DIAGAMTER pour validation.

Formation Suivie	Organisme	Date Début	Date Fin	Date attestation. ou diplôme (1)
Plomb avant travaux	DIAGAMTER	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022
Diagnostic de Performance énergétique 2021 avec mention	UP N PRO	03/05/2021	10/06/2021	11/06/2021
Radon suivant le code du travail	DIAGAMTER	22/06/2020	22/06/2020	30/06/2020
Dossier Technique Amiante avec mention	ITGA	08/01/2017	08/02/2017	13/11/2018
Constat Amiante Vente avec mention	ITGA	08/01/2017	08/02/2017	13/11/2018
Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques ERNMT	ITGA	18/11/2014	18/11/2014	04/02/2015
DPE Diagnostic de Performance Energétique (vente, location, neuf, public, avant travaux)	ITGA	03/11/2014	07/11/2014	04/02/2015
Etat des installations intérieures de Gaz	ITGA	29/09/2014	02/10/2014	04/02/2015
Superficie Carrez/Habitable	ITGA	31/10/2014	31/10/2014	04/02/2015
Formation Sécurité Amiante	ITGA	03/10/2014	16/10/2014	04/02/2015
Etat des installations intérieures d'Electricité	ITGA	06/10/2014	10/10/2014	04/02/2015
Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)	ITGA	29/10/2014	30/10/2014	04/02/2015
Examen visuel après travaux de retrait d'amiante	DIAGAMTER	23/10/2014	23/10/2014	03/11/2014
DPE Collectif	DIAGAMTER	26/04/2012	27/04/2012	19/12/2012
DPE avec mention	DIAGAMTER	23/04/2012	27/04/2012	19/12/2012
Formation éléctricité XPC 16-600 version 2011	FIDI	16/06/2011	16/06/2011	20/07/2011
Amiante avant travaux et démolition	DIAGAMTER	21/09/2010	22/09/2010	22/10/2010
Plomb avant travaux/démolition	DIAGAMTER	21/09/2010	22/09/2010	22/10/2010

OPUS VERDE - Båt H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Tél. : 05 34 44 50 00 • Fax. : 05 34 44 97 72

Mail. : direction.technique@diagamter.com
Relson sociale : Disgumbir : SAS an capital de 50 000 aurais : ICS fallisine DA110978134
Birec 41100783400000 APE 71128. Assumina BCP AXA 97114 886 EZIII

Ret.: 71 / 83





DIAGAMTER

ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

Norme Gaz NF P45-500	FIDI	12/07/2010	TANK DEPART	25/08/2010
Audit thermographique	TESTOON	19/01/2010	D AWAY	20/01/2010
Accessibilité aux personnes handicapées et cadre bâti	EVALIS	02/11/2009	04/11/2009	05/11/2009
Vérifications Electriques	DIAGAMTER	09/06/2009	12/06/2009	16/06/2009
DUER	DIAGAMTER	21/04/2009	23/04/2009	23/04/2009
Diagnostic technique SRU	DIAGAMTER	12/01/2009	15/01/2009	20/01/2009
Formation électricité	DIAGAMTER	30/06/2008	03/07/2008	18/07/2008
Diagnostic technique SRU	DIAGAMTER	29/01/2008	31/01/2008	01/02/2008
Sécurité piscine	DIAGAMTER	22/11/2007	22/11/2007	27/11/2007
Diagnostic sécurité Gaz	DIAGAMTER	12/06/2007	13/06/2007	04/07/2007
Diagnostic de Performance Energétique	DIAGAMTER	03/05/2006	05/05/2006	18/09/2006
Consolidation DPE	DIAGAMTER	15/09/2006	15/09/2006	15/09/2006
Installations d'assainissement individuelles	ITGA	18/07/2006	20/07/2006	22/07/2006
Formation certifiée amiante	DIAGAMTER	24/05/2005	27/05/2005	28/07/2005
Technique générale du bâtiment	DIAGAMTER	25/04/2005	13/07/2005	28/07/2005
PCR (Personne compétente en radioprotection)	FRAMATOME	20/06/2005	01/07/2005	01/07/2005
Diagnostic sécurité Gaz	BERLIO	26/04/2005	27/04/2005	12/05/2005
Etat parasitaire (termites)	ITGA	11/04/2005	15/04/2005	15/04/2005
ERNT	DIAGAMTER			
Audit thermographique	UBAT	07/06/2010	09/06/2010	
Contrôle électrique des parties communes (biens à usage d'habitation)	DIAGAMTER	16/04/2010	SFR	WDVE
Formation initiale	DIAGAMTER	09/05/2005	10/06/2005	

(1) Date de première autorisation d'exercer pour formation initiale Diagamter.

OPUS VERDE - Båt H1 • 46; route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Tél.: 05 34 44 50 00 • Fax.: 05 34 44 97 72

Mall.: direction.technique@diagamter.com

Rasser sociale Diagrams 5A5 au capital de 50 000 euros 1825 Tradicios 6411667834

Shed 41100783480035 APC 71178 Apparance RCP AXA 6*116 886.420

Ref.: 72 / 83







ATTESTATION D'AUTORISATION D'EXERCER

Toulouse, le jeudi 29 décembre 2022



30, avenue Général Patton 49000 ANGERS

Référence objet : Mise à jour autorisation d'exercer

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint une nouvelle attestation relative à une extension des activités que vous êtes autorisé à exercer.

Pour la bonne forme, vous voudrez bien nous retourner **une copie** de ce document revêtue de votre signature par tous moyens à votre convenance (courrier, fax, e-mail).

Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

AVOVENTES



OPUS VERDE - Bật H1 • 46, route de Narbonne • 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Tél.: 05 34 44 50 00 • Fax.: 05 34 44 97 72

Mail.: marle.lutinier@diagamter.com

ands socials : Diagramber : SAS or capital de 20 000 euros : RES Toulouse 8A1100 7834 .
Siest 41200 7834000029: APE 71298 - Assurance REP AXA n°114 558 620 A

China construction and resembly a some selection data and consistent sphere and their president description DAGATH

www.diagamter.com

Ref.: 73 / 83







Certificat de compétence





Attributé à

AVOVENTES

Buteau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tells que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

TES-AVO	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité de Certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	21/09/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juliet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	21/09/202
DPE sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	21/09/202
DPE avec mention	Arrêté du 2 Juliet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	21/09/202
Electricité	Amète du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	20/09/202
Gaz	Amèté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	08/12/2020	07/12/202
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2020	20/09/202
Termites métropole	Amèté du 2 Juliet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2020	19/11/202

Date: 08/12/2020

Numéro de certificat : 9496451

AVOVENTESésident

Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX









Attestation A

Attestation relative à la capacité de réaliser les audits énergétiques prévus à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établie pour un diagnostiqueur immobilier DPE¹, délivrée par

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Cette attestation doit être : présentée au propriétaire ou à son mandatoire lors de la visite du logement

Et annexée à cet audit énergétique.

AVOVENTES diagnostiqueur immobilier, certifié par BUREAU VERITAS CERTIFICATION pour réaliser des diagnostics DPE, a déclaré avoir suivi une formation, depuis moins de 6 mois, du 09/06 au 12/07/2022 pour réaliser les audits énergétiques prévus par l'article L. 126-28-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Cette formation a été dispensée par un organisme de formation certifié dans les conditions définies à l'article R. 6316-1 du code du travail et/ou à l'arrêté mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cette attestation indique par conséquent que AVOVENTES respecte les conditions définies au d du 2° de l'article 1 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, pendant une période maximale de 9 mois et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par le décret susvisé, soit le 31 décembre 2023.

Date de prise d'effet de l'attestation : 07/11/2022

Date de fin de validité de l'attestation : 06/08/2023

N° 17008976

Signature du responsable de l'OC:

AVOVENTES

Ref.: 10 Dossier: 75 / 83

¹ professionnel mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifié pour réaliser un diagnostic de performance énergétique

² organisme certificateur accrédité par le COFRAC certification de personnes n°XXXX portée disponible sur www.cofrac.fr.





Prorogation de la durée de validité de l'attestation (accompagnée de l'attestation A ou de l'attestation B)

Prorogation de la durée de validité de l'attestation relative à la capacité de réaliser les audits énergétiques prévus à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établie pour un diagnostiqueur immobilier DPE¹, délivrée par BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Cette prorogation de la durée de validité de l'attestation, ainsi que l'attestation doivent être :

- Présentés au propriétaire ou à son mandataire lors de la visite du logement
- Et annexés à cet audit énergétique.

M. AVOVENTES titulaire de l'attestation relative à la capacité de réaliser les audits énergétiques prévus à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, délivrée par BUREAU VERITAS CERTIFICATION a obtenu la prorogation de sa durée de validité ² jusqu'au 31 décembre 2023, après une évaluation favorable, par BUREAU VERITAS CERTIFICATION d'au moins deux audits énergétiques, prévus à L. 126-28-1 susmentionné. Ces audits énergétiques ont été réalisés depuis la date de prise d'effet de cette attestation.

Date de prise d'effet de la prorogation de la durée de validité de l'attestation : 07 août 2023

Date de fin de validité de l'attestation : 31 décembre 2023

AVOVENTES récident



Ref.: Dossier: 76 / 83

¹ Professionnel mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifié pour réaliser un diagnostic de performance énergétique

² Prévue à l'article 1 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation







Photos:

Photos



Commentaire

Rez de chaussée Pièce : Présence de champignons lignivores

Descriptifs pièces et volumes

Désignation	Descriptif
Rez de chaussée	EFECTED ALTA VENEZA CENTRAL PER CO
(1) Entrée	Sol (Travertin) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Plâtre peint)
(2) Sas 1	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Platre tapicsé) Plafond (Lambris Boic)
(3) Garage	Sol [Carrelage] Mur AB(Platre peint) Mur ABCD(Lambris bois) Plafond [Lambris Bois]
(4) Sas 2	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Lambris Bois)
(5) Pièce	Sol [Carrelage] Mur ABCD[Plâtre tapissé] Plafond (Lambris Bois) Plafond (Polycarbonate)
(6) chaufferie	Sol [Carrelage] Mur ABCD(Platre tapissé) Mur AB(Platre et faïence) Plafond (Faux plafond)
[7] WC 1	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Mur ABCD(Plâtre et faïence) Plafond (Faux plafond)
(8) Salle d'eau 1	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Platre et faience) Plafond (Faux plafond)
(9) Chambre 1	Sol (Sol plastique) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Plâtre peint)
(10) Placard	Sol (Carrelage) Sol (Béton) Mur ABCD(Parpaings) Plafond (Lambris Bois)
[11] Cage d'escalier	Sol (Travertin) Mur ABCD(Plätre tapissé) Plafond (Plätre peint)
Etage 1	
(12) Palier	Sol (Travertin) Mur ABCD(Platre tapicsé) Plafond (Platre peint)
[13] WC 2	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Plâtre peint)
[14] Salle d'eau 2	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Platre et faience) Plafond (Platre peint)
[15] Cuisine	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Platre tapissé) Mur BCD(Platre et faience) Plafond (Platre peint)
[16] Séjour / Salon	Sol (Carrelage) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Plâtre peint)
[17] Chambre 2	Sol (Parquet flottant) Mur ABCD(Plâtre tapissé) Plafond (Plâtre peint)
[18] Chambre 3	Sol (Parquet flottant) Mur ABCD(Platre tapissé) Plafond (Faux plafond Peinture)
Etage 2	
(19) Grenier	Sol (Bois) Sol (Sol plastique déroulé) Mur ABCD(Parpaings) Plafond

Ref.: DIA-CTE04-2300-050 ACCORD DIAGNOSTIC - 15 evenue René Georier - 49000 ANGERS - 02 41 43 26 35 - SIRET: 402 150 532

Rapport Repérage : 1/2 Dossier : 77 / 83






[Charpente bois] Plafond (Isolation)


Schéma de repérage

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser les éléments repérès dans les différents rapports. Il est non coté et non contractuel.










Etage 1







Etage 2





Conditions particulières d'exécution du dossier de diagnostic technique

Textes de référence

Article L271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation Article R.271-1 à R.271-5 du CCH Ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005

Précisions sur le dossier de diagnostic technique (DDT)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le cas échéant un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au plomb et un état des risques naturels et technologiques. Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017. Pour les autres logements, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018.

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Il doit, suivant le type de biens, contenir les documents suivants :


- Un constat de risque d'exposition au plomb [CREP],
- Un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
- Un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Un état de l'installation intérieure de gaz,
- Un état des risques naturels miniers et technologiques,
- Un diagnostic de performance énergétique [DPE].
- Un état de l'installation intérieure d'électricité,
- Un document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif (depuis le 1º janvier 2011).

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

D'après l'article R.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

- Pour une personne d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
- Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L 271-6.

La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. Aucun formalisme particulier n'est prévu par le législateur pour la réalisation du DDT.





ANGERS, le 25/08/2023

AVOVENTES

Référence Rapport : DIA-CTE04-2308-058

Objet : Attestation sur l'honneur

26 Square de l'Isoret 49100 ANGERS Maison individuelle

Date de la visite : 24/08/2023

Indivision.

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, ***

AVOVENTES atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des dossiers).

Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 2 000 000 € par sinistre et par année d'assurance).

N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impertialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Indivision, l'expression de nos salutations distinguées.



Dossier: 82 / 83