Résumé de l'expertise n° AVOVENTES/PARIS/2026/6193

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments : Adresse : ..... **31 Rue Mademoiselle** Commune : ..... **75015 PARIS** **Section cadastrale BX, Parcelle(s) n° 3** Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété** Périmètre de repérage :.... **Ensemble de l'immeuble**

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
	Etat des Risques et Pollutions	Voir ERP
	DPE	DPE vierge - consommation non exploitable Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2675T2153805I
	Mesurage	Superficie habitable totale : 320,98 m²

Attestation de surfaces

Numéro de dossier : AVOVENTES'PARIS/2026/6193
Date du repérage : 07/08/2026
Heure d'arrivée : 15 h 30
Durée du repérage : 04 h 30

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .... **Paris**
Adresse : ..... **31 Rue Mademoiselle**
Commune : ..... **75015 PARIS**
Section cadastrale BX, Parcelle(s) n° 3
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Désignation du propriétaire

Désignation du cli...
Nom et prénom : AVOVENTES
Adresse : .....

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : **KSR & ASSOCIES**
Adresse : ..... **24-26 avenue du général de Gaulle**
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

Repérage

Périmètre de repérage : **Ensemble de l'immeuble**

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ..... AVOVENTES
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **Ariane Environnement**
Adresse : ..... **16 Avenue de Fredy**
93250 VILLEMOMBLE
Numéro SIRET : **452900202**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **AXA**
Numéro de police et date de validité : ..... **10882805304 - 01/01/2027**

Surface utile en m² des locaux

Surface utile totale : 320,98 m² (trois cent vingt mètres carrés quatre-vingt-dix-huit)
Surface au sol totale : 345,15 m² (trois cent quarante-cinq mètres carrés quinze)

Attestation de surface [illegible]ARIS/2026/6193

Résultat du repérage

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Me Robillard

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie utile	Surface au sol	Commentaires
Rez de chaussée - Salle 1	64.61	64.61	
Rez de chaussée - Cuisine 1	17.16	17.16	
Rez de chaussée - Coin grill	2.69	2.69	
Rez de chaussée - Salle 2	33.1	33.1	
Sous-Sol - DégtS	1.71	1.71	
Sous-Sol - Plac1	0.36	0.36	
Sous-Sol - Sanitaires	1.95	1.95	
Sous-Sol - WC-H	1.27	1.27	
Sous-Sol - WC-F	1.54	1.54	
Sous-Sol - Reserve	13.54	13.54	
Sous-Sol - Cave1	4.82	4.82	
Sous-Sol - Cave2	2.3	2.3	
Sous-Sol - Galarie vers égouts	4.29	4.29	
Sous-Sol - Chaufferie	4.44	4.44	
Rez de chaussée - Entrée pc 1	1.65	1.65	
1er étage - Palier 1	3.38	3.38	
1er étage - Dégt pc 1	3.27	3.27	
1er étage - Entrée 101	0.77	0.77	
1er étage - Chambre 101	9.2	9.2	
1er étage - WC 101	1.56	1.56	
1er étage - Chambre 102	12.49	12.49	
1er étage - SdB-wc 102	3.43	3.43	
Rez de jardin - Chambre 103	12.6	12.6	
1er étage - Salle d'eau 103	2.3	2.3	
Rez de chaussée - Chambre 104	10.97	10.97	
Rez de chaussée - SdB 104	1.76	1.76	
2ème étage - Palier 2	2.24	2.24	
2ème étage - Dégt 2	3.14	3.14	
2ème étage - Entrée 201	0.8	0.8	
2ème étage - Chambre 201	12.59	12.59	
2ème étage - Salle d'eau 201	2.71	2.71	
2ème étage - Chambre 202	12.35	12.35	
2ème étage - Salle d'eau 202	3.62	3.62	
2ème étage - Chambre 203	12.59	12.59	
2ème étage - Salle d'eau 203	2.39	2.39	
2ème étage - Chambre 204	9.34	9.34	
2ème étage - Salle d'eau wc 204	3.03	3.03	
3ème étage - Palier 3	1.93	1.93	
3ème étage - Chambre 301	6.1	6.1	
3ème étage - Salle d'eau wc 301	2.68	2.68	
3ème étage - Chambre 302	9.74	9.74	
3ème étage - Salle d'eau 302	2.15	2.15	
3ème étage - Chambre 303	7.69	7.69	
3ème étage - Salle d'eau wc 303	1.82	1.82	
3ème étage - Chambre 304	5.62	5.62	
3ème étage - SdB wc 304	1.29	1.29	
Embrasure1	0	0.6	
Embrasure2	0	0.55	
Embrasure3	0	0.54	
Embrasure4	0	0.29	
Embrasure5	0	0.29	
Embrasure6	0	0.55	
Niche1	0	0.07	
Sp1	0	0.57	
Sp2	0	6.57	
SP3	0	3.09	
Sp4	0	0.75	
Sp5	0	2.91	
Sp6	0	0.42	

Attestation de surface AVOVENTES ARIS/2026/6193

Sp7	0	5.41	
Sp8	0	1.56	

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :


Surface utile totale : 320,98 m² (trois cent vingt mètres carrés quatre-vingt-dix-huit)
Surface au sol totale : 345,15 m² (trois cent quarante-cinq mètres carrés quinze)

Fait à **VILLEMOMBLE**, le **07/08/2026**


AVOVENTES

Ariane Environnement
SARL CPEB
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS BOBIGNY 452 900 202
CODE NAF 7120B

Aucun document n'a été mis en annexe




Rez-de-chaussée



Salle d'eau 103
(2.3 m²)
SdB 104
(1.76 m²)
Chambre 104
(10.97 m²)
Chambre 103
(12.6 m²)
Dégt pc 1
(3.27 m²)
Palier 1
(3.38 m²)
Chambre 102
(12.49 m²)
Entrée 101
(2.77 m²)
SdB-wc 102
(3.43 m²)
WC 101
(1.56 m²)
Chambre 101
(9.2 m²)

1er Etage


Attestation de surface n° ARIS/2026/6193



2ème Etage


SdB wc 304
(1.29 m²)
Salle d'eau wc 303
(1.82 m²)
Chambre 303
(7.69 m²)
Chambre 304
(5.62 m²)
Palier 3
(1.93 m²)
Chambre 302
(9.74 m²)
Salle d'eau wc 301
(2.63 m²)
Salle d'eau 302
(2.15 m²)
Chambre 301
(6.1 m²)

3ème Etage


WC-H
(1.27 m²)
Sanitaires
(1.95 m²)
WC-F
(1.54 m²)
Cave1
(4.82 m²)
Plac1
(0.30 m²)
DégtS
(1.71 m²)
Reserve
(13.54 m²)
Chaufferie
(4.44 m²)
Cave2
(2.3 m²)
Galarie vers égouts
(4.29 m²)

Sous -sol

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : PARIS/2026/6193
Date du repérage : 07/08/2026

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : ..... **31 Rue Mademoiselle** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété** Code postal, ville : .. **75015 PARIS** **Section cadastrale BX, Parcelle(s) n° 3**
Périmètre de repérage :	..... **Ensemble de l'immeuble**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Local commercial** ..... **Commerce** ..... **< 1949**

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Adresse : .....
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : .... **KSR & ASSOCIES** Adresse : ..... **24-26 avenue du général de Gaulle** **93110 ROSNY-SOUS-BOIS**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage --- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport		Opérateur de repérage	DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON	Obtention : 24/07/2022 Échéance : 23/07/2029 N° de certification : DTI2094

Raison sociale de l'entreprise : **Ariane Environnement** (Numéro SIRET : **45290020200022)**
Adresse : **16 Avenue de Fredy, 93250 VILLEMOMBLE**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **10882805304 - 01/01/2027**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 07/08/2026, remis au propriétaire le 07/08/2026

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 22 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
- 3.1 L'objet de la mission
- 3.2 Le cadre de la mission
- 3.2.1 L'intitulé de la mission
- 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
- 3.2.3 L'objectif de la mission
- 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
- 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
- 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :
Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol - Reserve) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Conduit en fibres-ciment (Rez de chaussée - Salle 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse : ..... -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... -

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' *«en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»*
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, *«l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code»*.
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A	
Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	*Partie du composant à vérifier ou à sonder*
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement durs (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
	Coffrage perdu
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - Salle 1,
Rez de chaussée - Cuisine 1,
Rez de chaussée - Coin grill,
Rez de chaussée - Salle 2,
Sous-Sol - DégtS,
Sous-Sol - Plac1,
Sous-Sol - Sanitaires,
Sous-Sol - WC-H,
Sous-Sol - WC-F,
Sous-Sol - Reserve,
Sous-Sol - Cave1,
Sous-Sol - Cave2,
Sous-Sol - Galarie vers égouts,
Sous-Sol - Chaufferie,
Rez de chaussée - Entrée pc 1,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Dégt pc 1,
1er étage - Entrée 101,
1er étage - Chambre 101,
1er étage - WC 101,
1er étage - Chambre 102,
1er étage - SdB-wc 102,
Rez de jardin - Chambre 103,
1er étage - Salle d'eau 103,
Rez de chaussée - Chambre 104,
Rez de chaussée - SdB 104,
2ème étage - Palier 2,
2ème étage - Dégt 2,
2ème étage - Entrée 201,
2ème étage - Chambre 201,
2ème étage - Salle d'eau 201,
2ème étage - Chambre 202,
2ème étage - Salle d'eau 202,
2ème étage - Chambre 203,
2ème étage - Salle d'eau 203,
2ème étage - Chambre 204,
2ème étage - Salle d'eau wc 204,
3ème étage - Palier 3,
3ème étage - Chambre 301,
3ème étage - Salle d'eau wc 301,
3ème étage - Chambre 302,
3ème étage - Salle d'eau 302,
3ème étage - Chambre 303,
3ème étage - Salle d'eau wc 303,
3ème étage - Chambre 304,
3ème étage - SdB wc 304,
Embrasure1,
Embrasure2,
Embrasure3,
Embrasure4,
Embrasure5,
Embrasure6,
Niche1,
Sp1,
Sp2,
SP3,
Sp4,
Sp5,
Sp6,
Sp7,
Sp8

Localisation	Description
Rez de chaussée - Salle 1	Sol Substrat : Pierre reconstituée Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : Aluminium Porte Substrat : Aluminium
Rez de chaussée - Cuisine 1	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture
Rez de chaussée - Coin grill	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture
Rez de chaussée - Salle 2	Sol Substrat : Pierre reconstituée Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : Aluminium Porte Substrat : Aluminium
Sous-Sol - DégtS	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : pierres

Localisation	Description
Sous-Sol - Plac1	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Sous-Sol - Sanitaires	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Aluminium
Sous-Sol - WC-H	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Aluminium
Sous-Sol - WC-F	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Aluminium
Sous-Sol - Reserve	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Sous-Sol - Cave1	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Sous-Sol - Cave2	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Sous-Sol - Galarie vers égouts	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Sous-Sol - Chaufferie	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Rez de chaussée - Entrée pc 1	Sol Substrat : Béton Mur A, B, C, D Substrat : pierres et parpaings Plafond Substrat : pierres Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - Palier 1	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - Dégt pc 1	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - Entrée 101	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - WC 101	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - Chambre 101	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC
1er étage - Chambre 102	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - SdB-wc 102	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Rez de jardin - Chambre 103	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
1er étage - Salle d'eau 103	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Rez de chaussée - Chambre 104	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture

Localisation	Description
	Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
Rez de chaussée - SdB 104	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Palier 2	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Dégt 2	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage
2ème étage - Entrée 201	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Chambre 201	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F, G, H Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Salle d'eau 201	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D, E Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Chambre 202	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Salle d'eau 202	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Chambre 203	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Salle d'eau 203	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : peinture et faïence Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Chambre 204	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Fenêtre Substrat : PVC Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
2ème étage - Salle d'eau wc 204	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : peinture et faïence Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Carrelage Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Palier 3	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Chambre 301	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Salle d'eau wc 301	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Chambre 302	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Salle d'eau 302	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : peinture et faïence Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture

Localisation	Description
3ème étage - Chambre 303	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Salle d'eau wc 303	Sol Substrat : Carrelage Mur A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - Chambre 304	Sol Substrat : Parquet Mur A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture
3ème étage - SdB wc 304	Sol Substrat : Carrelage Mur F Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture Porte Substrat : Bois Revêtement : Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 07/08/2026
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/08/2026
Heure d'arrivée : 15 h 30
Durée du repérage : 04 h 30
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Me Robillard

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
Sous-Sol - Reserve	Identifiant: ZPSO-001 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: ZPSO-001	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé **Résultat** EP** **Préconisation :** Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Rez de chaussée - Salle 1	Identifiant: ZPSO-002 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B Localisation sur croquis: ZPSO-002	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau dégradé (étendue ponctuelle) **Résultat** EP** **Préconisation :** Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification** Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON*

Fait à **VILLEMOMBLE**, le **07/08/2026**

AVOVENTES

Ariane Environnement
SARL CPEF
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAF : 7120B

Cachet de l'entreprise

Ariane Environnement
SARL CPEF
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAF : 7120B

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n°AVOVENTESPARIS/2026/6193

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais


7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité


7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage




Rez-de-chaussée

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur
Dossier AVOVENTES PARIS/2026/6193 du 07/08/2026
Adresse du bien : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS




1er Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur : AVOVENTES
Dossier n°AVOVENTESPARIS/2026/6193 du 07/08/2026
Adresse du bien : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS



2ème Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur
Dossier n°/PARIS/2026/6193 du 07/08/2026
Adresse du bien : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS



3ème Etage

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur :
Dossier n° ARIS/2026/6193 du 07/08/2026
Adresse du bien : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Ariane Environnement, auteur : AVOVENTES
Dossier n°AVOVENTESARIS/2026/6193 du 07/08/2026
Adresse du bien : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage
	Brides		Colle de revêtement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Photos



Photo n° PhA001
Localisation : Sous-Sol - Reserve
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis : ZPSO-001



Photo n° PhA002
Localisation : Rez de chaussée - Salle 1
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis : ZPSO-002

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A


1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.


2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B



Dossier n° AVOVENTES PARIS/2026/6193
Date de l'évaluation : 07/08/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : Sous-Sol - Reserve
Identifiant Matériau : ZPSO-001
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° AVOVENTES PARIS/2026/6193
Date de l'évaluation : 07/08/2026
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - Salle 1
Identifiant Matériau : ZPSO-002
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
   En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de

remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : PARIS/2026/6193
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
Date du repérage : 07/08/2026
Heure d'arrivée : 15 h 30
Temps passé sur site : 04 h 30

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ..... **Paris**
Adresse : ..... **31 Rue Mademoiselle**
Commune : ..... **75015 PARIS**
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
..... **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**
Section cadastrale BX, Parcelle(s) n° 3
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

☐ **Présence de traitements antérieurs contre les termites**

☐ **Présence de termites dans le bâtiment**

☐ **Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006**

Documents fournis:
..... **Néant**
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
..... **Commerce**
..... **Ensemble de l'immeuble**
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 131-5 du CCH :
..... **Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:**
75015 PARIS-15E--ARRONDISSEMENT (Information au 25/06/2026)
Niveau d'infestation inconnu Arrêté préfectoral Liste des arrêtés 21/03/2003 - Arrêté préfectoral -

B. - Désignation du client

Désignation du client :
Nom et prénom : .....
Adresse : .....
Si le client n'est pas le don
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Autre**
Nom et prénom : ..... **KSR & ASSOCIES**
Adresse : ..... **24-26 avenue du général de Gaulle**
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .....
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..... **Ariane Environnement**
Adresse : ..... **16 Avenue de Fredy**
93250 VILLEMOMBLE
Numéro SIRET : **45290020200022**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **AXA**
Numéro de police et date de validité : ..... **10882805304 - 01/01/2027**

Certification de compétence **DTI2094** délivrée par : **DEKRA Certification**, le **13/12/2022**

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Rez de chaussée - Salle 1,
Rez de chaussée - Cuisine 1,
Rez de chaussée - Coin grill,
Rez de chaussée - Salle 2,
Sous-Sol - DégtS,
Sous-Sol - Plac1,
Sous-Sol - Sanitaires,
Sous-Sol - WC-H,
Sous-Sol - WC-F,
Sous-Sol - Reserve,
Sous-Sol - Cave1,
Sous-Sol - Cave2,
Sous-Sol - Galarie vers égouts,
Sous-Sol - Chaufferie,
Rez de chaussée - Entrée pc 1,
1er étage - Palier 1,
1er étage - Dégt pc 1,
1er étage - Entrée 101,
1er étage - Chambre 101,
1er étage - WC 101,
1er étage - Chambre 102,
1er étage - SdB-wc 102,
Rez de jardin - Chambre 103,
1er étage - Salle d'eau 103,
Rez de chaussée - Chambre 104,
Rez de chaussée - SdB 104,
2ème étage - Palier 2,
2ème étage - Dégt 2,
2ème étage - Entrée 201,
2ème étage - Chambre 201,
2ème étage - Salle d'eau 201,
2ème étage - Chambre 202,
2ème étage - Salle d'eau 202,
2ème étage - Chambre 203,
2ème étage - Salle d'eau 203,
2ème étage - Chambre 204,
2ème étage - Salle d'eau wc 204,
3ème étage - Palier 3,
3ème étage - Chambre 301,
3ème étage - Salle d'eau wc 301,
3ème étage - Chambre 302,
3ème étage - Salle d'eau 302,
3ème étage - Chambre 303,
3ème étage - Salle d'eau wc 303,
3ème étage - Chambre 304,
3ème étage - SdB wc 304,
Embrasure1,
Embrasure2,
Embrasure3,
Embrasure4,
Embrasure5,
Embrasure6,
Niche1,
Sp1,
Sp2,
SP3,
Sp4,
Sp5,
Sp6,
Sp7,
Sp8

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Rez de chaussée - Salle 1	Sol - Pierre reconstituée	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - Aluminium	Absence d'indice *
	Porte - Aluminium	Absence d'indice *
Rez de chaussée - Cuisine 1	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
Rez de chaussée - Coin grill	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
Rez de chaussée - Salle 2	Sol - Pierre reconstituée	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - Aluminium	Absence d'indice *
	Porte - Aluminium	Absence d'indice *
Sous-Sol - DégtS	Sol - Carrelage	Absence d'indice *

Etat relatif à la présence de termites n°AVOVENTES PARIS/2026/6193

Termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
Sous-Sol - Plac1	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Sous-Sol - Sanitaires	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Aluminium	Absence d'indice *
Sous-Sol - WC-H	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Aluminium	Absence d'indice *
Sous-Sol - WC-F	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Aluminium	Absence d'indice *
Sous-Sol - Reserve	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Sous-Sol - Cave1	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Sous-Sol - Cave2	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Sous-Sol - Galarie vers égouts	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Sous-Sol - Chaufferie	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Rez de chaussée - Entrée pc 1	Sol - Béton	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - pierres et parpaings	Absence d'indice *
	Plafond - pierres	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Palier 1	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Dégt pc 1	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Entrée 101	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Chambre 101	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
1er étage - WC 101	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Chambre 102	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - SdB-wc 102	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Rez de jardin - Chambre 103	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
1er étage - Salle d'eau 103	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Rez de chaussée - Chambre 104	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Rez de chaussée - SdB 104	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Palier 2	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Dégt 2	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice *
2ème étage - Entrée 201	Sol - Parquet	Absence d'indice *

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Chambre 201	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Salle d'eau 201	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Chambre 202	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Salle d'eau 202	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Chambre 203	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Salle d'eau 203	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et peinture et faïence	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Chambre 204	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Fenêtre - PVC	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
2ème étage - Salle d'eau wc 204	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture et faïence	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Palier 3	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Chambre 301	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Salle d'eau wc 301	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Chambre 302	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Salle d'eau 302	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture et faïence	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Chambre 303	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Salle d'eau wc 303	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - Chambre 304	Sol - Parquet	Absence d'indice *
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
3ème étage - SdB wc 304	Sol - Carrelage	Absence d'indice *
	Mur - F - Plâtre et Carrelage	Absence d'indice *
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indice *
	Porte - Bois et Peinture	Absence d'indice *
Ensemble du bien	Ensemble des solivages bois de l'immeuble	Absence d'indice * Détails : présence étendue

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- ***Les termites souterrains***, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- ***Les termites de bois sec***, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- ***Les termites arboricoles***, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :

L 131-3 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.

Article L126-24 du CCH : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Ensemble du bien	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L131-3, L126-6, L126-24 et R. 126-42, D126-43, L 271-4 à 6 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Me Robillard

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Néant

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles R.126-2 et L.126-4 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON***


Visite effectuée le **07/08/2026.**
Fait à **VILLEMOMBLE**, le **07/08/2026**

Ariane Environnement
SARL CPEB
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAF : 7120B


Cachet de l'entreprise


Ariane Environnement
SARL CPEB
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS BOBIGNY : 452 900 202
CODE NAF : 7120B


Annexe – Croquis de repérage




Rez-de-chaussée


Salle d'eau 103
SdB 104
Chambre 104
Chambre 103
Dégt pc 1
Palier 1
Chambre 102
Entrée 101
SdB-wc 102
WC 101
Chambre 101
1er Etage


Salle d'eau 203
Chambre 204
Salle d'eau wc 204
Chambre 203
Dégt 2
Palier 2
Salle d'eau 201
Chambre 202
Entrée 201
Chambre 201
Salle d'eau 202
2ème Etage


SdB wc 304
Salle d'eau wc 303
Chambre 304
Chambre 303
Palier 3
Chambre 302
Salle d'eau wc 301
Salle d'eau 302
Chambre 301
3ème Etage




Sous -sol

Annexe – Photos



Photo n° PhTer001
Localisation : Ensemble du bien
Ouvrage : Ensemble des solivages bois de l'immeuble
Parasite : Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Type non spécifié
Indices : bois piqué, présence de trous de sortie, présence de trous de ventilation de galerie(s) (dégradation(s) importante(s), présence étendue)

	**Photo n° PhTer001** **Localisation : Ensemble du bien** **Ouvrage : Ensemble des solivages bois de l'immeuble** **Parasite : Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Type non spécifié** **Indices : bois piqué, présence de trous de sortie, présence de trous de ventilation de galerie(s) (dégradation(s) importante(s), présence étendue)**
	**Photo n° PhTer001** **Localisation : Ensemble du bien** **Ouvrage : Ensemble des solivages bois de l'immeuble** **Parasite : Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Type non spécifié** **Indices : bois piqué, présence de trous de sortie, présence de trous de ventilation de galerie(s) (dégradation(s) importante(s), présence étendue)**

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Aucun document n'a été mis en annexe

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.3.b bis) bâtiments à occupation continue

N° : PARIS/2026/6193
N° ADEME : 2675I2153805I
Valable jusqu'au : 18/08/2036
Le cas échéant, nature de l'ERP : O : Hôtels et pensions de famille
Année de construction : ..Avant 1948

Date (visite) :..... 07/08/2026
Diagnostiqueur :
Signature :

Adresse :.....31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS
☒ Bâtiment entier ☐ Partie de bâtiment (à préciser) S_{th} : 353 m²


Propriétaire :
Nom : .....
Adresse :.....


Gestionnaire (s'il y a lieu) :
Nom :.....
Adresse :.....

Consommations annuelles d'énergie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques	Émissions de gaz à effet de serre
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure	(GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, l'éclairage et les autres usages
Consommation estimée : - $kWh_{EP}/m^2.an$	Estimation des émissions : - $kg_{éqCO2}/m^2.an$





Diagnostic de performance énergétique

(6.3.b bis)

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation,éclairage
Murs : Inconnu (à structure lourde) non isolé donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) avec isolation intérieure donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) non isolé donnant sur un bâtiment ou local à usage autre que d'habitation Inconnu (à structure lourde) non isolé donnant sur un local chauffé	**Système de chauffage :** PAC air/air sans réseau de distribution installée entre 2008 et 2014 avec programmateur pièce par pièce (système individuel) Chaudière individuelle gaz standard installée entre 2001 et 2015 avec programmateur pièce par pièce. Emetteur(s): radiateur bitube sans robinet thermostatique	**Système de production d'ECS :** Accumulateur gaz classique installé à partir de 2001, contenance ballon 300 L
Toiture : Plafond structure inconnu (sous combles perdus) donnant sur l'extérieur (combles aménagés)		**Système d'éclairage :** Néons, spots, Leds
Menuiseries ou parois vitrées : Portes-fenêtres battantes métal à rupture de ponts thermiques simple vitrage Fenêtres battantes - double vitrage avec lame d'air 16 mm à isolation renforcée	**Système de refroidissement :** Néant	**Système de ventilation :** Ventilation par ouverture des fenêtres
Plancher bas : Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein	**Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :** Néant	
Nombre d'occupants : Néant	**Autres équipements consommant de l'énergie :** bureautique, informatique, matériel de cuisine, cuisson froid etc...	

Énergies renouvelables — Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 $kWh_{EP}/m^2.an$

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquée.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires:

Néant

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.b bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestionnaire énergie

- ❑ Mettre en place une planification énergétique adaptée à l'établissement.

Chauffage

- ❑ Dissocier le chauffage des locaux occupés 24 heures sur 24 des parties occupées par intermittence.
- ❑ Vérifier les températures intérieures de consigne en période d'occupation et d'inoccupation selon le local (bureau, hall d'accueil, chambre, ...).
- ❑ Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des relances.

Ventilation

- ❑ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- ❑ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- ❑ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage

- ❑ Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
- ❑ Remplacer les lampes à incandescence par des lampes basse consommation.
- ❑ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- ❑ Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux inoccupés la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- ❑ Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- ❑ Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- ❑ Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées); les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- ❑ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- ❑ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- ❑ Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées.
- ❑ Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager: extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- ❑ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Néant

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.b bis)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Chauffages	Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage.
Chauffages	Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/eau.
Chauffages	Envisager la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs à eau chaude du logement.
Chauffages	Envisager la mise en place d'une pompe à chaleur (air/eau) basse température pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. La chaudière existante sera conservée en appoint.
Eau chaude Sanitaire	Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique.
Portes	Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries ayant une meilleure performance thermique.
Ventilation	Envisager la mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée Simple Flux Hygroréglable B.

Commentaires

SplitS, au RDC et radiateurs EC dans les chambres

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret 2020-1610, 2020-1609, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON***
Nom de l'opérateur : AVOVENTES numéro de certification : DTI2094 obtenue le 13/12/2022

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations :
www.logement.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

ARIANE ENVIRONNEMENT
16, avenue de Fredy
93250 VILLEMOMBLE
01 43 81 33 52 - ariane.environnement@hotmail.fr

État des Risques et Pollutions

31 Rue Mademoiselle 75015 Paris 15

Scannez pour consulter ce document en ligne


ADRESSE
31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS 15
CADASTRE
BX 3
COORDONNÉES GPS
48.843704, 2.296367

COMMUNE
PARIS 15
CODE INSEE
75115

REFERENCE D'ÉDITION
3798314
DATE D'ÉDITION
10/08/2026

ACQUÉREUR

AVOVENTES



OLD **Non** PEB **Non** CASIAS **211** BASOL **0** ICPE **125** Radon **niv. 1** Séisme **niv. 1**

Table des matières

1. Page de synthèse
2. Synthèse des risques
3. Formulaire réglementaire de l'état des risques
4. Cartographies des risques
5. Formulaire réglementaire de Pollution Sonore Aérienne
6. Cartographie de Pollution Sonore Aérienne
7. Liste des différentes pollutions des sols
8. Cartographies des pollutions des sols
9. Formulaire réglementaire des catastrophes naturelles

Documents réglementaires et references

https://www.info-risques.com/short/QWXHS

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

Synthèse des risques

TYPE	EXPOSITION	PLAN DE PREVENTION		
Informatif **OLD**	**Non**	La commune n'est pas concernée par l'obligation légale de débroussaillement au titre de l'article R.125-23		
Informatif **PEB**	**Non**	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel **SEISME**	**Oui**	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1		
PPR Naturel **RADON**	**Oui**	Commune à potentiel radon de niveau 1		
PPR Naturels **Mouvement de terrain**	**Non**	Mouvement de terrain -	Approuvé	25/02/1977
		Mouvement de terrain -	Approuvé	18/03/1991
		Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterraines) -	Approuvé	18/03/1991
PPR Naturels **Inondation**	**Non**	Inondation Seine	Approuvé	14/07/2003
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Seine	Approuvé	14/07/2003
		Inondation Seine	Approuvé	19/04/2007
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Seine	Approuvé	19/04/2007
PPR Miniers	**Non**	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques **Miniers**		
PPR Technologiques	**Non**	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques **Technologiques**		

Article R.125-25 : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Etat des risques

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTEECPR / DGPR janvier 2025
Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique.

Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)	Code postal	Nom de la commune
31 Rue Mademoiselle	75015	PARIS 15

BX 3

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **NATURELS**	oui	non X
prescrit(1) anticipé(2) approuvé(3) approuvé et en cours de révision(4) date		
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au risque:		
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN	oui	non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés	oui	non

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **MINIERS**	oui	non X
prescrit(1) anticipé(2) approuvé(3) approuvé et en cours de révision(4) date		
Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque:		
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM	oui	non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés	oui	non

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR **TECHNOLOGIQUES**	oui	non X
prescrit(1) approuvé(3) approuvé et en cours de révision(4) date		
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou, à défaut, dans l'arrêté de prescription, sont liés à :		
effet toxique effet thermique effet surpression		
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement	oui	non
L'immeuble est situé en zone de prescription	oui	non
si la transaction concerne un logement, l'ensemble des travaux prescrits ont été réalisés	oui	non
si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location(5)	oui	non

Situation de l'immeuble au regard de l'obligation légale de débroussaillement (OLD)

Le terrain est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement	oui	non X

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en
zone 1 très faible X zone 2 faible zone 3 modérée zone 4 moyenne zone 5 forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3	oui	non X

Information relative à la pollution des sols

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)	oui	non X

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe N/M/T*

L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe N/M/T*	oui	non

*naturelle, minière ou technologique

Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)

L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par décret n° 2022-750 du 29 avril 2022	oui	non X
L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée par un document d'urbanisme.	oui	non X
Si oui, l'horizon temporel d'exposition au RTC est:	d'ici à 30 ans	compris entre 30 et 100 ans
L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicables à cette zone	oui	non
L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolition et de remise en état à réaliser	oui	non

Documents à fournir obligatoirement

x La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité

vendeur	Date / Lieu	acquéreur
Signa	Le, 10/08/2026 Fait à PARIS 15	Signature:


AVOVENTES

(1) Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux ensembles de biens immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et annexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est possible de se renseigner sur le périmètre et le règlement auprès de la préfecture ou consulter le site Internet de la préfecture (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire (IAL) mais recommandée.

Cartographies des risques

Inondations


✓ **Pas de risque**



Inondation

Mouvements de terrains

✓ **Pas de risque**



Mouvements De Terrains

Mouvements de terrains (carrière)

✓ **Pas de risque**



Carriere

Mouvements de terrains (mines)


✓ **Pas de risque**



Risque Minier

Mouvements de terrains (Argiles)

✓ **Pas de risque**



Faible
Moyen
Fort

Radon

Risque Niveau 1 ●○○



Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Zones sismiques

Risque Niveau 1 ●○○○○



Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble	code postal **ou** Insee	**commune**
31 Rue Mademoiselle	75015	PARIS 15

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un **PEB** [1] **oui** **non** X

révisé **approuvé** date

[1] **Si oui,** nom de l'aérodrome:

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation [2] **oui** **non**

[2] **Si oui,** les travaux prescrits ont été réalisés **oui** **non**

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre **PEB** [1] **oui** **non**

révisé **approuvé** date

[1] **Si oui,** nom de l'aérodrome:

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

> L'immeuble se situe dans unezone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

zone A [1]	**zone B** [2]	**zone C** [3]	**zone D** [4]
très forte	forte	modérée	faible

[1] (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

[2] (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62)

[3] (entre la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55)

[4] (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene: Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prisent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante: https://www.geoportail.gouv.fr/


vendeur	date / lieu	**acquéreur**
AVOVENTES	10 août 2026 / PARIS 15	

information sur les nuisances sonores aériennes
pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

Cartographie de Pollution Sonore Aérienne

Plan d'exposition aux bruits (PEB)

✓ **Pas de risque**



- Zone A: Très Forte (Lden 70)
- Zone B : Forte (Lden 65-62)
- Zone C : Modérée (Lden 57-55)
- Zone D : Faible (Lden 50)

Liste des sites CASIAS (à moins de 500 mètres)

Carte des **A**nciennes **S**ites **I**ndustriels et **A**ctivités de **S**ervices

29 rue MADEMOISELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *11 mètres*

SSP3867818 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING PRADIER

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867818

32 rue Mademoiselle PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *48 mètres*

SSP3865798 | Indéterminé | BASIAS | *Usine de production de gaz pour l'éclairage et le chauffage, (voir commentaire)*

GAZ DE PARIS (Sté DU),ex Cie PARISIENNE D'ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE PAR LE GAZ, ex Cie FRANCAISE D'ECLAIRAGE PAR LE GAZ - LARRIEU BRUNTON PILIE ET Cie

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865798

80 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *51 mètres*

SSP3867266 | Indéterminé | BASIAS

OIL FRANCE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867266

233 RUE DE LA CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634802 | En arrêt | GUNEnv | *ETS PAIRARD*

ETS PAIRARD

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634802

8/10 BOULEVARD DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630703 | En arrêt | GUNEnv | *IMEFA 125*

IMEFA 125

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630703

8-12 RUE LOUIS ARMAND PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630923 | En arrêt | GUNEnv | *BOUYGUES IMMOBILIER*

BOUYGUES IMMOBILIER

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630923

3 RUE DE MONTAUBAN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631058 | En arrêt | GUNEnv | *LOGOSTYLE SARL*

LOGOSTYLE SARL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631058

143 BOULEVARD LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631111 | En arrêt | GUNEnv | *GAELLE Sarl*

GAELLE Sarl

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631111

105 RUE DE LA CONVENTION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631133 | En arrêt | GUNEnv | *MONOPRIX*

MONOPRIX

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631133

28 bd de Grenelle/2 rue St Charles PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631134 | En arrêt | GUNEnv | *PITCH PROMOTION*

PITCH PROMOTION

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631134

6 PASSAGE DE DANTZIG PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631156 | En arrêt | GUNEnv | *OGERAULT*

OGERAULT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631156

31 35 rue de la fédération PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631318 | En arrêt | GUNEnv | *CEA*

CEA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631318

19-25 rue LEBLANC PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631375 | En arrêt | GUNEnv | *COMADIM BNP PARIBAS*

COMADIM BNP PARIBAS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631375

85 BOULEVARD LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631429 | En arrêt | GUNEnv | *FER D'OR PRESSING*

FER D'OR PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631429

44 RUE ORADOUR SUR GLANE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631439 | En arrêt | GUNEnv | *GARAGE DU PARC DES EXPOSITIONS*

GARAGE DU PARC DES EXPOSITIONS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631439

4/6 RUE LOUIS ARMAND PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631617 | En arrêt | GUNEnv | *AQUABOULEVARD DE PARIS (i3964)*

AQUABOULEVARD DE PARIS (i3964)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631617

38 RUE DU HAMEAU PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631630 | En arrêt | GUNEnv | *CAROLL*

CAROLL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631630

86 rue de lourmel PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631687 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCE TELECOM*

FRANCE TELECOM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631687

7 RUE CAMBRONNE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631714 | En arrêt | GUNEnv | *COFELY SUEZ*

COFELY SUEZ

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631714

23, RUE LEBLANC PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631856 | En arrêt | GUNEnv | *BANQUE POPULAIRE*

BANQUE POPULAIRE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631856

76 RUE LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632064 | En arrêt | GUNEnv | *MONOPRIX*

MONOPRIX

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632064

69 79 BOULEVARD VICTOR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631475 | En arrêt | GUNEnv | *HOTEL MERCURE*

HOTEL MERCURE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631475

6 rue alexandre Cabanel PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631618 | En arrêt | GUNEnv | *Institut National de Transfusion Sanguin*

Institut National de Transfusion Sanguin

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631618

5 RUE DU BESSIN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631684 | En arrêt | GUNEnv | *AURA (association)*

AURA (association)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631684

61 QUAI DE GRENELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631698 | En arrêt | GUNEnv | *NOVOTEL*

NOVOTEL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631698

21 RUE LEBLANC bat B PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP631750 | En arrêt | GUNEnv | *FONCIERE DES REGIONS*

FONCIERE DES REGIONS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP631750

30/32 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632006 | En arrêt | GUNEnv | *ADYAL*

ADYAL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632006

83 BOULEVARD PASTEUR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632123 | En arrêt | GUNEnv | *CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER*

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632123

2/20 RUE DE CAMBRONNE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632128 | En arrêt | GUNEnv | *SEPHI HOTEL IBIS*

SEPHI HOTEL IBIS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632128

133 RUE DU THEATRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632179 | En arrêt | GUNEnv | *LABORATOIRE NEYRAC FILMS*

LABORATOIRE NEYRAC FILMS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632179

9/11 rue Robert de Flers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632238 | En arrêt | GUNEnv | *ACTEVA - groupe Promeva*

ACTEVA - groupe Promeva

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632238

19, bd des frères voisin PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632340 | En arrêt | GUNEnv | *MISTER MULTI SERVICES*

MISTER MULTI SERVICES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632340

30 BOULEVARD DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632512 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCE TELECOM*

FRANCE TELECOM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632512

10 RUE DE CADIX PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632835 | En arrêt | GUNEnv | *LAVO CADIX(i1493)*

LAVO CADIX(i1493)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632835

3 RUE ARMAND MOISANT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632984 | En arrêt | GUNEnv | *CCPI*

CCPI

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632984

76/82 RUE LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632165 | En arrêt | GUNEnv | *GECINA*

GECINA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632165

25, RUE LEBLANC PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632186 | En arrêt | GUNEnv | *SAGEM CEA*

SAGEM CEA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632186

1 RUE GASTON BOISSIER PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632288 | En arrêt | GUNEnv | *LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET ES*

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET ES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632288

6 ure letellier PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632476 | En arrêt | GUNEnv | *Nouvel Etablissement (7792)*

Nouvel Etablissement (7792)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632476

28 rue du Dr FINLAY PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632555 | En arrêt | GUNEnv | *GECITER Immeuble*

GECITER Immeuble

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632555

43 QUAI DE GRENELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP632907 | En arrêt | GUNEnv | *IRAF FOLIO OFFICE ex hachette (i4650)*

IRAF FOLIO OFFICE ex hachette (i4650)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP632907

37 quai de Grenelle 75015 PARIS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633018 | En arrêt | GUNEnv | *INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (IFG)*

INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (IFG)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633018

60/64 RUE LABROUSTE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633067 | En arrêt | GUNEnv | *CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE*

CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633067

257 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633109 | En arrêt | GUNEnv | *NOVOTEL*

NOVOTEL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633109

8/10 RUE MARIO NIKIS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633220 | En arrêt | GUNEnv | *ESA*

ESA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633220

PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633246 | En arrêt | GUNEnv | *CARROSSERIE PARIS XV*

CARROSSERIE PARIS XV

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633246

251 /253 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633460 | En arrêt | GUNEnv | *LA FRANCE MUTUALISTE (i3628)*

LA FRANCE MUTUALISTE (i3628)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633460

46 RUE DE CONSTRADT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633539 | En arrêt | GUNEnv | *CARROSSERIE ERVA*

CARROSSERIE ERVA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633539

4AVENUE DE LA PORTE DE SEVRES PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633662 | En arrêt | GUNEnv | *HELI / UNION Héliport de PARIS - Issy Le*

HELI / UNION Héliport de PARIS - Issy Le

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633662

84 BOULEVARD LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633106 | En arrêt | GUNEnv | *LEFEBVRE CARBURANT SARL*

LEFEBVRE CARBURANT SARL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633106

104 rue du theatre PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633188 | En arrêt | GUNEnv | *Parking du commerceS.R.T*

Parking du commerceS.R.T

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633188

27 AVENUE EMILE ZOLA PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633223 | En arrêt | GUNEnv | *SARL YASBECK*

SARL YASBECK

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633223

118 RUE LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633353 | En arrêt | GUNEnv | *ROGER PRESSING*

ROGER PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633353

95/99 BLD LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633532 | En arrêt | GUNEnv | *RETAIL GROUP PARIS RIVE GAUCHE SA*

RETAIL GROUP PARIS RIVE GAUCHE SA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633532

38 RUE BARGUE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633632 | En arrêt | GUNEnv | *HAN PRESSING(i2934)*

HAN PRESSING(i2934)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633632

204/206 RUE DE LA CONVENTION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633717 | En arrêt | GUNEnv | *UGC CINE CITE*

UGC CINE CITE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633717

45 RUE DUTOT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633724 | En arrêt | GUNEnv | *LAVEXPRESS*

LAVEXPRESS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633724

143 RUE LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633981 | En arrêt | GUNEnv | *VINCI PARC*

VINCI PARC

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633981

1-5 RUE DU CLOS FEUQUIERES PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633993 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCO SUISSE*

FRANCO SUISSE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633993

6 rue letellier PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP633997 | En arrêt | GUNEnv | *GARAGE LETELLIER*

GARAGE LETELLIER

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP633997

6-8 RUE FIRMIN GILLOT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634153 | En arrêt | GUNEnv | *UFG REM*

UFG REM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634153

94-96 rue des Entrepreneurs PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634167 | En arrêt | GUNEnv | *SBD Laverie Entrepreneurs*

SBD Laverie Entrepreneurs

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634167

15 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634195 | En arrêt | GUNEnv | *BLANCHISSEIE TEINTURERIE TOUR EIFFEL*

BLANCHISSEIE TEINTURERIE TOUR EIFFEL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634195

371 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634236 | En arrêt | GUNEnv | *GARAGE ST LAMBERT*

GARAGE ST LAMBERT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634236

44 RUE DE LA CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634304 | En arrêt | GUNEnv | *CLEAN CROIX NIVERT(i3861)*

CLEAN CROIX NIVERT(i3861)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634304

80/86 RUE DE LA CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634370 | En arrêt | GUNEnv | *OIL FRANCE*

OIL FRANCE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634370

5-13 BD VALIN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634413 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCE TELEVISION*

FRANCE TELEVISION

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634413

70 RUE BALARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634515 | En arrêt | GUNEnv | *ICADE*

ICADE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634515

9 RUE DE NANTEUIL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634580 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCE TELECOM UGI*

FRANCE TELECOM UGI

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634580

37 QUAI DE GRENELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634605 | En arrêt | GUNEnv | *ILOT VEGA DU SECTEUR BEAUGRENELLE*

ILOT VEGA DU SECTEUR BEAUGRENELLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634605

224 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634643 | En arrêt | GUNEnv | *HARLEY SARL*

HARLEY SARL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634643

5 rue LINOIS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086669 | En arrêt | GUNEnv | *SHELL*

SHELL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086669

1 bd victor PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086908 | En arrêt | GUNEnv | *ESSO*

ESSO

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086908

70 à 76 RUE DE VOUILLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086929 | En arrêt | GUNEnv | *CPCU VAUGIRARD*

CPCU VAUGIRARD

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086929

68 RUE MADEMOISELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP612360 | En arrêt | GUNEnv | *FRANGINDUS ETABLISSEMENTS*

FRANGINDUS ETABLISSEMENTS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP612360

6 ALLEE DE LA DEUXIEME DIVISION BLINDEE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618528 | En arrêt | GUNEnv | *CANAL+ FRANCE*

CANAL+ FRANCE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618528

PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618700 | En arrêt | GUNEnv | *243 RUE E VAUGIRARD*

243 RUE E VAUGIRARD

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618700

165 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP634749 | En arrêt | GUNEnv | *SOCIETE COMMERCIAL CITROEN*

SOCIETE COMMERCIAL CITROEN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP634749

1/3 AVENUE DE LA PORTE DE BRANCION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086906 | En arrêt | GUNEnv | *ESSO SAF*

ESSO SAF

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086906

34 44 BOULEVARD VICTOR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086928 | En arrêt | GUNEnv | *DELEK FRANCE*

DELEK FRANCE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086928

75 BOULEVARD LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP4086934 | En arrêt | GUNEnv | *CITROEN*

CITROEN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4086934

26 QUAI DISSY LES MOULINEAUX PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP612363 | En arrêt | GUNEnv | *BETON RATIONNEL CONTROLE*

BETON RATIONNEL CONTROLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP612363

58 RUE LEFEBVRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618649 | En arrêt | GUNEnv | *LCPC*

LCPC

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618649

RUE BARRUEL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618701 | En arrêt | GUNEnv | *PLACE ALLERAY*

PLACE ALLERAY

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618701

21/25 RUE BRANCION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618702 | En arrêt | GUNEnv | *GRAND GARAGE PARKING BRANCION*

GRAND GARAGE PARKING BRANCION

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618702

156 RUE DE LA CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618788 | En arrêt | GUNEnv | *TOTAL*

TOTAL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618788

10 RUE DE L'INGENIEUR KELLER PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618791 | En arrêt | GUNEnv | *COOPERATION ET FAMILLE*

COOPERATION ET FAMILLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618791

7/11 QUAI ANDRE CITROEN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618820 | En arrêt | GUNEnv | *DEXIA*

DEXIA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618820

233 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619212 | En arrêt | GUNEnv | *HESPERIDES*

HESPERIDES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619212

2 RUE LAKANAL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619406 | En arrêt | GUNEnv | *MONOPRIX*

MONOPRIX

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619406

2-32 RUE LUCIEN BOUSSOTROT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619453 | En arrêt | GUNEnv | *UNIBETON i 20113111*

UNIBETON i 20113111

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619453

33 RUE OLIVIER DE SERRES PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618786 | En arrêt | GUNEnv | *ASSOCIATION HOPITAL ST MICHEL ST VINCENT*

ASSOCIATION HOPITAL ST MICHEL ST VINCENT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618786

136 AVENUE DE SUFFREN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618789 | En arrêt | GUNEnv | *CANSSM*

CANSSM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618789

25/27 RUE LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618798 | En arrêt | GUNEnv | *NET SERVICE CENTER*

NET SERVICE CENTER

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618798

1- 5 BOULEVARD PASTEUR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP618915 | En arrêt | GUNEnv | *GMF VIE*

GMF VIE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP618915

12 RUE DU JUGE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619335 | En arrêt | GUNEnv | *LAVERIE PRESSING*

LAVERIE PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619335

9 PLACE VIOLET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619426 | En arrêt | GUNEnv | *EHPAD*

EHPAD

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619426

13 QUAI ANDRE CITROEN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619666 | En arrêt | GUNEnv | *ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCO*

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCO

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619666

38 RUE FREMICOURT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619758 | En arrêt | GUNEnv | *FREMIPRESS(i1573)*

FREMIPRESS(i1573)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619758

12 RUE DU COPMMERCE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619759 | En arrêt | GUNEnv | *PHOTOSERVICE*

PHOTOSERVICE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619759

377-377 bis RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619784 | En arrêt | GUNEnv | *SELECT PRESSING*

SELECT PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619784

20 PLACE PERNET PRESSING PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619826 | En arrêt | GUNEnv | *PERNET PRESSING*

PERNET PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619826

QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP619867 | En arrêt | GUNEnv | *PAPREC ENVIRONNEMENT*

PAPREC ENVIRONNEMENT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP619867

130 BIS RUE DE CONVENTION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP620070 | En arrêt | GUNEnv | *LAV NET PRESS (i1005)*

LAV NET PRESS (i1005)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620070

56 AVENUE DU MAINE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP620318 | En arrêt | GUNEnv | *TOTAL*

TOTAL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620318

31-33 RUE FALGUIERE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP620457 | En arrêt | GUNEnv | *SARL BEN*

SARL BEN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620457

2 RUE GRAMME PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP620575 | En arrêt | GUNEnv | *COMMERCE PRESSING (i251)*

COMMERCE PRESSING (i251)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620575

71 BOULEVARD DE GRENELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP620578 | En arrêt | GUNEnv | *TEINTURERIE DUPLEIX(i4142)*

TEINTURERIE DUPLEIX(i4142)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP620578

152 RUE DE LA CONVENTION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP621272 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING N§A(i20081626)*

PRESSING N§A(i20081626)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621272

21 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP621316 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING SAINT LAMBERT(i350)*

PRESSING SAINT LAMBERT(i350)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621316

16 RUE LINOIS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP621566 | En arrêt | GUNEnv | *EX CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE (i5693*

EX CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE (i5693

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621566

128 RUE DU THEATRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP621938 | En arrêt | GUNEnv | *B§C PRESSING(i5014)*

B§C PRESSING(i5014)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621938

7 RUE JEAN FORMIGE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP621970 | En arrêt | GUNEnv | *PARIS HABITAT OPH*

PARIS HABITAT OPH

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP621970

46 RUE DE VOUILLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP622224 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING LE TEINTURIER(i4639)*

PRESSING LE TEINTURIER(i4639)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622224

36 RUE JEAN MARIDOR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP623156 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING LIN YUN (201516012)*

PRESSING LIN YUN (201516012)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623156

49 bd Pasteur PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP623748 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING ER-DA (i1072)*

PRESSING ER-DA (i1072)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623748

29 quai de Grenelle PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP627214 | En arrêt | GUNEnv | *Renault Retail Group*

Renault Retail Group

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP627214

91-93 BLD PASTEUR PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP629686 | En arrêt | GUNEnv | *CAISSE NATIONALE CREDIT AGRICOLE*

CAISSE NATIONALE CREDIT AGRICOLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629686

149, RUE DE SEVRES PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP629689 | En arrêt | GUNEnv | *HOPITAL NECKER-CENTRE TRANSFUS° SANGUINE*

HOPITAL NECKER-CENTRE TRANSFUS° SANGUINE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629689

30 RUE CRONSTADT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP622042 | En arrêt | GUNEnv | *TEB PRESSING*

TEB PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP622042

60 RUE DOMBASLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP623062 | En arrêt | GUNEnv | *PRESSING BLANC BLEU PRESS*

PRESSING BLANC BLEU PRESS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623062

168 RUE DE LOURMEL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP623186 | En arrêt | GUNEnv | *LAVERIE LOURMEL*

LAVERIE LOURMEL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP623186

1, place de la Porte de Versailles PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP624733 | En arrêt | GUNEnv | *LEON GROSSE*

LEON GROSSE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP624733

136 RUE CASTAGNARY PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP629677 | En arrêt | GUNEnv | *BARBAUD (SOCIETE ETABLISSEMENT)*

BARBAUD (SOCIETE ETABLISSEMENT)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629677

149 RUE DE SEVRES PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP629688 | En arrêt | GUNEnv | *HOPITAL NECKER(i1800AD)*

HOPITAL NECKER(i1800AD)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP629688

72, rue Saint Charles PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630035 | En arrêt | GUNEnv | *AVIA*

AVIA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630035

7 RUE NELATON PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630036 | En arrêt | GUNEnv | *SCI LA MONDIALE*

SCI LA MONDIALE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630036

2,RUE SEXIUS MICHEL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630065 | En arrêt | GUNEnv | *DCN SA*

DCN SA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630065

27 29 RUE DE LA CONVENTION PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630303 | En arrêt | GUNEnv | *IMPRIMERIE NATIONALE*

IMPRIMERIE NATIONALE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630303

94 bis -96 AVENUE DE SUFFREN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630307 | En arrêt | GUNEnv | *SOCIETE DE GESTION MALESHERBES(i1454)*

SOCIETE DE GESTION MALESHERBES(i1454)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630307

101 bis, Quai Branly PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630309 | En arrêt | GUNEnv | *Maison de la Culture du Japon*

Maison de la Culture du Japon

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630309

34-52, rue du Dr Finley PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630576 | En arrêt | GUNEnv | *Caisse d'Allocations Familiales*

Caisse d'Allocations Familiales

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630576

21 rue robert de Flers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630579 | En arrêt | GUNEnv | *COPYCOLOR*

COPYCOLOR

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630579

bvd grenelle PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630040 | En arrêt | GUNEnv | *CITADINES SA*

CITADINES SA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630040

5-11 RUE LEBLANC PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630142 | En arrêt | GUNEnv | *PREFECTURE DE PARIS ET ILE DE FRANCE*

PREFECTURE DE PARIS ET ILE DE FRANCE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630142

100-102 AVENUE DE SUFFREN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630304 | En arrêt | GUNEnv | *CONSTRUCTA*

CONSTRUCTA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630304

21 rue robert de Flers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630308 | En arrêt | GUNEnv | *COPYCOLOR*

COPYCOLOR

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630308

79 RUE DE L'ABBE GROULT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630342 | En arrêt | GUNEnv | *SARL LAVANDIERE(i4880)*

SARL LAVANDIERE(i4880)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630342

123, boulevard de Grenelle PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630578 | En arrêt | GUNEnv | *FRANCE LOISIRS*

FRANCE LOISIRS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630578

67 bld du Général Martial Valin PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630583 | En arrêt | GUNEnv | *WACE France Services*

WACE France Services

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630583

2-4 rue Robert de Flers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630640 | En arrêt | GUNEnv | *SCI BEAUGRENELLE*

SCI BEAUGRENELLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630640

25/27/45 RUE LACORDAIRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630680 | En arrêt | GUNEnv | *SITE BOUCICAUT*

SITE BOUCICAUT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630680

89 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *92 mètres*

SSP3868996 | Indéterminé | BASIAS

ENTREPRISE LITERA

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868996

133 rue THEATRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *197 mètres*

SSP3869436 | Indéterminé | BASIAS

CENTRE IMAGE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869436

2 rue GRAMME PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *210 mètres*

SSP3867658 | Indéterminé | BASIAS

BOURELA, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867658

125 rue Théâtre PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *213 mètres*

SSP3871531 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Bastide

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871531

74 rue Commerce PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *220 mètres*

SSP3871545 | Indéterminé | BASIAS | *matières plastiques, galalithe, phénoplastes (bakélite),*

Bahrmann et Robin

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871545

255 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *73 mètres*

SSP630675 | En arrêt | GUNEnv | *SCI MUTUALITE FRANCAISE*

SCI MUTUALITE FRANCAISE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP630675

17 rue Lakanal PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *77 mètres*

SSP3865618 | Indéterminé | BASIAS | *Atelier de laminage de zinc*

BIDAULT ET Cie,

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865618

1 rue JOSEPH LIOUVILLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *152 mètres*

SSP3866785 | Indéterminé | BASIAS | *Fabrique de savon et bougies*

PETIT ET LEMOULT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866785

5 rue ABBE GROULT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *208 mètres*

SSP3868558 | Indéterminé | BASIAS

Peugeot Groult Autos Service Agent, ex AUTO SERVICE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868558

13 rue Péclet PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *212 mètres*

SSP3871541 | Indéterminé | BASIAS | *peintures ciment*

Sté Française des Produits Daro

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871541

20 rue ABBE GROULT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *220 mètres*

SSP3869204 | Indéterminé | BASIAS

PROMOTHE SARL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869204

128 rue THEATRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *226 mètres*

SSP3867360 | En arrêt | BASIAS

PRESSING de

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867360

97 rue ENTREPRENEURS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *256 mètres*

SSP3869426 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING 5 A SEC

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869426

15 rue AMIRAL ROUSSIN PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *265 mètres*

SSP3867890 | Indéterminé | BASIAS

Blanchisserie Teinturerie la Tour Eiffel, ex PRESSING LE FLEURY

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867890

34 rue Abbé Groult PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *273 mètres*

SSP3871500 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Imprimerie Nouvelle

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871500

44 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *276 mètres*

SSP3867308 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING : CLEAN CROIX NIVERT / PRESSING "C' CLEAN"

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867308

10 Place ETIENNE PERNET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *296 mètres*

SSP3868046 | Indéterminé | BASIAS

GARAGE FELIX FAURE / SOCIETE CITROEN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868046

17 Place Etienne Pernet PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *301 mètres*

SSP3865532 | Indéterminé | BASIAS | *Atelier de construction aéronautique*

AVOVENTES (HELICES ET AEROPLANES)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865532

10 Passage Ecoliers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *303 mètres*

SSP3871548 | Indéterminé | BASIAS | *matières plastiques*

Multimarque

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871548

115 rue Théâtre PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *262 mètres*

SSP3871499 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie, lithographie*

Charmoy

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871499

122 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *270 mètres*

SSP3869838 | Indéterminé | BASIAS

GROUPE IMMOBILIER JOUFFROY

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869838

21 rue THEOPHRASTE RENAUDOT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *276 mètres*

SSP3867713 | Indéterminé | BASIAS

AVOVENTES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867713

27 rue Péclet PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *294 mètres*

SSP3871526 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Duval

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871526

17 Place ETIENNE PERNET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *301 mètres*

SSP3868424 | Indéterminé | BASIAS

G.P.I.M (EX UNION BANQUES A PARIS) / SAS SIEM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868424

10 Passage Ecoliers PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *303 mètres*

SSP3871506 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

AVOVENTES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871506

10 Passage ECOLIERS PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *303 mètres*

SSP3868943 | Indéterminé | BASIAS

ATELIERS CARROSSERIE ET MECANIQUE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868943

169 rue Lecourbe PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *309 mètres*

SSP3871521 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Hallepée

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871521

173 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *315 mètres*

SSP3868010 | Indéterminé | BASIAS

GARAGE JEANTAL BLOND

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868010

190 rue Lecourbe PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *321 mètres*

SSP3871546 | Indéterminé | BASIAS | *matières plastiques*

Véra

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871546

20 Place ETIENNE PERNET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *326 mètres*

SSP3867514 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING, PERNET PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867514

104 rue THEATRE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *330 mètres*

SSP3867807 | Indéterminé | BASIAS

GARAGE DE LA POSTE / SOCIÉTÉ SRT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867807

Croix Nivert villa PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *342 mètres*

SSP3865624 | Indéterminé | BASIAS | *Fonderie de cire perdue*

LEBLANC-BARBEDIENNE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865624

143 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *350 mètres*

SSP3867418 | En arrêt | BASIAS | *Parc de stationnement.*

PARC CONCEDE MAIRIE DU XVEME-VINCY PARK/GTM

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867418

47 rue Commerce PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *311 mètres*

SSP3871484 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, lithographie*

Bauer

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871484

81 rue Entrepreneurs PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *318 mètres*

SSP3871511 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Hunault

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871511

190 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *321 mètres*

SSP3867949 | Indéterminé | BASIAS

GARAGE SAINT LAMBERT

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867949

171 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *328 mètres*

SSP3868139 | Indéterminé | BASIAS

FLOLUX, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868139

183 rue Lecourbe PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *332 mètres*

SSP3871551 | Indéterminé | BASIAS | *appareils à affinités, électriques, appareils à glace*

Boulogne

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871551

189 rue Lecourbe PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *344 mètres*

SSP3871522 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Latour

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871522

137 rue Lecourbe PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *353 mètres*

SSP3871497 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie, lithographie*

Imprimerie Rapide

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871497

31 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *357 mètres*

SSP3868274 | Indéterminé | BASIAS

LAVSEUL, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868274

30 rue Croix Nivert PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *361 mètres*

SSP3866796 | Indéterminé | BASIAS | *Atelier de produits chimiques et corps gras*

DELACRETAZ (A), ex DELACRETAZ-FOURCADE ET Cie, ex BONNAIRE ET DELACRETAZ

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866796

84 rue Entrepreneurs PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *367 mètres*

SSP3865590 | Indéterminé | BASIAS | *Fabrique d'appareils de radio*

GRANDIN-ORA "CRISTAL-GRANDIN"

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3865590

7 rue ROBERT FLEURY PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *383 mètres*

SSP3868277 | Indéterminé | BASIAS

AVOVENTES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868277

52 rue CAMBRONNE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *410 mètres*

SSP3871550 | Indéterminé | BASIAS | *fonderie de métaux non ferreux, fonderie de bronze, cuivre, aluminium*

Anc. Maison Charlier

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871550

14 avenue Félix Faure PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *424 mètres*

SSP3871480 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, lithographie*

Bedos et Cie

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871480

39 rue LETELLIER PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *432 mètres*

SSP3869093 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING, SARL LARGILLIERE FOURURES PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869093

26 Via CROIX NIVERT, Villa PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *357 mètres*

SSP3867214 | Indéterminé | BASIAS

Park Alizés - Cambronne, ex CAMBRONNE AUTO-OPAC

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867214

68 rue MADEMOISELLE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *361 mètres*

SSP3866884 | En arrêt | BASIAS

FRANGINDUS, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866884

142 avenue Emile Zola PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *376 mètres*

SSP3871508 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

Boissart et Couraud

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871508

44 rue Letellier PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *391 mètres*

SSP3871489 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie, lithographie, phototypie*

Cie des Arts Photomécaniques

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871489

97 rue Blomet PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *421 mètres*

SSP3871503 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, typographie*

André

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871503

118 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *432 mètres*

SSP3867232 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING, ROGER PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867232

205 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *434 mètres*

SSP3867924 | En arrêt | BASIAS

S.A.S Kauffmann & Broad développement (ex SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED)

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867924

45 rue FONDARY PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *443 mètres*

SSP3867674 | En arrêt | BASIAS | *Laverie*

LAVATRONIC, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867674

6 Place VIOLET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *443 mètres*

SSP3869720 | Indéterminé | BASIAS

CASERNE GRENELLE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869720

220 rue LECOURBE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *445 mètres*

SSP3868393 | Indéterminé | BASIAS

RATP-DÉPÔT DE BUS "CROIX NIVERT"

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868393

45 rue VIOLET PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *456 mètres*

SSP3867235 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING, VIT NET PRESSING

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867235

41 rue FONDARY PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *457 mètres*

SSP3868168 | Indéterminé | BASIAS

HANACHI, SOCIETE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868168

28 rue FREMICOURT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *458 mètres*

SSP3869464 | Indéterminé | BASIAS

AGN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869464

20 rue COMMERCE PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *464 mètres*

SSP3868951 | Indéterminé | BASIAS

PRESSINGS MODERNES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868951

8 rue MAUBLANC PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *473 mètres*

SSP3869886 | Indéterminé | BASIAS

PRESSING, AVOVENTES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869886

34 rue FREMICOURT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *481 mètres*

SSP3869842 | Indéterminé | BASIAS

BLEU LAVANDE SARL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3869842

34 rue FREMICOURT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *481 mètres*

SSP3867507 | En arrêt | BASIAS

AVOVENTES

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3867507

149 rue Javel PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *482 mètres*

SSP3866808 | Indéterminé | BASIAS | *Atelier de caoutchouc*

AVOVENTES ex NICQUET ET BOUCHET, ex BOILEAU

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866808

37 rue Violet PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *488 mètres*

SSP3871487 | Indéterminé | BASIAS | *imprimerie, taille douce*

Institut de Gravure

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3871487

147 rue JAVEL PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *491 mètres*

SSP3866888 | En arrêt | BASIAS

SCI FELIX FAURE

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3866888

156 rue CROIX NIVERT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *498 mètres*

SSP3868044 | Indéterminé | BASIAS

TOTAL

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868044

38 rue FREMICOURT PARIS 15E ARRONDISSEMENT — *498 mètres*

SSP3868455 | Indéterminé | BASIAS

FREMI-PRESS

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3868455

La liste suivante contient des sites CASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision

SSP4091018 PRESSING DD | GUNEnv
262 boulevard Voltaire PARIS

Liste des sites BASOL (à moins de 500 mètres)

BAse de données de pollution des **SOL**

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Installations **C**lassées pour la **P**rotection de l'**E**nvironnement

22 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 Paris — *73 mètres*

ALBAX PARIS SARL
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410539

75015 Paris — *73 mètres*

243 RUE E VAUGIRARD

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514701

RUE BARRUEL 75015 Paris — *73 mètres*

PLACE ALLERAY

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514702

33 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 Paris — *73 mètres*

ASSOCIATION HOPITAL ST MICHEL ST VINCENT
Activités pour la santé humaine

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006514797

2-32 RUE LUCIEN BOUSSOTROT 75015 Paris — *73 mètres*

UNIBETON i 20113111

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515574

38 RUE FREMICOURT 75015 Paris — *73 mètres*

FREMIPRESS(i1573)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515914

377-377 bis RUE DE VAUGIRARD 75015 Paris — *73 mètres*

SELECT PRESSING
Activités sportives, récréatives et de loisirs

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515942

20 PLACE PERNET PRESSING 75015 Paris — *73 mètres*

PERNET PRESSING
Activités sportives, récréatives et de loisirs

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006515987

118 RUE DE LOURMEL 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING DU XV ème

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516012

QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 Paris — *73 mètres*

PAPREC ENVIRONNEMENT
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516032

130 BIS RUE DE CONVENTION 75015 Paris — *73 mètres*

LAV NET PRESS (i1005)
Hébergement médico-social et social

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516246

151-153 RUE DE LA CONVENTION 75015 Paris — *73 mètres*

DELEK FRANCE
Enseignement

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516357

49 RUE DE CAMBRONNE 75015 Paris — *73 mètres*

LY PRESSING (ex - AB PRESSING) (i2521)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516467

120 RUE LECOURBE 75015 Paris — *73 mètres*

CECIL PRESS
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516486

31-33 RUE FALGUIERE 75015 Paris — *73 mètres*

SARL BEN
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516661

157 RUE DE JAVEL 75015 Paris — *73 mètres*

IDEAL BLANC
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517212

152 RUE DE LA CONVENTION 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING N§A(i20081626)
Hébergement médico-social et social

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517539

27 RUE DESAIX 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING DUPLEIX (i3980)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517635

15 RUE ANDRE LEFEBVRE 75015 Paris — *73 mètres*

WAST PRESSING
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517772

8 RUE MAUBLANC 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING MAUBLANC
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518240

30 RUE CRONSTADT 75015 Paris — *73 mètres*

TEB PRESSING
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518356

20 RUE DESNOUETTES 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING DESNOUETTES i484)
Hébergement médico-social et social

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516481

56 AVENUE DU MAINE 75015 Paris — *73 mètres*

TOTAL
Publicité et études de marché

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516513

VOIE AD/ 15 QUAI ISSY LES MOULINEAUX 75015 Paris — *73 mètres*

MAIRIE DE PARIS DIRECTION DE LA PROPRETE

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006516756

58 RUE DE LINOIS 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING SM15
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517236

21 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING SAINT LAMBERT(i350)
Hébergement médico-social et social

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517585

8-12 RUE LOUIS ARMAND 75015 Paris — *73 mètres*

Groupe SMA

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517692

16 RUE LINOIS 75015 Paris — *73 mètres*

EX CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE (i5693
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006517849

65 RUE BRANCION 75015 Paris — *73 mètres*

CHAHOUD PRESSING (2010-2302)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518245

10 RUE D' ALLERAY 75015 Paris — *73 mètres*

ELA PRESSING
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518460

46 RUE DE VOUILLE 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING LE TEINTURIER(i4639)
Activités sportives, récréatives et de loisirs

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006518546

97 RUE DES ENTREPRENEURS 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING LAGOON (i4267)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519914

130/132 avenue Emile Zola 75015 Paris — *73 mètres*

Fetes&Feux) (i 20170024)
Commerce de détail, à l?exception des automobiles et des motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520771

1, place de la Porte de Versailles 75015 Paris — *73 mètres*

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006521226

90 BOULEVARD PASTEUR 75015 Paris — *73 mètres*

AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523724

29 quai de Grenelle 75015 Paris — *73 mètres*

Renault Retail Group
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523812

131 rue du théâtre 75015 Paris — *73 mètres*

Carroserie Mazet
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523937

61 Boulevard Garibaldi 75015 Paris — *73 mètres*

Speedy
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523939

139 rue du Théâtre 75015 Paris — *73 mètres*

Atelier DBF
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523941

36 RUE JEAN MARIDOR 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING 201516012)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006519543

49 bd Pasteur 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING ER-DA (i1072)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520162

3 AUGUSTE BARTHOLDI 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING SARL BAWT

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006520990

17 boulevard de Vaugirard 75015 Paris — *73 mètres*

ALTA MONTPARNASSE (I 2015 1466)
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006522866

13 rue Lourmel 75015 Paris — *73 mètres*

MG Espace Lourmel
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523783

25 AVENUE FELIX FAURE 75015 Paris — *73 mètres*

PRESSING SERVICE PLUS
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523878

5 rue Abbé Groult 75015 Paris — *73 mètres*

SA Groult Auto-Service
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523938

12 rue Saint Chrales 75015 Paris — *73 mètres*

Auto-Mécanique Saint Charles
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523940

10, place Etienne Pernet 75015 Paris — *73 mètres*

Félix Faure Pernet

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523942

65 bis Rue des Entrepreneurs 75015 Paris — *73 mètres*

Suzuki Beaugrenelle Rive Gauche
Transports par eau

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523943

7 Boulevard Garibaldi 75015 Paris — *73 mètres*

Point S
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523945

70 à 76 RUE DE VOUILLE - 37 à 45 RUE DE CASTAGNARY 75015 Paris — *73 mètres*

CPCU VAUGIRARD
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007402342

7/11, QUAI ANDRE CITROEN 75015 Paris — *73 mètres*

ICADE - TOUR CRISTAL
Restauration

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404153

47 BOULEVARD DE VAUGIRARD - 83 BOULEVARD PASTEUR 75015 Paris — *73 mètres*

ICADE PROPERTY MANAGEMENT
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404167

149 RUE DE SEVRES 75015 Paris — *73 mètres*

HOPITAL NECKER(i1800AD)
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404171

38/46, BLD DE VAUGIRARD 75015 Paris — *73 mètres*

LA POSTE
Activités de poste et de courrier

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404177

1 QUAI ANDRE CITROEN 75015 Paris — *73 mètres*

PAPREC ENVIRONNEMENT IDF
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404685

5-11 RUE LEBLANC 75015 Paris — *73 mètres*

PREFECTURE DE PARIS ET ILE DE FRANCE
Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404811

77-79 Rue de Lourmel 75015 Paris — *73 mètres*

Paris 15 auto
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523944

44 rue Fédération 75015 Paris — *73 mètres*

Garage Branly
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006523946

9 RUE CAUCHY - 28/40 RUE BALARD 75015 Paris — *73 mètres*

ORANGE - BALARD CEVENNES (ex FRANCE TELECOM)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404152

136 RUE CASTAGNARY 75015 Paris — *73 mètres*

BARBAUD (SOCIETE ETABLISSEMENT)
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404155

4, AV DE LA PORTE DE SEVRES 75015 Paris — *73 mètres*

TOTAL RAFFINAGEHELIPORT DE PARIS (i5228)
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404170

149, RUE DE SEVRES 75015 Paris — *73 mètres*

HOPITAL NECKER-CENTRE TRANSFUS° SANGUINE
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404172

16 RUE DE LINOIS 75015 Paris — *73 mètres*

APSYS BEAUGRENELLE SAS
Commerce de détail, à l?exception des automobiles et des motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404667

39 39BIS RUE DE DANTZIG 75015 Paris — *73 mètres*

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PREFECTURE DE
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404686

94 bis -96 AVENUE DE SUFFREN 75015 Paris — *73 mètres*

SOCIETE DE GESTION MALESHERBES(i1454)
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405028

3 SQUARE MAX HYMANS 75015 Paris — *73 mètres*

GAIA(i549)
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405487

8/10 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 Paris — *73 mètres*

IMEFA 125
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405560

AVENUE PORTE DE SEVRES - RUE LUCIEN BOSSOUT 75015 Paris — *73 mètres*

RATP
Transports terrestres et transport par conduites

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406261

QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 Paris — *73 mètres*

TOTAL
Programmation, conseil et autres activités informatiques

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406311

26 rue desaix 75015 Paris — *73 mètres*

JOURNAUX OFFICIELS
Édition

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406414

69 79 BOULEVARD VICTOR 75015 Paris — *73 mètres*

HOTEL MERCURE
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406616

85/89 quai andré citroën - 2/16 rue de cévennes 75015 Paris — *73 mètres*

IMMEUBLE JADE EX CANAL +

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406850

61 QUAI DE GRENELLE 75015 Paris — *73 mètres*

NOVOTEL
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406892

21 RUE LEBLANC bat B 75015 Paris — *73 mètres*

FONCIERE DES REGIONS

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406953

25/27/45 RUE LACORDAIRE - 124/134/140 RUE DE LOURMEL 75015 Paris — *73 mètres*

SITE BOUCICAUT

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405531

8-12 RUE LOUIS ARMAND 75015 Paris — *73 mètres*

BOUYGUES IMMOBILIER
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007405858

1/3 AVENUE DE LA PORTE DE BRANCION 75015 Paris — *73 mètres*

ESSO SAF

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406306

31 35 rue de la fédération 75015 Paris — *73 mètres*

sci FEDERIMMO
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406374

72-76 rue HENRY FARMAN 75015 Paris — *73 mètres*

SCI FARMAN BARA
Construction de bâtiments

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406514

34 44 BOULEVARD VICTOR 75015 Paris — *73 mètres*

DELEK FRANCE

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406709

5 RUE DU BESSIN 75015 Paris — *73 mètres*

AURA (association)
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406874

25 RUE DU DOCTEUR ROUX - 28 RUE DU DOCTEUR ROUX 75015 Paris — *73 mètres*

INSTITUT PASTEUR (i231)
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006506235

34 rue de la Fédération 75015 Paris — *73 mètres*

BANQUE POSTALE - GECINA

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407254

30/32 RUE DE VAUGIRARD 75015 Paris — *73 mètres*

ADYAL
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407256

14/18 RUE DU THEATRE 75015 Paris — *73 mètres*

ADAGIO
Hébergement

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407408

10 RUE DE CADIX 75015 Paris — *73 mètres*

LAVO CADIX(i1493)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408270

123-133 avenue félix faure 75015 Paris — *73 mètres*

LYNCO (SARL)
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408364

84 BOULEVARD LEFEBVRE 75015 Paris — *73 mètres*

LEFEBVRE CARBURANT SARL
Transports par eau

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408582

27 AVENUE EMILE ZOLA 75015 Paris — *73 mètres*

SARL YASBECK

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408718

126-128 Avenue FELIX FAURE 75015 Paris — *73 mètres*

TANIOS PRESSING(i 20080760)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408812

34 RUE LECOURBE 75015 Paris — *73 mètres*

LECOURBE PRESSING (i1731)
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408856

15/29 RUE SAINT AMAND - 16/32 RUE LABROUSTE 75015 Paris — *73 mètres*

LOISELET DAIGREMONT
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409007

18 BD DES FRERES VOISIN 75015 Paris — *73 mètres*

ESSO
Commerce de détail, à l?exception des automobiles et des motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407387

133 RUE DU THEATRE 75015 Paris — *73 mètres*

LABORATOIRE NEYRAC FILMS
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007407457

114 avenue Emile Zola 75015 Paris — *73 mètres*

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408312

37 quai de Grenelle 75015 PARIS 75015 Paris — *73 mètres*

INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (IFG)
Enseignement

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408487

45 rue Violet 75015 Paris — *73 mètres*

VIT NET PRESSING (i2113)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408636

87 rue de Lourmel 75015 Paris — *73 mètres*

SBD laverie Lourmel
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408767

17 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 Paris — *73 mètres*

SNCF
Transports terrestres et transport par conduites

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408843

118 RUE LECOURBE 75015 Paris — *73 mètres*

ROGER PRESSING
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007408865

24 RUE DES VOLONTAIRES 75015 Paris — *73 mètres*

CLP PRESSING SARL
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409050

95/99 BLD LEFEBVRE 75015 Paris — *73 mètres*

RETAIL GROUP PARIS RIVE GAUCHE SA

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409079

36 BD DE GRENELLE 75015 Paris — *73 mètres*

TOTAL
Publicité et études de marché

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409222

45 RUE DUTOT 75015 Paris — *73 mètres*

LAVEXPRESS
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409302

Stand de tir Aquaboulevard - 4-6 rue Louis Armand 75015 Paris — *73 mètres*

Association Nationale de Tir de la Polic

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409665

41 RUE BRANCION 75015 Paris — *73 mètres*

LAVERIE
Hébergement médico-social et social

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409747

94-96 rue des Entrepreneurs 75015 Paris — *73 mètres*

SBD Laverie Entrepreneurs
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409804

15 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN 75015 Paris — *73 mètres*

BLANCHISSEIE TEINTURERIE TOUR EIFFEL
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409835

44 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 Paris — *73 mètres*

CLEAN CROIX NIVERT(i3861)
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409964

FACE AU 75 QUAI ANDRE CITROEN 75015 Paris — *73 mètres*

LAFARGE MIRABEAU
Non Seveso

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410165

38 RUE BARGUE - 66 RUE DUTOT 75015 Paris — *73 mètres*

HAN PRESSING(i2934)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409202

39 AVENUE FELIX FAURE 75015 Paris — *73 mètres*

TEINTURERIE LETOURNEUR
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409251

352 rue Lecourbe 75015 Paris — *73 mètres*

ADS
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409355

28 RUE FRANCOIS BONVIN 75015 Paris — *73 mètres*

BONVIN LECOURBE AUTOMOBILE
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409703

40 TER AVENUE DE SUFFREN 75015 Paris — *73 mètres*

AUTOMOBILE SUFFREN SA
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409775

47 RUE DE VOUILLE 75015 Paris — *73 mètres*

SARL HARMONY
Autres services personnels

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409828

11 BOULEVARD GARIBALDI 75015 Paris — *73 mètres*

SHELL

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409849

80/86 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 Paris — *73 mètres*

OIL FRANCE
Commerce de détail, à l?exception des automobiles et des motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410038

21 AV EMILE ZOLA 75015 Paris — *73 mètres*

SOCARDI SARL
Activités immobilières

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410278

9 RUE DE NANTEUIL - 8 RUE SAINT AMAND
75015 Paris

73 mètres

FRANCE TELECOM UGI
Commerce de gros, à l?exception des automobiles et des motocycles

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410280

87 rue Brancion 75015 Paris

73 mètres

POILANE SAS
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410373

106 RUE BLOMET 75015 Paris

73 mètres

PRESSING DES DEUX COEURS(i20101874)

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410503

59 RUE DE DANTZIG 75015 Paris

73 mètres

LAVERIE PRIMUS
Activités sportives, récréatives et de loisirs

georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007410523

10 RUE CHARLES LECOCQ - 120 RUE LECOURBE
75015 Paris


326 mètres

RATP CENTRE BUS CROIX NIVERT
Transports terrestres et transport par conduites


georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007406919

Cartographies des pollutions des sols

SIS ✓ Pas de risque



Pollution des sols (BASOL / CASIAS) | 211 Sites



Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) | 125 Sites



Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement | Ministère du Développement Durable

PRÉFECTURE
Paris
COMMUNE
PARIS 15

ADRESSE DE L'IMMEUBLE
31 Rue Mademoiselle
75015 PARIS 15

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe
Cochez les cases **OUI** ou **NON**
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

CATASTROPHE NATURELLE	DÉBUT	FIN	ARRÊTÉ	JO DU	INDEMNISATION
Inondations et/ou Coulées de Boue	27/07/2018	27/07/2018	26/11/2018	07/12/2018	◯ OUI ◯ NON
	09/07/2017	10/07/2017	26/11/2018	07/12/2018	◯ OUI ◯ NON
	15/01/2018	05/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	◯ OUI ◯ NON
	28/05/2016	05/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	◯ OUI ◯ NON
	06/07/2001	07/07/2001	06/08/2001	11/08/2001	◯ OUI ◯ NON
	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	◯ OUI ◯ NON
	30/05/1999	30/05/1999	21/07/1999	24/08/1999	◯ OUI ◯ NON
	18/07/1994	19/07/1994	06/12/1994	17/12/1994	◯ OUI ◯ NON
	31/05/1992	01/06/1992	20/10/1992	05/11/1992	◯ OUI ◯ NON
Mouvement de Terrain	25/12/1999	29/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	◯ OUI ◯ NON

10/08/2026

Nom et visa du vendeur — Etabli le — Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : **www.georisques.gouv.fr**

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **PARIS/2026/6193** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 31 Rue Mademoiselle 75015 PARIS.

Je soussigné, technicien diagnostiqueur pour la société **Ariane Environnement** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante		DEKRA Certification	DTI2094	23/07/2029 (Date d'obtention : 24/07/2022)
DPE		DEKRA Certification	DTI2094	12/12/2029 (Date d'obtention : 13/12/2022)
Gaz		DEKRA Certification	DTI2094	12/11/2029 (Date d'obtention : 13/11/2022)
Electricité		DEKRA Certification	DTI2094	27/10/2030 (Date d'obtention : 27/10/2023)
Plomb		DEKRA Certification	DTI2094	13/11/2029 (Date d'obtention : 14/11/2022)
Termites		DEKRA Certification	DTI2094	12/12/2029 (Date d'obtention : 13/12/2022)
Audit Energetique		DEKRA Certification	DTI2094	12/12/2029 (Date d'obtention : 14/04/2025)

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10882805304 valable jusqu'au 01/01/2027) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **VILLEMOMBLE**, le **07/08/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :

Ariane Environnement
SARL CPEF
16 avenue de Fredy, 93250, Villemomble
ariane.environnement@hotmail.fr
RCS ROBIGNY 452 900 202
CODE NAF 7120B

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SARL ARIANE ENVIRONNEMENT
16 AV DE FREDY
93250 VILLEMOMBLE FR

AGENT

EIRL- MENDIELA, PIRES
2 ALLEE DE COUBRON
93390 CLICHY SOUS BOIS
Tél : 0143021395
Fax : 0143018446
Email : AGENCE.CLICHYSB@AXA.FR
Portefeuille : 0093016144

Vos références :

Contrat n° 10882805304
Client n° 3962959404

AXA France IARD, atteste que :

SARL ARIANE ENVIRONNEMENT
16 AV DE FREDY
93250 VILLEMOMBLE

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 10882805304** ayant pris effet le **01/01/2024**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Assainissement autonome - collectif
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic Accessibilité
- Diagnostic Technique Global (article L.731-1 du code de la construction et de l'habitation)
- Projet de plan pluriannuel de travaux
- Diagnostic amiante avant travaux/ démolition
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic de performance énergétique
- DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
- Diagnostic gaz
- Loi boutin
- Diagnostic technique SRU
- Diagnostic termites
- Dossier technique amiante
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Etat des lieux
- Etat des risque et pollutions
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)

1D052620251231

- Loi Carrez
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité
- Recherche de métaux lourds
- Recherche de plomb avant travaux/ Démolition
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic humidité
- Thermographie infrarouge
- Attestation de prise en compte de la réglementation thermique
- Vérification de la conformité du logement aux normes de décence
- Audit énergétique à destination uniquement des monopropriétés (maisons individuelles ou d'un immeuble collectif à usage d'habitation détenu par un unique propriétaire)
- Projet de plan Pluriannuel de travaux)

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2026** au **01/01/2027** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à CLICHY SOUS BOIS le 31 décembre 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9 000 000 € par année** d'assurance
Dont :	
• **Dommages corporels**	**9 000 000 € par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1 200 000 € par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150 000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2 000 000 €** par année d'assurance dont **1 000 000 €** par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**500 000 €** par année d'assurance dont **300 000 €** par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000 €** par année d'assurance **100.000 €** par année d'assurance

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

AVOVENTES

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI2094** pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 14/11/2022 au 13/11/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic amiante sans mention du 24/07/2022 au 23/07/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 24/07/2022 au 23/07/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Etat relatif à la présence de termites (France hexagonale) du 13/12/2022 au 12/12/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique du 13/12/2022 au 12/12/2029
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments du 13/12/2022 au 12/12/2029
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Audit énergétique du 14/04/2025 au 12/12/2029
Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Etat de l'installation intérieure de gaz du 13/11/2022 au 12/11/2029
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 28/10/2023 au 27/10/2030
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

AVOVENTES
Directeur General
Le Plessis-Robinson, le 14/04/2025

Diagnostiqueur immobilier certifié* DEKRA

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

84450