2.

3.

SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
3 Rue Carnot
01000 BOURG en BRESSE

4.

SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
3 Rue Carnot
01000 BOURG en BRESSE

5.

6.

7.

8.

9.

CHAMBRE – LOCAL 1 - commercial

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, globe lumineux avec cache.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal, un bloc sortie de secours en état d'usage normal.

1.

2.



3.



4.

5.

6.

7.

8.



9.

SALLE DE BAIN – LOCAL 1 - commercial

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de carrelage en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal, rampe électrique avec tube fluorescent.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, globe lumineux avec cache.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- une cabine de douche en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal, une barre de douche en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal, un flexible en état d'usage normal, un pare douche en état d'usage normal)

- un Lavabo en état d'usage normal (un bouchon en état d'usage normal, un caplet en état d'usage normal, un mitigeur en état d'usage normal)

- une VMC en état d'usage normal

- un miroir en état d'usage normal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

10.

11.

SALON DE COIFFURE - LOCAL 1

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en état d'usage normal, ouverture battant double.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.



1.



2.



3.

4.



5.



6.

7.

8.

9.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Porte d'accès par la salle de gymnastique

CUISINE - SÉJOUR - APPARTEMENT 2

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en métal, extérieur peint, intérieur peint.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtres en état d'usage normal, ouverture coulissante, châssis pvc.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un évier en matériau de synthèse en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal)

- un four encastrable en état d'usage normal

- un four à micro-onde en état d'usage normal

- une plaque de cuisson au gaz en état d'usage normal

1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

WC APPARTEMENT 2

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, un tableau électrique en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un WC sur pied en état d'usage normal (un réservoir en état d'usage normal, un mécanisme de chasse d'eau en état d'usage normal, un robinet d'arrêt d'eau en état d'usage normal, un abattant en état d'usage normal, une cuvette en état d'usage normal)

1.

2.

3.



4.



5.



6.

PARTIE EN TRAVAUX - APPARTEMENT INTÉRIEUR

Le **sol** est recouvert d'une chape brute en état d'usage normal.

Partie en travaux située entre les appartements du rez-de-chaussée en façade et la salle de sport, avec des cloisonnements partiellement réalisés leslaissant voir des matériaux bruts.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SALLE DE LOISIRS

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en état d'usage normal, ouverture battant simple.

Le **sol** est recouvert de béton ciré en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de dalles de plafond en état d'usage normal.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une baies vitrées en état d'usage normal, ouverture coulissante, châssis pvc.

La pièce est équipé de différents meubles et structure en bois, constituant une mezzanine. Il existe un espace sanitaire au bout d'un long couloir, équipé de différents éléments de douche et WC.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Au 1er étage :

SALLE DE SPORT - PARTIE HAUTE

L'accès s'effectue par un escalier en état d'usage normal.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de dalles de plafond en état d'usage normal.



1.

2.

3.



4.



5.

SALLE DE SPORT–COURS COLLECTIFS, PREMIER ÉTAGE

L'accès s'effectue par une porte coulissante en état d'usage normal, ouverture coulissante.

Le **sol** est recouvert de revêtement plastifié en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.

3.

4.



5.

6.

COULOIR CONDAMNÉ– SALLE DE SPORT



1.

COULOIR DE DISTRIBUTION APPART. 2 - 1ER ÉTAGE

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtres en état d'usage normal, ouverture battant double, châssis pvc.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.

3.



4.

5.



6.

7.

8.

9.

SALON - APPARTEMENT 2 - 1ER ÉTAGE

L'accès s'effectue par une porte simple en mauvais état, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Une partie des **murs** est recouverte de lambris en bois en état d'usage normal. Une autre partie des murs est recouverte de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtres en état d'usage normal, ouverture battant simple, châssis pvc.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8.

9.

10.

CHAMBRE - APPARTEMENT 2 - 1ER ÉTAGE

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en bon état.

Les **plinthes** sont en bois brut en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un combiné de douche & colonne en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal, une barre de douche en état d'usage normal, une colonne hydromassante en état d'usage normal, un pare douche en état d'usage normal, un flexible en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal)

- autre en état d'usage normal

- un bidet en état d'usage normal (un robinet en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal)



1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

CHAMBRE - APPARTEMENT 2 - 1ER ÉTAGE

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Une partie des **murs** est recouverte de lambris en bois en état d'usage normal. Une autre partie des murs est recouverte de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtres en état d'usage normal, ouverture battant simple, double vitrage, volet roulant électrique en pvc.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



7.



8.

SALLE DE BAIN - APPARTEMENT 2 - 1ER NIVEAU

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant double. Porte vitrée

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un combiné de douche & colonne en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal, une barre de douche en état d'usage normal, un pare douche en état d'usage normal, un flexible en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal)

- une vasque en état d'usage normal

- un Lavabo en état d'usage normal (un caplet en état d'usage normal, un mitigeur en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal)

- une colonne de rangement en état d'usage normal

- un meuble sous-vasque en état d'usage normal

1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

ESCALIER, APPARTEMENT INTÉRIEUR, PREMIER NIVEAU

Les **murs** sont recouverts de cloisonnement brut sans finition en état d'usage normal.

1.

2.

ENTRÉE APPARTEMENT INTÉRIEUR, 1ER NIVEAU

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en plastique.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Une partie des **murs** est recouverte de lambris en bois en état d'usage normal. Une autre partie des murs est recouverte de peinture en état d'usage normal, applique murale.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, fil, douille et ampoule.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.

3.

4.

5.

PETITE PIÈCE - APPARTEMENT INTÉRIEUR

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en métal.

Le **sol** est recouvert de moquette en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de dalles sur châssis en état d'usage normal.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par un châssis Vélux en état d'usage normal.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

2.



3.

4.

SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
1 Rue Carnot
01000 BOURG en BRESSE

5.

COULOIR DE DISTRIBUTION. APPARTEMENT INTÉRIEUR 1ER NIVEAU

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.



1.


SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
2 Rue Clemenceau
01000 BOURG en BRESSE

2.

SÉJOUR - APPARTEMENT INTÉRIEUR, 1ER NIVEAU

L'accès s'effectue par passage libre en état d'usage normal.

Le **sol** est recouvert de parquet en bon état.

Les **plinthes** sont en bois peintes en bon état.

Les **murs** sont recouverts de peinture en bon état.

Le **plafond** est recouvert de peinture en bon état, spots intégrés.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtres en état d'usage normal, ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage. La pièce compte aussi un châssis Vélux en état d'usage normal.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un poële en état d'usage normal

- un évier en inox en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal)

- une cuisine aménagée en état d'usage normal



1.



2.

3.



4.



5.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

CHAMBRE APPARTEMENT INTÉRIEUR, 1ER NIVEAU

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en métal.

Le **sol** est recouvert de parquet en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal, une prise électrique en état d'usage normal.

1.

SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
2 Rue Chevray
01000 BOURG en BRESSE

2.

AVOVENTES
SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
2 Rue Chevray
01000 BOURG en BRESSE

3.

4.

5.

SELARL HUIS AINTER
Huissiers de Justice Associés
1 Rue Clemenceau
01000 BOURG en BRESSE

6.

WC APPARTEMENT INTÉRIEUR, 1ER NIVEAU

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en métal.

Le **sol** est recouvert de carrelage en état d'usage normal.

Les **plinthes** sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les **murs** sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en bon état.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- un WC sur pied en bon état (un abattant en bon état, un robinet d'arrêt d'eau en bon état, un mécanisme de chasse d'eau en bon état, une cuvette en bon état, un réservoir en bon état)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SALLE DE BAIN APPARTEMENT INTÉRIEUR, PREMIER NIVEAU

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane en métal.

Le **sol** est recouvert de carrelage en état d'usage normal.

Une partie des **murs** est recouverte de faïence en état d'usage normal. Une autre partie des murs est recouverte de peinture en état d'usage normal.

Le **plafond** est recouvert de peinture en état d'usage normal, spots intégrés.

L'**équipement électrique** comprend un interrupteur simple en état d'usage normal.

Pour les **éléments d'équipement**, je relève :

- une baignoire en matériau de synthèse en état d'usage normal (un mitigeur en état d'usage normal, un clapet en état d'usage normal)

- un Lavabo en état d'usage normal (un caplet en état d'usage normal, un mitigeur en état d'usage normal, un bouchon en état d'usage normal, un siphon en état d'usage normal)

- un meuble sous-vasque en état d'usage normal

- un miroir avec tablette en état d'usage normal

1.



2.

3.

4.



5.

6.

7.



8.

9.

10.

SIGNATURE DES PERSONNES PRESENTES

AVOVENTES

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 523 pages pour servir et valoir ce que de droit.

Philippe DUC
Commissaire de Justice