

4 rue de Béam 92210 Saint Cloud Tél.: 01 46 02 47 80 Fax: 01 46 02 47 81 stcloud@barrere-dufau.fr





DOSSIER DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES RAPPORT DE SYNTHÈSE

☑ TRANSACTION

LOCATION



18, rue du Commerce 92700 - COLOMBES	Locaux de bureau Situés au Rez-de-chaussée Lots n°1 et 2	
Cadastre : Section AZ n°233	<u>Demandeur</u> : SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI	
VEN Propriétaire : AVOVENTES ER ER-	22, rue Pasteur 92300 LEVALLOIS-PERRET	
ENTES- Usage constaté :	Date de Construction :	
VENTES ER Bureaux	Avant 1949 LIVES ER-	

	Oblig	atoire		Réalis	6				
AVOVEN LES AVOVEN LES	Oui	Non	Oui	Non	?	Auteur	GE	Date	Durée de validité *
Attestation de superficie privative Loi Carrez			\boxtimes			BARRERE DUFAU		30/05/2024	illimité
Diagnostics:	TE:		M	617	EN	FEG ED A	101	LO LESS	EEB X
Constat des risques d'exposition au plomb						VAVENTE			
 Constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 	\boxtimes		\boxtimes			BARRERE DUFAU		30/05/2024	illimité
3. Etat relatif à la présence de termites			\boxtimes			BARRERE DUFAU		30/05/2024	6 mois
4. Etat de l'installation intérieure de gaz						VIDVENTE		R-ANTO	
5. Etat des Risques et Pollutions						BARRERE DUFAU		30/05/2024	6 mois
6. Diagnostic de performance énergétique DPE						BARRERE DUFAU		30/05/2024	10 ans
7. Etat de l'installation intérieure d'électricité		×		Ø		AWAVENT		i dilav	

^{*} dans le cadre du dossier de diagnostics techniques, sauf modification, mise à jour, travaux, ou conditions nouvelles appliquées au bien concerné

Attestation de superficie privative « Loi Carrez »	535.R-94	OVE	Milita		OVU	OI CAR	REZ
La superficie privative du Lot n°1 est de 39,0 m² (L Observations générales : néant	ot n°2 : 6,2 r	n²)					
1 - Constat des risques d'exposition au plomb		VOVE	NEW	57 MK		PLC	MB
Absence de plomb Présence de plomb sans obligation de travaux Présence de facteurs de dégradation du bâti Observations générales : néant	☐ Prése	ence de p	olomb ave	c obliga	ation de	travau	
2 - Constat de repérage des matériaux et produits cont	enant de l'a	miante	REAW		MARK	AMIA	NTE
	Autre	age, calo e matéria gation de		, ou fau	x-plafor	OVEN nd AV S. F.F. OVEN	
3 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtim	nent			NED VE	NI-E	TERMI	TES
 ☑ Absence de termites dans la construction ☐ Présence de termites dans la construction ☐ Présence de traces de termites dans la construction Observations générales : néant 	SER-A						
4 - Etat de l'installation intérieure de gaz	DO PRO		FINE		55		AZ
L'installation comporte des anomalies de type	AZ gui devre	OUL BLIE				Suetais	
L'installation comporte des anomalies de type Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP)						service.	S. S.
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité :	DGI qui dev	ront être	réparés :	avant re	emis en	service.	S.
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant	DGI qui dev	ront être	réparés	avant re	emis en	service.	RP
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité :	DGI qui dev	ront être	réparés	avant re	emis en	service.	RP
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) Classement de la consommation énergétique	OGI qui dev	non in no	réparés	avant re	emis en	service.	RP
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) Classement de la consommation énergétique A	OGI qui dev	non in no	zone 3	avant re	emis en	zone 1	S PERP DPE
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) Classement de la consommation énergétique Classement de l'émission de gaz à effet de serre A	OGI qui dev	non in no	zone 3	avant re	emis en	zone 1	DPE Ctivi
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) Classement de la consommation énergétique Classement de l'émission de gaz à effet de serre A	OGI qui dev	non in no	zone 3	zone	emis en	zone 1	DPE Ctivi
Observations générales : néant 5 - Etat des Risques et Pollutions (ERP) Inclus dans le périmètre d'un risque naturel : Inclus dans le périmètre d'un risque minier : Inclus dans le périmètre d'un risque technologique Situé dans une zone de sismicité : zone Observations générales : néant 6 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) Classement de la consommation énergétique A Observations générales : néant 7 - Etat de l'installation intérieure d'électricité L'installation intérieure d'électricité comporte une	OU des anom	non in no	zone 3	zone	emis en	zone 1	OPE