



Dossier suivi par
Fonction : Technicienne assainissement réseaux
Tél. 04.79.61.74.74
Courriel : grand-lac.fr
Réf : Dossier eau n°44739

Aix-les-Bains, le jeudi 30 janvier 2025

OBJET : Contrôle de branchement d'assainissement

Courrier en RAR

Madame,

Suite au contrôle des branchements d'assainissement effectué en date 17 janvier 2025 du 2 chemin du Lavoir à Brison-Saint-Innocent par le Service des Eaux, il a été mis en évidence que l'installation d'assainissement collectif est conforme. Cependant, le contrôle n'a pas permis de connaître l'exutoire des cheneaux de la maison.

Vous trouverez ci-joint une copie du rapport de contrôle qui ne porte que sur les éléments visibles, accessibles et portés à connaissance du technicien. Il correspond aux constatations faites lors de la visite et ne présage en rien l'état futur de l'installation, ni d'éventuelles modifications ultérieures apportées à l'installation et au local (type de résidence, usage, nombre d'habitants, modifications des pièces et/ou des équipements sanitaires, ...).

Ce contrôle ne juge pas de la bonne réalisation des installations privatives conformément aux règles de l'art, à la réglementation et aux normes applicables, ni leur état d'entretien et de fonctionnement.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Vice-président délégué à la gestion de l'eau
et à l'assainissement

Signé électroniquement pour le Président, par délégation,
par Vice Président Gestion de l'eau et assainissement
le 03/02/2025 08:11:11

Vos données personnelles sont recueillies et traitées par GRAND-LAC à seule fin d'exécution d'une prestation professionnelle et s'opèrent dans cette seule finalité et pour la durée nécessaire à cette relation. Conformément à la réglementation applicable, vous bénéficiez de droits sur les données vous concernant dont un droit de consultation, d'opposition, de rectification et de suppression. Vous pouvez les exercer sur simple demande par email à l'adresse rgpd@grand-lac.fr. Ce message et toutes les données qu'il contient sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message, par erreur, vous n'êtes pas destinés, merci de le détruire ainsi que toute copie de votre système et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute réimpression, utilisation non autorisée, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, est interdite et pourra faire l'objet de sanctions.

Grand Lac Communauté d'Agglomération
1500 Boulevard Lepic - CS 20606 - 73100 AIX-LES-BAINS
04 79 35 00 51 | www.grand-lac.fr | contact@grand-lac.fr



FICHE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT LORS DE LA VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER

Date du contrôle :

17/10/12

Lieu d'intervention :

Commune :	Adresse :	Parcelle(s) concernée(s) :
BRISON ST INNOCENT	2 CHEMIN DU LAVOIR	C 2952

Dossier eau : N°

Personnes présentes, qualité et N° de téléphone :

Signature(s) :

Eaux usées (EU) :

Collecteur public

Raccordement sur collecteur public

Nature collecteur :	PVC	Borgne
Diamètre collecteur :	Ø 200	☒ Carottage sur regard de visite

Branchement

Regard en limite de propriété

Refoulement	☒ Gravitaire	☒ Oui	☐ Non
-------------	--	---	------------------------------

Nature matériau :

Regard de visite intermédiaire

Diamètre :	Ø 100, Ø 125, Ø 160	☐ Oui	☒ Non
------------	---------------------	------------------------------	---

Ouvrage de prétraitement

☐ Oui	☐ Non
Bac à graisse	Séparateur hydrocarbures
Autre :	

Eaux pluviales (EP) :

Collecteur public

Raccordement sur collecteur public

Nature collecteur :	Borgne
Diamètre collecteur	Carottage sur regard de visite

Branchement

Regard en limite de propriété

Refoulement	☒ Gravitaire	☐ Oui	☒ Non
-------------	--	------------------------------	---

Nature matériau :

Regard de visite intermédiaire

Diamètre :	Ø 100	☐ Oui	☒ Non
------------	-------	------------------------------	---

Ouvrage d'infiltration

Ouvrage de rétention

Puits	Ecoulement libre	☐ Oui	☐ Non
Tranchées	Autre :	Débit de fuite	Surverse

Défaut(s) constaté(s) :

EU dans EP	Assainissement non collectif raccordé sur le réseau
EP dans EU	Non raccordé
Absence de regard en limite de propriété	Regard EU non étanche
Autre(s) :	

Commentaires : Pluvial non retenu dans l'É. 9.

FICHE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT LORS DE LA VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER

Schéma :

Légende :

