



**BUGEYSUD**  
Communauté de communes

Communauté de  
Communes Bugey-Sud  
34 Grande Rue- CS 87071  
01301 BELLEY Cedex  
www.ccbugeysud.com

Régie des Eaux Bugey-Sud  
68 Rue Antoine Lavoisier  
La Pélassière  
01300 BELLEY  
04 28 38 44 81  
regiedeseaux@ccbugeysud.com

Le 9 février 2024

SELARL AHRES  
16 RUE DE LA GRENOUILLERE  
01000 BOURG EN BRESSE

**Objet : Certificat de contrôle de conformité de branchement  
eaux usées**

A l'attention

Madame,

Veillez trouver ci-joint le certificat de contrôle conformité réalisé sur  
la propriété située au 957 rue Amiral Jean Serpollet à Culoz.

La trésorerie vous fera parvenir l'avis de sommes à payer ainsi que  
votre facture.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre  
considération distinguée.

Le directeur de la régie des Eaux Bugey-Sud



Contrôle du raccordement  
assainissement collectif  
de la propriété

DEMANDEUR		
NOM - PRENOM	SELARL AHRES	
ADRESSE DU BIEN	957 rue Amiral Jean Serpollet 01350 CULOZ-BEON	
Parcelle - Section	AD	Numéro 575
Date du contrôle	08/02/2024	Personne présente au contrôle
EVACUATION DES EAUX USEES		
Le réseau d'eaux usées collectif est-il séparatif	OUI	
	NON	X
Nombre de points d'eau contrôlé		5
L'ensemble des points d'eau est-il raccordé au réseau collectif d'eaux usées	OUI	
	NON	X
Le réseau de collecte est-il en service depuis plus de 2 ans	OUI	X
	NON	
Le regard de raccordement est sur le	Domaine public	X
	Domaine privé	
	Inexistant	
Si non, existe-t-il une dérogation à l'obligation de branchement	OUI	
	NON	X
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES		
Type de dispositif d'évacuation	Infiltration à la parcelle	
	Réseau unitaire	
	Réseau d'eaux pluviales	
	Indéterminé	X
Si raccordé à un réseau		
L'ensemble des évacuations d'eaux pluviales sont-elles correctement raccordées au réseau public	OUI	
	NON	X
AUTRES REJETS		
Rejet des eaux de PISCINE dans le réseau d'eaux pluviales	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
Rejet des eaux de NETTOYAGE DES FILTRES DE PISCINE dans le réseau d'eaux usées	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
Rejet des eaux de POMPE A CHALEUR dans le réseau d'eaux usées	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
CONFORMITE DU RACCORDEMENT		
Les rejets du bien sont-ils conformes	OUI	
	NON	X
Observations et recommandations / Les rejets de la salle de bain et du lave linge n'ont pas été identifiés- Le rejet des eaux pluviales n'a pas pu être identifié.		

Fait à Belley, le 9 février 2024

Le directeur de la régie des Eaux Bugey-Sud



Contrôle du raccordement  
assainissement collectif  
de la propriété

DEMANDEUR		
NOM - PRENOM	SELARL ARHES	
ADRESSE DU BIEN	957 rue Amiral Jean Serpollet 01350 CULOZ-BEON	
Parcelle - Section	AD	Numéro 575
Date du contrôle	08/02/2024	Personne présente au contrôle
EVACUATION DES EAUX USEES		
Le réseau d'eaux usées collectif est-il séparatif	OUI	
	NON	X
Nombre de points d'eau contrôlé		5
L'ensemble des points d'eau est-il raccordé au réseau collectif d'eaux usées	OUI	
	NON	X
Le réseau de collecte est-il en service depuis plus de 2 ans	OUI	X
	NON	
Le regard de raccordement est sur le	Domaine public	X
	Domaine privé	
	Inexistant	
Si non, existe-t-il une dérogation à l'obligation de branchement	OUI	
	NON	X
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES		
Type de dispositif d'évacuation	Infiltration à la parcelle	
	Réseau unitaire	
	Réseau d'eaux pluviales	
	Indéterminé	X
Si raccordé à un réseau		
L'ensemble des évacuations d'eaux pluviales sont-elles correctement raccordées au réseau public	OUI	
	NON	X
AUTRES REJETS		
Rejet des eaux de PISCINE dans le réseau d'eaux pluviales	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
Rejet des eaux de NETTOYAGE DES FILTRES DE PISCINE dans le réseau d'eaux usées	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
Rejet des eaux de POMPE A CHALEUR dans le réseau d'eaux usées	OUI	
	NON	
	Non concerné	X
CONFORMITE DU RACCORDEMENT		
Les rejets du bien sont-ils conformes	OUI	
	NON	X
Observations et recommandations / Les rejets de la salle de bain et du lave linge n'ont pas été identifiés- Le rejet des eaux pluviales n'a pas pu être identifié.		

Fait à Belley, le 9 février 2024

Le directeur de la régie des Eaux Bugey-Sud

