

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE VINGT-NEUF JUILLET

A 14 H 40

Durée : 2h15

A LA REQUETE DE :

Comptable du service des impôts des particuliers du SAINT-DENIS, agissant comme comptable public en cette qualité, domicilié 33/35, rue Auguste Poullain 93500 SAINT-DENIS, venant aux droits du Centre des Finances Publiques de STAINS,

LEQUEL M'EXPOSE :

- Que dans le cadre des actes préparatoires à la vente des biens et droits immobiliers saisis appartenant à _____ il me requiert à l'effet de procéder à la description des lots de copropriété n°14 et n°15 situés 58 et 58 bis, rue Parmentier 93240 STAINS et correspondant :
 - Pour le lot n°14 : à un logement situé au dernier étage de l'escalier A.
 - Pour le lot n°15 : à un logement situé au dernier étage de l'escalier B.

EN AGISSANT EN VERTU DE :

- ROLES D'IMPOT DONT LES EXTRAITS SONT ANNEXES AU PRESENT ACTE.
- UN COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE DELIVRE LE 27 MAI 2025.
- DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L322-2 ET R322-1 ET SUIVANTS DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je, Stéphanie ROBILLARD, Commissaire de Justice associée au sein de la SELARL KSR & Associés, société titulaire d'un office de commissaire de justice – Philippe KLEIN, Gérard SUISSA, Stéphanie ROBILLARD et Clémence COTI, Commissaires de justice associés sis 24-26, avenue du Général de Gaulle à ROSNY SOUS BOIS (93110) soussignée,



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

Me suis transportée ce jour au 58 et 58 bis, rue Parmentier 93240 STAINS (Seine-Saint-Denis)

Et là étant, en présence de
ENVIRONNEMENT, de Monsieur
deux témoins, j'ai procédé aux constatations suivantes :

expert de la société ARIANE
serrurier de la société ATH, et de

CONSTATATIONS

Préalablement aux opérations de ce jour, j'ai adressé une convocation par LRAR au propriétaire, lequel m'a répondu que les lieux étaient squattés depuis de nombreuses années.

Je me rends au sein de l'immeuble. Je constate qu'il y a deux entrées : l'une pour le 58, rue Parmentier et l'autre, pour le 58 bis, rue Parmentier.

Il n'est pas possible d'identifier l'escalier A et l'escalier B.

Arrivée au dernier étage de chaque escalier, je constate qu'il n'y a qu'une seule porte sur le palier.

Les parties communes des deux escaliers sont dans un état vétuste.

Chaque escalier dessert un seul logement à chaque étage.

*Le syndic de l'immeuble est un syndic bénévole en la personne de
Une boîte aux lettres est présente avec son nom et la mention "SDC 58 et 58 bis".*



KSR & ASSOCIÉS

Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

Au 58 bis, dernier étage, je frappe à la porte et personne ne répond à mes appels répétés. Je peux voir que la porte a visiblement été forcée car de nombreux morceaux de bois sont manquants au niveau du bâti.



CAISSE DES DEPOTS FR63 40031 00001 0000333947 K 71- CDCGFRPPXXX
N° TVA intracommunautaire : FR 40949291447 - SIRET : 94929144700017
Commissaires de Justice associés
24-26, Avenue du Général de Gaulle 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

Après ouverture forcée de la porte, je constate qu'il s'agit d'un logement de type F2, dont toutes les pièces sont en enfilade.

Le logement est meublé et semble être occupé. Je laisse un avis de passage demandant aux occupants de me recontacter.

Distribution :

La porte d'entrée dessert un dégagement qui dessert lui-même :

- Première porte à gauche : des toilettes ;
- Deuxième porte à gauche : une salle d'eau ;
- En enfilade du dégagement : une cuisine ;
- En enfilade de la cuisine : une chambre ;

DESCRIPTION DU DERNIER ETAGE AU 58 BIS

DEGAGEMENT

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage et de linoléum en état d'usure avancée.

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usure avancée.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en bon état.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.

La pièce accueille un tableau électrique et un disjoncteur.



KSR & ASSOCIÉS

Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

5



CAISSE DES DEPOTS FR63 40031 00001 0000333947 K 71- CDCGFRPPXXX
N° TVA intracommunautaire : FR 40949291447 - SIRET : 94929144700017
Commissaires de Justice associés
24-26, Avenue du Général de Gaulle 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

KSR & ASSOCIÉS


Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



CAISSE DES DEPOTS FR63 40031 00001 0000333947 K 71- CDCGFRPPXXX
 N° TVA intracommunautaire : FR 40949291447 - SIRET : 94929144700017
 Commissaires de Justice associés
 24-26, Avenue du Général de Gaulle 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

TOILETTES

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage en état d'usure avancée.


Les murs sont recouverts de peinture en état d'usure normale.

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usure avancée. Il comporte un trou béant.

La pièce est aveugle.

Elément d'équipement :

- Une cuvette de WC à l'anglaise.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

SALLE D'EAU

Le sol est recouvert de linoléum dans un état vétuste.

Les murs sont recouverts de carreaux de carrelage et de peinture dans un état vétuste.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de carreaux de carrelage et de peinture en état d'usure avancée.

La pièce est aveugle.

Eléments d'équipement :

- *Un bac de douche.*
- *Un ballon à production d'eau chaude.*
- *Un lavabo.*



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

CUISINE

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage dans un état vétuste.


Les murs sont recouverts de peinture et de carreaux de carrelage en bon état.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en bon état.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.

Elément d'équipement :

- Un évier en inox.





STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr


CHAMBRE

Le sol est recouvert de parquet flottant en état d'usure normale.

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usure normale.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en état d'usure normale.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.





Je fais refermer la porte de ce logement à l'issue de mes opérations.





Je me dirige ensuite au n° 58 de la rue et me rends au troisième et dernier étage pour réaliser les opérations de description.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

Je frappe à la porte du logement et un homme m'ouvre. Ce dernier ne parle pas français.

Il contacte un ami par téléphone, lequel m'indique en français qu'il arrive dans trente minutes. Il m'indique se nommer et être joignable au 07.80.05.15.00.

- ✓ *Il m'indique vivre dans les lieux avec Monsieur*
- ✓ *Il me déclare qu'il règle 780 € par mois en espèces à un ami du propriétaire qui vient chercher l'argent et qui ne délivre pas de reçu.*
- ✓ *Il m'indique que les factures d'énergie sont au nom du propriétaire et qu'il ne peut donc m'en justifier.*

Je débute mes opérations de description.

Je constate qu'il s'agit d'un logement de type F2, dont toutes les pièces sont en enfilade.

Distribution :

La porte d'entrée dessert un dégagement qui dessert lui-même :

- Première porte à droite : une salle de bains ;
- Deuxième porte à droite : les toilettes ;
- En enfilade du dégagement : une cuisine ouverte ;
- En enfilade de la cuisine ouverte : une chambre ;

DESCRIPTION DU LOT N°15

DEGAGEMENT

Le sol est recouvert de lames de parquet stratifié dans un état vétuste.

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usure normale.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en état d'usure normale.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.

La pièce accueille un tableau électrique et un disjoncteur situés derrière la porte.

Elément d'équipement :

- *Un radiateur électrique.*





STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

SALLE DE BAINS

Le sol est recouvert de linoléum en état d'usure avancée.


Les murs sont recouverts de carreaux de carrelage et de peinture en état d'usure normale.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en état d'usure normale.

La pièce est aveugle.

Eléments d'équipement :

- Une baignoire sabot.
- Un meuble avec vasque.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

TOILETTES

Le sol est recouvert de linoléum en état d'usure avancée.


Les murs sont recouverts de peinture en bon état.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en bon état.

La pièce est aveugle.

Eléments d'équipement :

- Une cuvette de WC à l'anglaise.
- Un petit ballon à production d'eau chaude.



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

CUISINE

Le sol est recouvert de linoléum et de lames de parquet stratifié en état d'usure avancée.



Les murs sont recouverts de peinture en bon état. Autour du plan de travail, les murs sont recouverts de carrelage en état d'usure avancée.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en bon état.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.

Elément d'équipement :

- Un évier en inox.





STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr



CHAMBRE

Le sol est recouvert de linoléum en bon état.

Les murs sont recouverts de peinture en bon état.

Le plafond, situé sous la pente du toit, est recouvert de peinture en bon état.

La pièce prend jour par une fenêtre de toit, équipée de montants en bois et de double vitrage.



CAISSE DES DEPOTS FR63 40031 00001 0000333947 K 71- CDCGFRPPXXX
N° TVA intracommunautaire : FR 40949291447 - SIRET : 94929144700017
Commissaires de Justice associés
24-26, Avenue du Général de Gaulle 93110 ROSNY-SOUS-BOIS

STANDARD : 01.45.28.29.67


contact@ksr-justice.fr




www.ksr-justice.fr

Je quitte les lieux à 15 h 40.

PLANS
Lot 15



**Lot 14**

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

J'annexe au présent procès-verbal le rapport de l'expert pour le lot 15 comprenant :

- Le certificat de surface privative pour 12m² loi carrez et 29,81m² surface au sol totale
- Le rapport sur l'état de repérage de l'amiante
- Le rapport sur l'état de l'installation intérieure d'électricité
- L'état des risques et pollutions

J'annexe au présent procès-verbal le rapport de l'expert pour le lot 14 comprenant :

- Le certificat de surface privative pour 11,47m² loi carrez et 28,14m² surface au sol totale
- Le rapport sur l'état de repérage de l'amiante
- Le diagnostic de performance énergétique



- Le rapport sur l'état de l'installation intérieure d'électricité
- L'état des risques et pollutions

Durée détaillée des opérations :

- organisation des opérations (convocation, prise de rendez-vous expert, prise de rendez-vous serrurier) : 30 minutes
- opérations sur place : 1h00
- mise en forme, récupération et analyse diagnostics, paiement des intervenants : 45 minutes

Telles sont mes constatations.

Et de tout ce que dessus j'ai fait et rédigé
Le présent procès-verbal de constat
Pour servir et valoir ce que de droit.

Stéphanie ROBILLARD



STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr


www.ksr-justice.fr


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIP DE SAINT DENIS
33-35 RUE AUGUSTE ROULLAIN
93206 SAINT DENIS Cedex
TÉLÉPHONE : 01 49 40 77 28
Mail sip-saint-denis@dgfip.finances.gouv.fr

LIL REC-029

SIP DE SAINT DENIS
33-35 RUE AUGUSTE ROULLAIN
93206 SAINT DENIS Cedex

POUR NOUS JOINDRE

Honoraire : 08H46:12H15
Avertissement :
Affaire suivie
Téléphone :
Télécopie :
Ref : Rnf 0374383464292

T03106

10108

€		BORDEREAU DE SITUATION				€
NOM ET QUALITE DE LA PERSONNE						
NATURE DE L'IMPÔT	NUMERO du RÔLE	DATE DE MISE EN RECOUVREMENT	MONTANT INITIAL	ACOMPTES PAYES	RESTE DÛ	
TF 21	2122101	31/08/21	3350,00	0,00	3350,00	
		15/10/21	335,00	0,00	335,00	
TF 21	2122102	31/08/21	1210,00	0,00	1210,00	
		15/10/21	121,00	0,00	121,00	
TL 21	2174001	31/10/21	646,00	0,00	646,00	
		15/12/21	65,00	0,00	65,00	
TF 22	2222101	31/08/22	3486,00	0,00	3486,00	
		15/10/22	349,00	0,00	349,00	
TF 22	2222102	31/08/22	1261,00	0,00	1261,00	
		15/10/22	126,00	0,00	126,00	
TL 22	2274001	31/10/22	613,00	0,00	613,00	
		15/12/22	61,00	0,00	61,00	
TF 23	2322101	31/08/23	4013,00	0,00	4013,00	
		15/10/23	401,00	0,00	401,00	
TF 23	2322102	31/08/23	1354,00	0,00	1354,00	
		15/10/23	135,00	0,00	135,00	
TL 23	2374001	31/10/23	893,00	0,00	893,00	
		15/12/23	89,00	0,00	89,00	
FRAIS :						
TOTAUX			18508,00	0,00	18508,00	

Page 2

Date : 07/05/25

Le comptable public,

Commissaires de Justice Associés
Ph. KLEIN G. SUISSA S. ROBILLARD C.COTI

STANDARD : 01.45.28.29.67

contact@ksr-justice.fr



www.ksr-justice.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIP DE SAINT-DENIS
33-35 RUE AUGUSTE POLLAIN
93306 SAINT-DENIS Cedex
TÉLÉPHONE : 01 49 40 77 28
Mail : saint-denis@sgf.finances.gouv.fr

LI-RDC-009

SIP DE SAINT DENIS
33-35 RUE AUGUSTE POUILLAIN
93206 SAINT DENIS Cedex

POUR NOUS JOINRE

Horaires : 06H45-12H15
 Arrivées RDV : sauf Mardi et Jeudi
 Affaire suivie par : M. PEZET
 Téléphone : 01 48 40 77 28
 Télécopie :
 Réf : Ray 0374205404290

€		BORDEREAU DE SITUATION			€
NOM ET QUALITE DE LA PERSONNE					
NATURE DE L'IMPOT	NUMERO du RÔLE	DATE DE MISE EN RECOURS	MONTANT INITIAL	ACOMPTES PAYES	RESTE Dû
TF 24	2422101	31/08/24	2583,00	0,00	2583,00
		15/10/24	258,00	0,00	258,00
TF 24	2422102	31/08/24	1410,00	0,00	1410,00
		15/10/24	141,00	0,00	141,00
TL 24	2474001	31/10/24	927,00	0,00	927,00
		15/12/24	93,00	0,00	93,00