

Identification du contrôle :

Nom du propriétaire :

Adresse d'envoi du certificat (si différente) :

Adresse de l'enquête : 29 rue de Paris
77183 Croissy-Beaubourg

Date de l'enquête : 21/11/2024 Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif

realise avec : Mte Leclerc

Ecoulement sans colorant Ecoulement avec colorant

Essai sonore et visuel

Methode de contrôle :	EU	EU	oui	EU
	EP	EP		EP
	Unitaire	Unitaire		Unitaire

Qualite de réalisation de la connexion des boîtes de branchement.

Adresse du raccordement si différente

Domaine Public

Domaine Prive

Accessible Non Accessible Accessible

Non Accessible

Boîte EU

Boîte EP

Boîte Unitaire

Les EU et les EP sont separes jusqu'à la boîte unitaire en limite de propriete : oui

La nature des boîtes de branchement est définie par la nature de l'exutoire et non par son origine.

Evacuations d'Eaux Pluviales :

EU EP Unitaire

Autre :

Gouttières :

Divers 3

Grille :

Obstruées 1

Siphon de cour :

Descente de garage :

Poste de relevage :

Autre :

Baignoire / Douche : 1

Evier / Lavabo : 4

non raccordé 1

W.C. : 2

Machine à Laver : 1

Siphon de sol :

Bidet :

Poste de Relevage :

Autre :

Presence d'un sous-sol : oui Presence de clapet anti reflux : non

En cas d'evacuation non soumise à notre contrôle, notre responsabilité ne saurait-être engagée sur les conclusions de l'enquête.

Observation :

Nom et visa

Compte tenu de l'enquête réalisée et de la réglementation en vigueur, les anomalies suivantes ont été constatées

Exutoire non déterminé de la grille et d'une gouttière impossible, grille obstruée

Exutoire d'un lavabo du premier étage non déterminé

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11
Siret : 290 444 129 00016 RCS MELUN

Conclusion :

NON CONFORME

Identification du contrôle :

Nom du propriétaire :

Adresse d'envoi du certificat (si différente) :

Adresse de l'enquête : 29, rue de Paris
77183 Croissy-Beaubourg


Date de l'enquête : 21/11/2024

Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif

realise avec : Mte Leclerc

Schema

L'implantation des ouvrages et canalisations est schematique



Légende

Réseau d'Eaux Usées	Poste de relevage	Machine à laver	Bidet	Puits
Réseau d'Eaux Pluviales	Puisard	Lavoir	Douche	Siphon de cour
Réseau Unitaire	Siphon de sol	Evier	Baignoire	Descente de gouttière
Clapet anti reflux	Boîte de branchement	Lavabo	Grille	Descente de garage
Regard de visite	Fosse septique	W.C.	Avaloir	Récupérateur d'eaux pluviales

Bois-le-Roi, le 21/11/2024

CERTIFICAT DE RACCORDEMENT

Suite à nos investigations du 21/11/2024 pour l'habitation située à l'adresse suivante :

29, rue de Paris 77183 Croissy-Beaubourg

au moins une anomalie a été relevée, nous déclarons donc le raccordement au réseau d'assainissement :

Non conforme

Pour faire et valoir ce que de droit.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél. : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11
Siret : 790 444 129 00015 RCS MELUN