

Identification du contrôle :

Nom du propriétaire :

Adresse d'envoi du certificat (si différente) :

Adresse de l'enquête :

Date de l'enquête : 08/01/2025

Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif

realise avec : Mte Leclerc

Methode de contrôle :

Ecoulement sans colorant

Ecoulement avec colorant

Essai sonore et visuel

EU

EU

oui

EU

EP

EP

oui

EP

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Qualite de realisation de la connexion des boîtes de branchement.

Adresse du raccordement si differente

Domaine Public

Domaine Prive

Accessible

Non Accessible

Accessible

Non Accessible

Boîte EU

1

Boîte EP

1

Boîte Unitaire

Les EU et les EP sont separes jusqu'à la boîte unitaire en limite de propriete :

La nature des boîtes de branchement est définie par la nature de l'exutoire et non par son origine.

Evacuations d'Eaux Pluviales :

EU

EP

Unitaire

Autre :

Gouttières :

2

Grille :

Siphon de cour :

Descente de garage :

puisard

1

Poste de relevage :

Autre :

Baignoire / Douche :

1

Evier / Lavabo :

4

Poste relevage

1

W.C :

2

Machine à Laver :

1

1

Siphon de sol :

Bidet :

Poste de Relevage :

1

Autre :

Presence d'un sous-sol :

oui

Presence de clapet anti reflux :

non

En cas d'evacuation non soumise à notre contrôle, notre responsabilite ne saurait-être engagee sur les conclusions de l'enquête.

Observation :

Compte tenu de l'enquête réalisée et de la réglementation en vigueur, les anomalies suivantes ont été constatées

Absence de dispositif contre le reflux

Eaux Usées du sous sol se déversent dans les Eaux Pluviales

Nom et visa

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11
Site : 790 444 129 03616 RCS MELUN

Conclusion :

NON CONFORME

Identification du contrôle :

Nom du propriétaire :

Adresse d'envoi du certificat (si différente) :

Adresse de l'enquête :


Date de l'enquête : 08/01/2025

Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif

realise avec : Mte Leclerc

Schema

L'implantation des ouvrages et canalisations est schematique



Légende

 Réseau d'Eaux Usées	 Poste de relevage	 M.L. Machine à laver	 Bidet	 Puits
 Réseau d'Eaux Pluviales	 Puisard	 Lavoir	 Douche	 Siphon de cour
 Réseau Unitaire	 Siphon de sol	 Evier	 Baignoire	 Descente de gouttière
 Clapet anti reflux	 Boîte de branchement	 Lavabo	 Grille	 Descente de garage
 Regard de visite	 Fosse septique	 W.C.	 Avaloir	 Récupérateur d'eaux pluviales

Bois-le-Roi, le 08/01/2025

CERTIFICAT DE RACCORDEMENT

Suite à nos investigations du 08/01/2025 pour l'habitation située à l'adresse suivante :

46t, avenue du Poitou 77270 Villeparisis

au moins une anomalie a été relevée, nous déclarons donc le raccordement au réseau d'assainissement :

Non conforme

Pour faire et valoir ce que de droit.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions

de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél. : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11
Siret : 790 444 129 00015 RCS MELUN