

## RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION

La présente mission consiste à établir un Etat des installations électriques à usage domestique conformément à la législation en vigueur :

Article L134-7 et R 134-10 à R134-13 du code de la construction et de l'habitation. Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Loi n° 89-452 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 85-1290 du 23 décembre 1986 (Article 3-3). Décret 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location. Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Norme ou spécification technique utilisée : NF G16-600, de juillet 2017.

→ Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec l'arrêté du 28 septembre 2017, dont notamment les numéros d'article et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non précisées dans l'arrêté

N° de dossier :  
2024-06-28-CREDIT-FONCIER-DE-FRANC

Date de création : 28/06/2024  
Date de visite : 28/06/2024  
Limites de validité : 27/06/2027

### 1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du ou des immeubles bâties  
Département : 25660 - Commune : MORRE  
Type d'immeuble : Maison  
Adresse : 17 Rue du Parousot  
Référence(s) cadastrale(s) : Non communiquée(s)  
Etage : Rez de chaussée  
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : NC  
Date ou année de construction: 2006 - Date ou année de l'installation : Plus de quinze ans  
Distributeur d'électricité : U.R.M. ou ENEDIS

#### Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification

Local	Justification
Aucun	

### 2 - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :  
Nom, prénom : CREDIT FONCIER DE FRANCE  
Adresse : 91 Cours Charlemagne CS 60308 69286 LYON 02

### 3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur :  
Nom et prénom  
Dont les compétences sont certifiées par ICERT Institut de Certification : numéro de certificat de compétence (avec date de délivrance du et jusqu'au) : CPDI2648  
Nom et raison sociale de l'entreprise : Darlevelle Diagnostic Immobilier  
Adresse de l'entreprise : 28 Grande rue 25000 BESANCON  
N° SIRET : 929 083 418  
Désignation de la compagnie d'assurance : SAS Klarify Assurance 3, rue Racine de Monville 78240 CHAMBOURCY  
N° de police et date de validité : CDIAGK001072 valable jusqu'au 01/06/2025

Diagnostique : Aménage – DPE – Plomb – Termites – Carreaux/Plâtre – Gaz – Électricité – E.R.N.M.L.T.

Darlevelle Diagnostic Immobilier 28 Grande rue 25000 BESANCON – Tél : 03 81 59 92 14

Assurance : SAS Klarify Assurance N° de contrat CDIAGK001072 valable jusqu'au 01/06/2025 - Certificat délivré par : ICERT Institut de Certification

Page 1 sur 1

**4 – Rappel des limites des champs de réalisation de l'état de l'installation Intérieure d'électricité**

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériaux d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériaux d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de central d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visibles, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulotte, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;  
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

**5 – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes**

La conclusion fait état de l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

**Anomalies et/ou constatations diverses relevées**

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous :

- L'installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie  
 L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

**Anomalies avérées selon les domaines suivants :**

- 1 – Appareil général de commande et de protection et son accessibilité
- 2 – Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- 3 – Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- 4 – La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant une douche ou une baignoire.
- 5 – Matériels électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs
- 6 – Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

**Installations particulières :**

- P1, P2. Appareil d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.
- P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine

**Informations complémentaires :**

- IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

DARTEVELLE  
DIAGNOSTIC IMMOBILIERETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE  
D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE  
D'HABITATION

Page : 3/5

Constatations diverses :

Résistance de terre 12.9 ohms OK  
 DDR 500 ma déclenche à 410 ma OK  
 DDR 30 ma n°1 déclenche à 22 ma OK  
 DDR 30 ma n°2 déclenche à 25 ma OK  
 DDR 30 ma n°3 déclenche à 28 ma OK

Risque d'électrisation, voire d'électrocution d'une personne ou d'incendie du fait d'un matériau ou d'un montage inadapté à l'usage ou devenu dangereux par vétusté.

Risque pour une personne d'entrer en contact avec des parties de l'installation électrique normalement sous tension, ce contact pouvant entraîner l'électrisation voir l'électrocution.

## Détail des anomalies identifiées et installations particulières

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
<b>5 – Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs</b>			
B7.3a	L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée, prises et luminaires défectueux		
B7.3d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible, sous sol		
<b>6 – Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage</b>			
B8.3.e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une hulasse, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente, sous sol		

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et la libellé de la mesure compensatoire sont insiqués en regard de l'anomalie concernée.

\* Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. En cas de présence d'anomalies identifiées, consulter, dans les meilleurs délais, un installateur électricien qualifié.

## Détail des Informations complémentaires

N° article (1)	Libellé des informations
	Aucun

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

## 6 – Avertissement particulier

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C	Motifs
Aucun		

Autres constatations diverses :

Diagnostique : Aménage - DPE - Plomb - Termites - Carreaux/Toiture - Gaz - Électricité - E.R.N.M.T.

Dartevelle Diagnostic Immobilier 14 Grande rue 25000 BEAUCOURT - Tel. 03 81 30 92 14

Assurance : SAS Rivaly Assurance N° de contrat CDIAG1001072 valable jusqu'au 01/09/2024

Édité par : ICERT l'Institut de Certification

1 sur 3

N° article(s)	Libellé des constatations diverses	Type et commentaires des constatations diverses
	Aucune	(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

**7 – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel**

Les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne vous fiez pas à une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modifications de l'installation ont pu rendre votre installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulièrement. Une installation en conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques.

Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter :

- faire lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d'une mise en sécurité de l'installation
- ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalable coupé le courant au disjoncteur général (même pour changer une ampoule), ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement,
- faire changer immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil dénudé),
- ne pas percer un mur sans vous assurer de l'absence de conducteurs électriques encastrés,
- respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n'utiliser que des fusibles conformes à la réglementation),
- ne toucher aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans l'eau,
- ne pas tirer sur les fils d'alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher
- limiter au maximum l'utilisation des rallonges et prises multiples,
- manœuvrer régulièrement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels,
- faites entretenir régulièrement votre installation par un électricien qualifié.

Lorsqu'une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la source électrique à l'aide d'un objet non conducteur (bois très sec, plastique), en s'isolant soi-même pour ne pas courir le risque de l'électrocution en chaîne et appeler les secours.

**Validation**

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles.

En cas de présence d'anomalies, nous vous recommandons de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électrique qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 28/06/2024

Etat rédigé à BESANCON le 01/07/2024

Nom et prénom de l'opé

Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise)

Diagnostique : Avantage - DPE - Plomb - Termites - Carrez/Boulin - Gaz - Électricité - E.R.N.M.T.

Demande Diagnose Immobilier 18 Gravée nr 23000 BESANCON - Tel : 03 81 50 93 14

Assurance : SAS Klariv Assurance N° de contrat CEDNUX001071, validé jusqu'au 01/05/2025

Référée par : SCERT (fournisseur de Certification)

N° du dossier : 2014-06-18-CREDIT-FONCIER-BE-FRANC

Page 4 sur 5

B – Explications détaillées relatives aux risques encourus	
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées	
<b>Appareil général de commande et de protection (I<sup>(1)</sup> / B1<sup>(2)</sup>) :</b> cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadéquat ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.	
<b>Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation (2<sup>(1)</sup> / B2<sup>(2)</sup>) :</b> ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolation sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.	
<b>Prise de terre et installation de mise à la terre (2<sup>(1)</sup> / B3<sup>(2)</sup>) :</b> ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolation sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.	
<b>Dispositif de protection contre les surintensités (3<sup>(1)</sup> / B4<sup>(2)</sup>) :</b> les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.	
<b>Liaison équivalente dans les locaux contenant une baignoire ou une douche (4<sup>(1)</sup> / B5<sup>(2)</sup>) :</b> elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégiée, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.	
<b>Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche (4<sup>(1)</sup> - B6<sup>(2)</sup>) :</b> les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.	
<b>Matériels électriques présentant des risques de contact direct (5<sup>(1)</sup> - B7<sup>(2)</sup>) :</b> les matériaux électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériaux électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.	
<b>Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage (6<sup>(1)</sup> - B8<sup>(2)</sup>) :</b> ces matériaux électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolation suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériaux présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.	
<b>Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives (P1, P2<sup>(1)</sup> - B9<sup>(2)</sup>) :</b> lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.	
<b>Piscine privée ou bassin de fontaine (P3<sup>(1)</sup> - B10<sup>(2)</sup>) :</b> les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.	
<b>Informations complémentaires (JC<sup>(1)</sup> - B11<sup>(2)</sup>) :</b>	
<b>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :</b> l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériaux, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.	
<b>Socle de prise de courant de type à obturateurs :</b> l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une aïveole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.	
<b>Socle de prise de courant de type à plots :</b> la présence d'un plots au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.	

(1) Référence des anomalies, installations particulières et informations complémentaires selon larrêté du 28/09/2017

(2) Correspondance des anomalies et informations complémentaires selon la norme FD C 16-600

Diagnose : Amianto – DPE – Plomb – Termites – Carré/Boulin – Gaz – Électricité – E.R.N.M.T.

Darvell Diagnostic Immobilier 14, Avenue du 2500 BEAUCOURT - Tel. : 03 81 50 92 14

Assurance : SAS KUNIG Assurance N° de contrat CDACK001001 validité jusqu'au 01/09/2025

Honoré par : JCERT Institut de Certification

N° de dossier : 2024-06-18-CREDIT-FONCIER-DE-FRAN

Page 5 sur 5

**DPE****diagnostic de performance  
énergétique (logement)**ADEME n° :2425E23B2916S  
établi le :26/06/2024  
valable jusqu'au :27/06/2024

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économique en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>

DARTEVELLE  
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

dossier n° : 2024-06-28-CREDIT-FONCIER-DE-FRANC

adresse : 17 Rue du Pareusot 25660 MORRE

type de bien : Maison

année de construction : 2006

surface de référence : 97.26m<sup>2</sup>

étage : Rez de chaussée

porte :

lot n° :

**Performance énergétique et climatique****\* Dont émissions de gaz à effet de serre**Ce logement émet 611 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 1526 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (chaleur, électricité, gaz, fioul, etc.).

**Estimation des coûts annuels d'énergie du logement**

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires d'appartement collectif).



entre 1690€ et 2340€ par an

Prix moyen des énergies indexés sur les années 2015, 2022 et 2023 (échéanciers compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?


**Informations diagnostiqueur**

Darthevelle Diagnostic Immobilier  
28 Grande rue,  
25000 BEAUMONCON  
N°SIRET : 929 083 418  
diagnostiqueur

tel : 03 81 50 92 14

n°decertification : ICERT Institut de  
Certification  
org.de certification : CPDI2648

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) évalue la consommation d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment. Il indique également les recommandations pour améliorer les performances énergétiques. Ce document est établi par un diagnostiqueur certifié et doit être conservé au moins 10 ans. Il peut être consulté à tout moment par les autorités compétentes.

**Schéma des déperditions de chaleur****Performance de l'isolation****Système de ventilation en place**

VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

**Confort d'été (hors climatisation)\*****Production d'énergies renouvelables**

équipements présents dans le logement :



chauffage au bois

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



pompe à chaleur



chauffe eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



réseau de chaleur vertueux



géothermie

## Montants et consommations annuels d'énergie

usage		consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	français annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
chauffage	bois	3995 (3995 à 11)	entre 140€ et 200€	9%
chauffage	électricité	13674 (5945 à 11)	entre 1000€ et 1400€	62%
eau chaude sanitaire	électricité	4706 (2046 à 11)	entre 360€ et 500€	21%
refroidissement		0 (0 à 1)	entre 0€ et 0€	0%
éclairage	électricité	416 (101 à 1)	entre 30€ et 50€	2%
auxiliaire	électricité	1310 (569 à 1)	entre 100€ et 140€	6%
énergie totale pour les usages recensés :		24 101 kWh (12 737 kWh à 1)	entre 1 690€ et 2 340€ par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous.

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 109€ par jour.

\* Ainsi, le montant total de l'énergie utilisée est estimé à 109€ par jour.

• Prix moyens des énergies indiqués sur les années 2022, 2023 et 2024 (abonnements compris).

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateur, pompe) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (l'électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (être froid ce jour...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretenir des équipements...

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



**Température recommandée en hiver → 19°C**  
Chauder à 19°C plutôt que 21°C,  
c'est -22% sur votre facture soit **-313€ par an**

**astuces** (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



**Si climatisation,**  
**température recommandée en été → 28°C**

**astuces**

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Abrez votre logement la nuit.



**Consommation recommandée → 109€/jour**  
**d'eau chaude à 40°C**  
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement  
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40€  
45€ consommés en moins par jour,  
c'est -29% sur votre facture soit **-125€ par an**

**astuces**

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :

[france-renov.gouv.fr](http://france-renov.gouv.fr)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

**Vue d'ensemble du logement**

	description	isolation
 murs	Murs Sud Ouest, Sud Est, Nord Est, Nord Ouest en béton banché donnant sur paroi extérieure, avec isolation intérieure Murs Nord Ouest cloison de plâtre donnant sur sous-sol non chauffé, avec isolation intérieure	<span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px;">bonne</span>
 plancher bas	Planchers lourds type entrevois terre-cuite, poutrelles béton donnant sur sous-sol non chauffé	<span style="background-color: #6aa84f; color: white; padding: 2px;">bonne</span>
 toiture/plafond	Plafond bois sous solives bois donnant sur combles faiblement ventilés, isolé	<span style="background-color: #ff9933; color: black; padding: 2px;">moyenne</span>
 portes et fenêtre	Portes en bois opaque pleine Fenêtres battantes pvc, double vitrage et volets roulants pvc (épaisseur tablier < 12mm) Fenêtres battantes pvc et double vitrage Portes-fenêtres battantes sans soubassement pvc, double vitrage et volets roulants pvc (épaisseur tablier <= 12mm)	<span style="background-color: #ff9933; color: black; padding: 2px;">moyenne</span>

**Vue d'ensemble des équipements**

	description
 chauffage	Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appont (système individuel) - Générateur à effet joule direct (Energie: Électricité) Emetteur(s): Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** - Poêle bûche installé avec label flamme verte (Année: 2006, Energie: Bois bûche) Emetteur(s): Autres équipements
 pilotage	Générateur avec régulation par pièce, Équipement : central avec minimum de température, Système : radiateur / convecteur Générateur avec régulation par pièce, Équipement : absent, Système : radiateur / convecteur
 eau chaude sanitaire	Balloon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles, non bouclé, de type accumulé (système individuel)
 climatisation	Sous objet
 ventilation	VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

**Recommandations de gestion et d'entretien des équipements**

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.




ventilation

**type d'entretien**

Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec → 1 fois par an  
Nettoyer les bouches d'extraction → tous les 2 ans


Entretien des conduits par un professionnel → tous les 3 à 5 ans

Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur.



éclairages

Nettoyer les ampoules et luminaires



isolation

Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel → tous les 20 ans

## Recommandation d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet d'aller vers un logement très performant.



Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

## 1. Les travaux à envisager montant estimé : 22260 à 30120€


lot	description	performance recommandée
eau chaude sanitaire	Installation d'un chauffe-eau thermodynamique dernière génération	
toiture et combles	Complément d'isolation du plancher haut (ITE +30cm)	
chauffage	Mise en place d'une pompe à chaleur Air/Air réversible (SCOP = 3.9) SCOP=3.9	
ventilation	Installation d'une VMC DF individuelle avec échangeur	

## Commentaires :


Aucun commentaire utile sur les recommandations

## Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

## Évolution de la performance après travaux



## Dont émissions de gaz à effet de serre



## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiquée renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT Institut de Certification , Parc EDONIA - Bât G - rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE

référence du logement validé : WnDPE v3  
référence du DPE : 2024-06-29-CREDIT-FONCIER-DE-FR.  
date de visite du bien : 28/06/2024  
immeuble fiscal du logement : Non communiqué  
référence de la parcelle cadastrale : Non communiquée(s)  
méthode de calcul : ICL-DPE 2021 (V 3.4.25.1)

Justificatif fourni pour établir le DPE :  
Néant

**La surface de référence** d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.



### Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles

Aucun élément pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles n'a été relevé.

#### généralités

donnée d'émité	origine de la donnée	valeur renseignée
département	∅ Observé/mesuré	25660
altitude	⌘ domotique/ligne	> 400
type de bien	∅ Observé / mesuré	Maison individuelle
année de construction	≈ Estimé	2006
période de construction	≈ Estimé	De 2006 à 2012
surface de référence	∅ Observé / mesuré	97,26m <sup>2</sup>
nombre de niveaux	∅ Observé / mesuré	2
hauteur moyenne sous plafond	∅ Observé / mesuré	2,50m

## Fiche technique du logement (suite)

enveloppe	surface	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97,26
	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher lourd type entrevois terre-cuite, poutrelles béton
	isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
	type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITE
	épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	10
	périmètre sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	40,50
	tautie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Lourde
	méayenneté	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sous-sol non chauffé
	coefficient de déperdition (b)		1
	surface totale (m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97,26
toiture / plafond 1	surface opaque (m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97,26 (surface des menuiseries déduite)
	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plafond bois sous solives bois
	type de toiture	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Combles perdus
	isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
	type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITE
	épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Inconnue
	année d'isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	De 2006 à 2012
	inertie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Légère
	type de local non chauffé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Combles faiblement ventilés
	surface Alu	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97,26
mur 1	isolation Alu	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
	surface Aus	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	176,091
	isolation Aus	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Non
	coefficient de déperdition (b)		0,93
	surface totale (m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20,78
	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Murs en béton banché
	épaisseur moyenne (cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20 et -
	isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
	type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITE
	épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Inconnue
mur 2	année d'isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	De 2006 à 2012
	inertie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Lourde
	orientation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sud Ouest
	plancher bas associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher bas 1 - Plancher lourd type entrevois terre-cuite, poutrelles béton
	plancher haut associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond bois sous solives bois
	méayenneté	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
	coefficient de déperdition (b)		1
	surface totale (m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	31,5
	surface opaque (m²)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	25,72 (surface des menuiseries déduite)

## Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)	mur 2	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Murs en béton banché
		épaisseur moyenne (cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20 et -
		isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
		type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITI
		épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Inconnue
		année d'isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	De 2006 à 2012
		inertie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Lourde
		orientation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sud Est
		plancher bas associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher bas 1 - Plancher lourd type entretoise terre-cuite, poutrelles béton
		plancher haut associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond bois sous solives bois
		moyenneté	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
		coefficient de déperdition (b)		1
		surface totale (m <sup>2</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20.78
		type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Murs en béton banché
	mur 3	épaisseur moyenne (cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20 et -
		isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
		type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITI
		épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Inconnue
		année d'isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	De 2006 à 2012
		inertie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Lourde
		orientation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Nord Est
		plancher bas associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher bas 1 - Plancher lourd type entretoise terre-cuite, poutrelles béton
		plancher haut associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond bois sous solives bois
		moyenneté	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
		coefficient de déperdition (b)		5
		surface totale (m <sup>2</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	31.5
		surface opaque (m <sup>2</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	24.65 (surface des meubleries déduite)
	mur 4	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Murs en bâti banché
		épaisseur moyenne (cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	20 et -
		isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui
		type isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	ITI
		épaisseur isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Inconnue
		année d'isolation	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	De 2006 à 2012
		inertie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Lourde
		orientation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Nord Ouest
		plancher bas associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher bas 1 - Plancher lourd type entretoise terre-cuite, poutrelles béton
		plancher haut associé	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond bois sous solives bois
		moyenneté	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure

## Fiche technique du logement (suite)

	coefficent de déperdition (b)	1
surface totale (m <sup>2</sup> )	○ Observé/mesuré	16,23
surface opaque (m <sup>2</sup> )	○ Observé/mesuré	14,63 (surface des murs intérieurs débitée)
type	○ Observé/mesuré	Clôture de plâtre
épaisseur moyenne (cm)	○ Observé/mesuré	5 à +
isolation	○ Observé/mesuré	Oui
type isolation	✗ Valeur par défaut	ETI
épaisseur isolant	○ Observé/mesuré	Inconnue
année d'isolation	✗ Valeur par défaut	De 2006 à 2012
orientation	○ Observé/mesuré	Nord Ouest
plancher bas associé	○ Observé/mesuré	Plancher bas 1 - Plancher haut type entretoise terre-cuite, paraflexes béton
plancher haut associé	○ Observé/mesuré	Plancher haut 1 - Plafond bois sous solives bois
mitoyenneté	○ Observé/mesuré	Sous-sol non chauffé
	coefficent de déperdition (b)	1
nombre	○ Observé/mesuré	1
surface	○ Observé/mesuré	2,00
type	○ Observé/mesuré	Porte en bois opaque pleine
largeur du dormant	○ Observé/mesuré	5
localisation	○ Observé/mesuré	Au vu intérieur
retour isolant	○ Observé/mesuré	Sans retour
étanchéité	○ Observé/mesuré	Présence de joint
mur affilié	○ Observé/mesuré	Mur 4 - Murs en brique banché
mitoyenneté	○ Observé/mesuré	Parié extérieur
	coefficent de déperdition (b)	1
nombre	○ Observé/mesuré	1
surface	○ Observé/mesuré	1,60
type	○ Observé/mesuré	Porte en bois opaque pleine
largeur du dormant	○ Observé/mesuré	5
localisation	○ Observé/mesuré	Au vu intérieur
retour isolant	○ Observé/mesuré	Sans retour
étanchéité	○ Observé/mesuré	Présence de joint
mur affilié	○ Observé/mesuré	Mur 5 - Clôture de plâtre
mitoyenneté	○ Observé/mesuré	Sous-sol non chauffé
	coefficent de déperdition (b)	1
fenêtres / baie 1 (Fenêtre sur Mur 2)	○ Observé/mesuré	4
surface	○ Observé/mesuré	1,34
type	○ Observé/mesuré	Reculaire PVC
largeur du dormant	○ Observé/mesuré	5
localisation	○ Observé/mesuré	Au vu intérieur

## enveloppe (suite)

partie 1  
(Porte sur Mur 4)partie 2  
(Porte sur Mur 5)fenêtres / baie 1  
(Fenêtre sur Mur 2)

## Fiche technique du logement (suite)

<b>fenêtres / baie 1 (Fenêtre sur Mur 2) (suite)</b>	<b>retour isolant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sans retour
	<b>type de paroi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Fenêtres battantes
	<b>type de vitrage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Double vitrage
	<b>étanchéité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Présence de joint
	<b>inclinaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Vertical
	<b>épaisseur lame d'air</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	16
	<b>remplissage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Argon
	<b>type de volets</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Volets roulants PVC (épaisseur tablier < 12mm)
	<b>orientation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sud Est
	<b>type de masques proches</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>type de masques lointains</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>mur/plancher haut affilié</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 - Murs en béton banché
	<b>deuxième sur</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
	<b>coefficient de déperdition (h)</b>		1
<b>enveloppe (suite)</b>	<b>nombre</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1
	<b>surface</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	0.42
	<b>type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Menuiserie Pvc
	<b>largeur du dormant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	5
	<b>localisation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Au nu intérieur
	<b>retour isolant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sans retour
	<b>type de paroi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Fenêtres battantes
	<b>type de vitrage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Double vitrage
	<b>étanchéité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Présence de joint
	<b>inclinaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Vertical
	<b>épaisseur lame d'air</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	16
	<b>remplissage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Argos
	<b>type de volets</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Volets roulants PVC (épaisseur tablier < 12mm)
	<b>orientation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sud Est
<b>fenêtres / baie 2 (Fenêtre sur Mur 2)</b>	<b>type de masques proches</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>type de masques lointains</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>mur/plancher haut affilié</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 - Murs en béton banché
	<b>deuxième sur</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
	<b>coefficient de déperdition (h)</b>		1
	<b>nombre</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2
	<b>surface</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1.34
	<b>type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Menuiserie Pvc
	<b>largeur du dormant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	5
	<b>localisation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Au nu intérieur
	<b>retour isolant</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sans retour
	<b>type de paroi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Fenêtres battantes
	<b>type de vitrage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Double vitrage
<b>fenêtres / baie 3 (Fenêtre sur Mur 4)</b>	<b>étanchéité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Présence de joint
	<b>inclinaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Vertical
	<b>épaisseur lame d'air</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	16
	<b>remplissage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Argos
	<b>type de volets</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Volets roulants PVC (épaisseur tablier < 12mm)
	<b>orientation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sud Est
	<b>type de masques proches</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>type de masques lointains</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	<b>mur/plancher haut affilié</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 - Murs en béton banché
	<b>deuxième sur</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
	<b>coefficient de déperdition (h)</b>		1
	<b>nombre</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2
	<b>surface</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1.34
	<b>type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Menuiserie Pvc

## Fiche technique du logement (suite)

fenêtres / baie 3 (Fenêtre sur Mur 4) (suite)	type de vitrage	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Double vitrage
	étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Présence de joint
	inclinaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Vertical
	épaisseur lame d'air	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	16
	remplissage	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Argon
	orientation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Nord Ouest
	type de masques proches	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	type de masques lointains	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
	mur/plancher haut affilié	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 - Murs en bâton battu
	dormant sur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
coefficent de déperdition (b)		1	
enveloppe (suite)			
fenêtres / baie 4 (Fenêtre sur Mur 4)	nombre	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1
	surface	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2.17
	type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Menuiserie Pvc
	largeur du dormant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	5
	localisation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Au nu intérieur
	retour isolant	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Sans retour
	type de paroi	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Portes-fenêtres battantes sans soubassement
	type de vitrage	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Double vitrage
	étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Présence de joint
	inclinaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Vertical
épaisseur lame d'air		16	
remplissage		Argon	
type de volets		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Volets roulants PVC (épaisseur tablier =< 12mm)
orientation		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Nord Ouest
type de masques proches		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
type de masques lointains		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Aucun
mur/plancher haut affilié		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 - Murs en bâton battu
dormant sur		<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Paroi extérieure
coefficent de déperdition (b)		1	
pont thermique 1	type de liaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 1 / Plancher bas 1
	longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	8.18
pont thermique 2	type de liaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 / Plancher bas 1
	longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	12.4
pont thermique 3	type de liaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 3 / Plancher bas 1
	longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	8.18
pont thermique 4	type de liaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 / Plancher bas 1
	longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	12.4
pont thermique 5	type de liaison	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 / Porte 1
	longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	5.23

## Fiche technique du logement (suite)

<b>enveloppe (suite)</b>	<b>pont thermique 6</b>	<b>type de liaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 / Fenêtre 1
	Longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	18.8	
<b>pont thermique 7</b>	<b>type de liaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 2 / Fenêtre 2	
	Longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2.6	
<b>pont thermique 8</b>	<b>type de liaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 / Fenêtre 3	
	Longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	9.6	
<b>pont thermique 9</b>	<b>type de liaison</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Mur 4 / Fenêtre 4	
	Longueur	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	5.416	
<b>système de ventilation 1</b>	<b>Type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	VMC SF Auto-régulable de 2001 à 2012	
	<b>façade exposées</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	plusieurs	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>type d'installation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appui	
	<b>surface chauffée</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97.26	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>générateur type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Générateur à effet joule direct	
	<b>énergie utilisée</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Électricité	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>régulation installation type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NE***	
	<b>émetteur type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NE***	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>émetteur année installation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2006	
	<b>distribution type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Pas de réseau de distribution	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>en volume habitable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui	
	<b>numéro d'intermitence</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>émetteur</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Principal	
	<b>fonctionnement ecs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Chauffage seul	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>nombre de niveau chauffé</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1	
	<b>type d'installation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appui	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>surface chauffée</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	97.26	
	<b>générateur type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Poêle bûche installé avec label flamme verte	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>énergie utilisée</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Bois bûche	
	<b>générateur année installation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2006	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>pas sali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Valeur par défaut	9	
	<b>régulation installation type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Poêle charbon/bûche/bois/éol	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>émetteur type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Autres équipements	
	<b>émetteur année installation</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2006	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>distribution type</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Pas de réseau de distribution	
	<b>en volume habitable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Oui	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>numéro d'intermitence</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2	
	<b>émetteur</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Appoint	
<b>systèmes de chauffage / Installation 1</b>	<b>fonctionnement ecs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Chauffage seul	
	<b>nombre de niveau chauffé</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1	
<b>pilotage 1</b>	<b>numéro</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	1	
<b>pilotage 1</b>	<b>équipement</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Central avec minimum de température	

## Fiche technique du logement (suite)

pilotage 1 (suite)	chauffage type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Divisé
	régulation pièce par pièce	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Avec
	système	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Radiateur / Convecteur
	numéro	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2
pilotage 2	équipement	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Absent
	chauffage type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Divisé
	régulation pièce par pièce	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Avec
	système	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Radiateur / Convecteur
	production type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
	installation type	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Individuelle
systèmes d'eau chaude sanitaire / installation 1	localisation	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Hors volume habitable et pièces alimentées contiguës
	volume ballon (l)	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	150
	énergie	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Électrique
	bouclage réseau	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	Non boudé
	type de production d'eau	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	accumulée
	nombre de niveau	<input checked="" type="checkbox"/> Observé/mesuré	2

équipement



# Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2648 Version 014

Je soussigné

recteur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 27/12/2022 - Date d'expiration : 26/12/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2)
	Date d'effet : 07/12/2023 - Date d'expiration : 12/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
	Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Électricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1)
	Date d'effet : 25/03/2024 - Date d'expiration : 24/03/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
	Date d'effet : 21/05/2023 - Date d'expiration : 20/05/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
	Date d'effet : 08/02/2023 - Date d'expiration : 07/02/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse  
<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

Il/Elle a été évalué(e) et juge(e) apte(e) à exercer la profession de diagnostiqueur immobilier et à délivrer des rapports de formation et d'évaluation en conformité avec le référentiel I.Cert.

Il/Elle a été évalué(e) et juge(e) apte(e) à exercer la profession de diagnostiqueur immobilier et à délivrer des rapports de formation et d'évaluation en conformité avec le référentiel I.Cert.



Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 23 rev19



**Formulaire consentement traitement données personnelles, à  
l'attention du client commanditaire du diagnostic de performance  
énergétique (DPE)<sup>1</sup>, avant sa réalisation**

En application de la réglementation<sup>2</sup>, le diagnostiqueur réalisant le DPE pour votre compte est soumis à des contrôles ayant pour objet de vérifier sa capacité à réaliser un diagnostic dans le respect des exigences réglementaires. Ces contrôles participent à l'amélioration de la qualité de la réalisation des DPE.

Afin de pouvoir organiser les modalités pratiques de ces contrôles, l'organisme<sup>3</sup> chargé de contrôler votre diagnostiqueur peut être amené à vous contacter. Pour cela, et sous réserve de votre consentement, vos données personnelles (nom, prénom, adresse mail et/ou numéro de téléphone) sont collectées et traitées par l'Ademe lors de la transmission du rapport DPE et transmises à l'organisme de contrôle.

Ces données seront stockées pour une durée de 1 an, et vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données. Plus d'informations sont disponibles dans la notice relative au traitement de ces données accessible à <https://observatoire-dpe.maitre.ademe.fr/ressources> dans l'onglet « Traitement de vos données ».

Il est à noter que le consentement au traitement de vos données n'équivaut pas au consentement pour réaliser le contrôle dans le bien concerné ; votre accord pour l'organisation de ce contrôle vous sera demandé séparément.

Oui, je consens à ce que mes données personnelles (inscrites ci-dessous) soient traitées par l'Ademe et l'organisme de certification dans le cadre des missions de contrôle des compétences des diagnostiqueurs

[Si oui] A REMPLIR :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE MAIL :

N° TÉLÉPHONE :

Non, je refuse que mes données soient collectées.

Fait le \_\_\_\_\_ à BESANCON

02/07/24

Signature :

O. NETILLARD - S. ALDRIN-GIRARDOT

A. POTTIER

COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS

1, rue Auguste Joucheux

25000 BESANCON

1. Ce document est émis uniquement par un tiers, ce sont les données de base qui sont traitées. Cela lors que la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de leurs opérations de formation et les différents apéndices aux organismes de certification et notation (rapport de 24 octobre 2023).  
2. Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostics énergétiques, des avis d'opérateurs de formations et des organismes de certification et notation (rapport de 24 octobre 2023).  
3. L'organisme de certification, ou ses délégués, peuvent effectuer des contrôles et des audits sur les opérateurs de formations et des organismes de certification, notamment le protocole 2.3.3 de son intérêt.

Le client d'un organisme de certification, dont le nom est inscrit sur la présente page de DPE.

Il est précisé que, pour les propriétaires du bien au moment de la réalisation du DPE, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom/Prenom/Adresse) sont stockées dans le sens de contrôles sur l'observatoire. Il est à noter que ces données ne sont pas utilisées pour la réalisation du rapport DPE. Votre consentement est nécessaire pour la collecte et l'utilisation de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou de limitation du traitement de ces données, il vous suffit de faire votre demande à l'organisme de certification, ou à l'organisme de notation.



DARTEVELLE  
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

## ATTESTATION DE SURFACES PRIVATIVES

Date : 01/07/2024  
Page : 1/3

### CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997

N° de dossier : 2024-06-28-CREDIT-FONCIER-DE-FRAN

Date de création : 28/06/2024  
Date de visite : 28/06/2024

#### 1 - Désignation du bien à mesurer

Adresse : 17 Rue de Parousot 25660 MORRE

Nature du bien : Maison 6 Pièces

Etagé : Rez de chaussée

Lot(s) : NC

Date de construction : 2006

#### 2 - Le propriétaire/bailleur du bien

#### 3 - Description du bien mesuré

Pièce désignation	Superficie carrez (en m <sup>2</sup> )
Séjour cuisine	48.16
W.C.	1.45
Salle de bains	5.16
Chambre 1	9.06
Chambre 2	11.25
Chambre 3	12.16
Chambre 4	10.02

4 - Superficie privative totale du lot : **97.26 m<sup>2</sup>**

#### 5 - Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte

Pièce désignation	Superficie hors carrez (en m <sup>2</sup> )
Garage	99.95


6 - Superficie annexe totale du lot : **99.95 m<sup>2</sup>**

#### Intervenant

Fait à : BESANCON

Le : 01/07/2024

Plan de repérage technique  
17 Rue de Parousot 25660 MORRE





DARTEVELLE  
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

## ATTESTATION DE SURFACES PRIVATIVES

Date : 01/07/2024  
Page : 3/3

Garage