




Var Expertises

Amiante (Expertises) **Métrages** (Loi Carrez)
Plans (de distributions) **Termites** (Diagnostics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) **Millièmes** (de copropriétés)
État des lieux **Diagnostics techniques**



© AVOVENTES.FR

Objet :
Documents d'expertise

TOULON,
Le mardi 25 Avril 2006

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci joint les documents du dossier d'expertise n° 7115 :

- * Type : Immeuble
- * Propriétaire : COPROPRIÉTÉ "8 BIS RUE DE LA LIBERTÉ"
- * Adresse : 8 RUE DE LA LIBERTÉ - 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Nous restons à votre entière disposition, pour de plus amples renseignements.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre sincère considération.

© AVOVENTES.FR

S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX

BP 633 - 83053 TOULON Cedex
Tél : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Siret : 437 770 290 00017

VAR EXPERTISES TOULON

BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnostics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millièmes (de copropriétés)
État des lieux Diagnostics techniques

RAPPORT DE SYNTHESE

Dossier : 7115

Expertise réalisée le : 11/01/2006

Désignation du propriétaire

COPROPRIÉTÉ "8 BIS RUE DE LA LIBERTE"
8 RUE DE LA LIBERTE
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Désignation et localisation du bien

Immeuble
8 RUE DE LA LIBERTE
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

AMIANTE

Présence présumée : Non
Nombre de prélèvements effectués : 0

TERMITES

Pas d'infestation de termites lors du contrôle

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Diagnostic réalisé - voir document joint

VAR EXPERTISES TOULON

BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnostics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millièmes (de copropriétés)
Etat des lieux Diagnostics techniques

DIAGNOSTIC AMIANTE

Dossier : 7115 -

Expertise réalisée le : 11/01/2006

Propriétaire	COPROPRIÉTÉ "8 BIS RUE DE LA LIBERTÉ"	CADASTRE	
Adresse du bien	8 RUE DE LA LIBERTÉ 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS	Parcelle	Section BD n° 410
		Appart.	
		Garage	
		Cave	
Technicien	© AVOVENTES.FR		
Type de locaux	Immeuble		
Locaux visités	Immeuble R+3 Un rez de chaussée sur la rue de la Liberté. Trois niveaux sur la place de l'église.		
Locaux non visités	Néant		

S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX
B.P. 833 - 83053 TOULON CEDEX
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Siren : 437 770 290 5017

Rapport délivré conformément aux textes suivants :

Au décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 1996) modifié par :

Décret n°97-855 du 12 septembre 1997 (JO du 19/09/1997)

Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 (JO 18/09/2001)

Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 (JO 05/05/2002)

Var Expertises informe le propriétaire du bien que seuls les matériaux visités et faisant partie du tableau de repérage annexé au décret n°2002-839 du 3 mai 2002 peuvent être repérés et faire l'objet d'un prélèvement. Ainsi, notre société n'exclut pas la présence d'éléments amiantés n'ayant pu être repérés à cause de leur inaccessibilité, leur encoffrement ou l'impossibilité d'effectuer un prélèvement destructif. L'élément prélevé et analysé ne peut être considéré comme représentatif du matériau (utilisation de produits hétérogènes).

VAR EXPERTISES TOULON

BP 833 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnostics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millièmes (de copropriétés)
État des lieux Diagnostics techniques

DIAGNOSTIC AMIANTE

Dossier : 7115 -

Expertise réalisée le : 11/01/2006

1. Parois verticales intérieures et enduites : cloisons, gaines et coffres verticaux, murs et poteaux

PARTIE VÉRIFIÉE OU SONDÉE	LOCALISATION	DÉTAILS DES COMPOSANTS	ÉTAT DE CONSERVATION	RÉSULTAT
Revêtement dur des murs	Rez de chaussée (-1)	Peinture	Bon	Négatif
Panneaux de cloison	Rez de chaussée (-1)	Pierres	Bon	Négatif
Revêtement dur des murs	Premier étage	Peinture	Bon	Négatif
Panneaux de cloison	Premier étage	Pierres	Bon	Négatif
Revêtement dur des murs	Deuxième étage	Peinture	Bon	Négatif
Panneaux de cloison	Deuxième étage	Pierres	Bon	Négatif

2. Planchers, plafonds : gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes, Plafond, Faux plafonds, Planchers

PARTIE VÉRIFIÉE OU SONDÉE	LOCALISATION	DÉTAILS DES COMPOSANTS	ÉTAT DE CONSERVATION	RÉSULTAT
Revêtement plafond	Rez de chaussée (-1)	Peinture	Bon	Négatif
Dalle de sol	Rez de chaussée (-1)	Carrelage	Bon	Négatif
Revêtement plafond	Premier étage	Peinture	Bon	Négatif
Dalle de sol	Premier étage	Carrelage	Bon	Négatif
Revêtement plafond	Deuxième étage	Peinture	Bon	Négatif
Dalle de sol	Deuxième étage	Carrelage	Bon	Négatif

3. Conduits, canalisations et équipements : air, eau, autres, Clapets, volets coupe-feu, Porte coupe-feu, Vide ordure

PARTIE VÉRIFIÉE OU SONDÉE	LOCALISATION	DÉTAILS DES COMPOSANTS	ÉTAT DE CONSERVATION	RÉSULTAT
Néant				

4. Ascenseurs, monte-charges

PARTIE VÉRIFIÉE OU SONDÉE	LOCALISATION	DÉTAILS DES COMPOSANTS	ÉTAT DE CONSERVATION	RÉSULTAT
Néant				

S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX
2 - 83053 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 16 09 98

VAR EXPERTISES TOULON

BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 779 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnostics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millimètres (de copropriétés)
État des lieux Diagnostics techniques

RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE

Dossier : 7115

Expertise réalisée le : 11/01/2006

Conformément à l'arrêté du 10 août 2000 et au modèle d'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble (Art. 6 du décret n°2000-613 du 3 juillet 2000)

Le présent rapport est établi suite au bon de commande en date du : 05/01/2006
établi par le demandeur
pour **COPROPRIÉTÉ "8 BIS RUE DE LA LIBERTE"**, propriétaire(s).

Notre mission consiste à établir un diagnostic d'état parasitaire pour

Immeuble

Nota : L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux, la présence ou l'absence des insectes voire des champignons du bois dans l'immeuble, d'établir un état parasitaire d'un immeuble bâti ou non bâti.

Désignation du propriétaire

COPROPRIÉTÉ "8 BIS RUE DE LA LIBERTE"
8 RUE DE LA LIBERTE
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Désignation et localisation du bien

Immeuble
8 RUE DE LA LIBERTE
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Nature de l'immeuble : Bâti

Section cadastrale

N° des parcelles	Section BD n°410
N° des lots de copropriétés	Appartement : Garage : Cave :

Dé

© AVOVENTES.FR

certifié par le CTBA". Pour toute question relative au bon
écrire au CTBA - BP 227 - 33028 BORDEAUX CEDEX

Compagnie d'assurance : La sécurité nouvelle
N° de police : 111579874

**S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX**
BP 633 - 83053 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Siret : 437 770 290 00017

Mission exécutée suivant la norme AFNOR NF P 03-200
Ce rapport comporte 3 pages numérotées de 1 à 3.

Page 1 / 3

VAR EXPERTISES TOULON
BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siret 437 770 230 - Code PAE 748 K
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnosics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millimètres (de copropriétés)
Etat des lieux Diagnostics techniques

Identification des parties d'immeubles visitées et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas.

Jardins et dépendances		Dossier : 7115	Expertise réalisée le : 11/01/2006
Parties visitées	Parties examinées	Résultat du diagnostic	

Habitation		Dossier : 7115	Expertise réalisée le : 11/01/2006
Parties visitées	Parties examinées	Résultat du diagnostic	
Entrée	Escalier, Lattis, Murs périphériques	Pas d'infestation de termites lors du contrôle	
Rez de chaussée (-1)	Escalier, Murs périphériques, Porte	Pas d'infestation de termites lors du contrôle	
Premier étage	Escalier, Murs périphériques, Porte	Pas d'infestation de termites lors du contrôle	
Deuxième étage	Murs périphériques, Porte	Pas d'infestation de termites lors du contrôle	

Charpentes		Dossier : 7115	Expertise réalisée le : 11/01/2006
Parties visitées	Parties examinées	Résultat du diagnostic	
Charpente	Chevrons, Poutres	Pas d'infestation de termites lors du contrôle	

S.A.R.L. VAREX
VAREX

B.P. 633 - 83053 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Siret : 437 770 290 00017

Mission exécutée suivant la norme AFNOR NF P 03-200
Ce rapport comporte 3 pages numérotées de 1 à 3.

Page 2 / 3

VAR EXPERTISES TOULON

BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98



Var Expertises

Amiante (Expertises) Métrages (Loi Carrez)
Plans (de distributions) Termites (Diagnosics parasitaires)
Plomb (dans les revêtements) Millièmes (de copropriétés)
Etat des lieux Diagnostics techniques

Dossier : 7115

Expertise réalisée le : 11/01/2006

Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées

Néant

Moyens d'investigation utilisés :

Poinçon et contrôle visuel

Récapitulation des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Néant

Constatations diverses

RAS

Date d'établissement de l'état parasitaire

Fait à Fréjus, le 25/03/2006

Signature

S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX
83003 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Siret : 437 770 290 00017

Nota :

- 1) Le présent certificat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agent biologique du bois.
- 2) Conformément à l'article 9 de la loi 99-471 du 8 juin 1999, l'expert ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
- 3) Le présent diagnostic a une valeur administrative d'une durée de TROIS MOIS à compter de la date d'expertise.
- 4) Au delà de la bande des 5 mètres entourant le bien, le terrain est supposé termité

Mission exécutée suivant la norme AFNOR NF P 03-200
Ce rapport comporte 3 pages numérotées de 1 à 3.

Page 3 / 3

VAR EXPERTISES TOULON

BP 633 - 83053 TOULON CEDEX

Assurance : LA Société Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code PAE 748 K

Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98

Antenne Fréjus - Tél. : 04 94 52 76 20 - Fax : 04 94 16 09 98

VAREX

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

DOSSIER

8 rue de l'église

83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Référence

7115

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Tout acquéreur d'un lot de copropriété a droit à consulter le diagnostic technique de l'immeuble conformément à l'art. L de 111-6-2 du C.C.H créé par l'art. 74 de la loi S.R.U ainsi que le carnet d'entretien de l'immeuble que le syndic aura désormais l'obligation d'établir et de tenir à jour (art. 78 de la loi S.R.U).

VAR EXPERTISES

➤ **Etat du clos.**

• **BATIMENT :**

Cadastre	: Section BD n° 410
Nombre d'étages	: 3
Nombre de sous-sol	: 0
Nombre d'entrées	: 3
Nombre de caves	
Individuelles	: 2
Collectives	: 0
Nombre de grenier	: 3
Nombre d'appartements	: 8

S.A.R.L. VAR EXPERTISES
VAREX
B.P. 633 - 83053 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 31 55 17 - Fax : 04 94 16 09 98
Site : 027 770 220 000 7

VAR EXPERTISES
Espace FRIOL - chemin Paul MADON R3160 LA VALETTE
Assurance : La Sécurité Nouvelle - Siren 437 770 299 - Code APE : 748 K
☎ : 04 94 31 55 17 ☎ : 04 94 03 03 78

Bureau de FREJUS ☎ 04 94 52 76 20 Fax : 04 94 52 76 21



FONDATIONS *

		Etat général
Vide sanitaire		Inconnu
Radier		Inconnu
Sous-sol		Inconnu
Étanchéité (préciser le type)		Inconnu
Drainage extérieur		Inconnu
Autre / préciser		

FACADES *

Orientation	OUEST	EST	NORD	SUD	AUTRE
Eléments					
Revêtement de façade					
Enduit monocouche	X	X	X		
Crépis peint			X		
Pierres					
Couleur du revêtement	Jaune	Beige	Beige Gris		
Nombre de portes					
Bois		2	1		
PVC	1				
Garage			1 bois		
Nombre de fenêtres					
Bois	5	13	6		
PVC	3				
Pavé de verre			1		
Nombre portes fenêtres					
Bois			1		
PVC	1				
Nombre de volets					
Bois	7	12	7		
PVC					
Nombre de grilles de défense					
Acier	1	2			
Autre / préciser					
Nombre de Terrasses **	O F	1 F	1 F	O F	O F

VAR EXPERTISES

Espace FRIJOL - chemin Paul MADON 83160 LA VALETTE
Assurance: La Sécurité Nouvelle - Siret 437 770 290 - Code APE: 748 K
☎ : 04 94 31 55 17 Fax: 04 94 31 03 78

Bureau de FREGIUS ☎ 04 94 52 76 20 Fax: 04 94 52 76 21



FACADES * (suite)

Orientation	OUEST	EST	NORD	SUD	AUTRE
Eléments					

Câbles apparents

Electriques

Basse tension

X				
---	--	--	--	--

Alimentation

X	X	X		
---	---	---	--	--

Téléphone

X	X	X		
---	---	---	--	--

Bte de dérivation PTT

X				
---	--	--	--	--

Télévision

--	--	--	--	--

Niche compteurs

Coddi électrique

	X			
--	---	--	--	--

Compteur électrique

	X (2)			
--	-------	--	--	--

Compteur d'eau

--	--	--	--	--

Compteur de gaz

--	--	--	--	--

* Constatations sur façade nord :

Cette façade donne sur la rue de l'église.

Côté gauche, elle est mitoyenne avec la parcelle numéro quatre cent onze sur deux niveaux.

Au milieu se trouve une entrée privative donnant directement sur la rue.

Le revêtement est en mortier gris côté gauche, en enduit beige au centre, et en pierres apparentes côté droit.

Côté droit un éclairage public est posé sur la façade par l'intermédiaire d'une console métallique scellée dans le mur.

* Constatations sur façade sud :

Cette façade est mitoyenne avec la parcelle numéro 409.

* Constatations sur façade est :

Cette façade donne sur la rue de la liberté.

Côté droit elle est mitoyenne avec la parcelle numéro quatre cent onze sur deux niveaux.

Côté gauche et au centre de la façade des évacuations d'eaux usées ressortent du mur et se raccorde directement sur les descentes d'eaux pluviales (non réglementaire).

Au centre un éclairage public est posé sur la façade par l'intermédiaire d'une console métallique scellée dans le mur.

La descente d'eaux pluviales du milieu est totalement recouverte par le mortier couvrant la façade.

L'accès privatif des deux appartements du rez-de-chaussée se fait par des escaliers individuels et, côté gauche, une terrasse privative avec un corps en fer forgé se trouve devant l'entrée.

* Constatations sur façade ouest :

Cette façade donne sur la place de l'église. Elle est également mitoyenne pour moitié avec la parcelle numéro 412.

On n'y trouve l'entrée des parties communes et une porte fenêtre correspondant à la chambre de l'appartement du rez-de-chaussée.

Côté droit et une évacuation des eaux usées en PVC ressort du mur au deuxième étage et descend jusqu'au sol.

Côté gauche des câbles basse tension et PTT sortent du sol et remontent la façade jusque sous la genoise pour la basse tension et au premier étage pour le câble PTT puis traversa la façade sur toute sa largeur.

VAR EXPERTISES

Espace FRIJOL - chemin Paul MADON 83160 LA VALETTE

Assurance : La Sécurité Nouvelle - Siren 437 770 290 - Code APE : 748 K

Tel : 04 94 31 55 17 Fax : 04 94 03 05 78

Bureau de FREJUS Tel : 04 94 52 76 20 Fax : 04 94 52 76 21



• PARTIES COMMUNES BATIMENT

TYPES DE FERMETURES *

Portail de la résidence et Entrées des bâtiments

Accès ouverts	☒		
Accès fermés	☐		
Portes	☐	Bois	☐
		Métalliques	☐
		Verre	☐
		PVC	☐
Boîte aux lettres			
Exterieur	☒	Quantité	3
Intérieur	☒	Quantité	5
Accès handicapés	☐		

ETAT DES SOLS

Etat générale

	Entrée	Etages	Sous-sol
Pavement			
Carrelage			
Marbre			
Terre cuite	X	X	
Tomettes			

ETAT DES MURS

Etat générale

	Entrée	Etages	Sous-sol
Revêtements			
Enduit	X	X	
Crépi			
Peinture			
Compteurs			
Electricité	X		
Eau	X		
Gaz			
Appareils	X		
Dans placard techni.			
Divers			
Appliques			
Eclairage central	X		
Placard technique			
Tuyauteries apparentes	X		

VAR EXPERTISES

Espace FRIQUIL - chemin Paul MADON 83160 LA VALETTE
Assurance : La Sécurité Nouvelle - Siren 437 710 290 - Code APE : 148 K
☎ : 04 94 31 55 17 ☎ : 04 94 03 03 78

Bureau de FREJUS ☎ 04 94 52 76 20 ☎ : 04 91 52 76 21



➤ **Etat du couvert.**

TOITURES *

Etat générale

Nombres de pentes

3

 Bon

CHARPENTE *

Etat générale

Traditionnelles

Fermes	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Pannes	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Chevrons	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Tasseaux	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Liteaux	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		

COUVERTURE *

Etat générale

Type de tuiles	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Plate	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Canal avec tuiles de courant	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Canal sans tuiles de courant	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
A emboîtement	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Couleur des tuiles	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Rouge	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
syvacane	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Autre / préciser	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Autres éléments de couverture	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Faîtières	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Rives	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Arêtière	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Noe	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Solin plomb	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Solin mortier	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Gouttières	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Aluminium laqué	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
Zinc	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		
PVC	<table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X	Bon
X			
Autre / préciser	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>		

VAR EXPERTISES

Espace FREJOL - chemin Paul MADON 83169 LA VALETTE
Assurance : La Sécurité Nouvelle - Siren 437 170 239 - Code APE : 748 K
☎ : 04 94 31 55 17 Fax : 04 94 03 03 78

Bureau de FREJUS ☎ 04 94 52 76 30 Fax : 04 94 52 76 21



➤ **Etat des conduites et canalisations collectives.**

		FACADES *				
Eléments	Orientation	OUEST	EST	NORD	SUD	AUTRE
Evacuation EU						
Diamètre Fonte						
Diamètre PVC		100	63			
Diamètre Zinc						
Diamètre fibrociment						
Evacuation EP						
Diamètre Fonte						
Diamètre PVC		80	80	80		
Diamètre Zinc						
Diamètre fibrociment						
Pied de chute EU						
Diamètre Fonte						
Diamètre PVC		80	80	80		
Diamètre fibrociment						
Sur trottoir		X		X		
Sous trottoir			X			
Dans caniveau						

INTERIEUR (parties communes)

		Etages				
		Sous-sol	Rdc	1 ^{er} étage	2 ^{ème} étage	3 ^{ème} étage
Alimentation d'eau						
Type de tuyauteries						
PE						
Cuivre			22 - 12	12	12	
PVC			40			
Plomb						
Apparente			X	X	X	
Sous gaine						
Dans placard technique						
Autre / préciser						

➤ **Etat des éléments de sécurité.**

ELEMENTS DE SECURITE *			
Garde corps	D'escalier	Balcons	Loggias
Bois			
Plexiglas			
Aluminium			
Fer	X	X	
Verre			
Balustres			